○消費生活用製品安全法に基づき報告された重大製品事故

1．ガス機器・石油機器に関する事故（製品起因か否かが特定できていない事故を含む）

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100450	平成23年9月18日	平成23年9月30日	平成23年10月4日	石油給湯機	UIB-310TX(M)	株式会社コロナ	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。エラー表示がされていたが使用を続けていた可能性を含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	製造から20年以上経過した製品 平成23年9月29日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100454	平成23年9月19日	平成23年10月3日	平成23年10月7日	ガスこんろ(LPガス用)	TP-RS37（株式会社東芝ブランド：型式TP-KR382）	高木産業株式会社（株式会社東芝ブランド）	火災	当該製品のグリル部で調理中、外出したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	北海道	平成23年9月21日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故 平成23年9月29日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100471	平成23年9月27日	平成23年10月6日	平成23年10月12日	ガスこんろ（LPガス用）	IC-KM48F-L	パロマ工業株式会社（現　株式会社パロマ）	火災 重傷1名	作業場で当該製品を使用中、建物が全焼する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品の火が周辺の可燃物（段ボール）に引火した可能性を含め、現在、原因を調査中。	愛知県	
A201100479	平成23年10月6日	平成23年10月12日	平成23年10月14日	石油給湯機	OQB-407WZFF	株式会社ノーリツ	火災	施設で当該製品を使用中、異臭に気付き確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	北海道	
A201100480	平成23年10月4日	平成23年10月12日	平成23年10月14日	石油ふろがま	OR-6	株式会社ノーリツ	火災	当該製品のタイマーをセットし、追い焚きをしていたところ、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。事故前から当該製品のタイマーが不調であった状況を含め、現在、原因を調査中。	山形県	製造から30年以上経過した製品
A201100491	平成23年10月4日	平成23年10月14日	平成23年10月18日	石油ふろがま	CK-11S	株式会社長府製作所	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、調査中。	千葉県	製造から10年以上経過した製品 平成19年7月27日からリコールを実施 改修率　29.9% （平成23年10月20日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A201100494	平成23年10月10日	平成23年10月14日	平成23年10月18日	石油給湯機	OQB-405Y	株式会社ノーリツ	火災	ブレーカーが作動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、調査中。	茨城県	製造から10年以上経過した製品 平成14年10月24日からリコールを実施 改修率　98.1% （平成23年10月20日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A201100496	平成23年10月7日	平成23年10月17日	平成23年10月21日	石油ストーブ(密閉式)	FF-7000S	サンポット株式会社	火災 重傷1名 軽傷1名	修理業者が当該製品を点検修理中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損、1名が火傷を負い、1名が軽傷を負った。点検作業時の状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201100506	平成23年10月10日	平成23年10月19日	平成23年10月21日	石油ふろがま	CK-12JT	株式会社長府製作所	火災	当該製品で追い焚きし、しばらくすると当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	埼玉県	製造から20年以上経過した製品
A201100515	平成23年10月12日	平成23年10月21日	平成23年10月25日	ガスこんろ(都市ガス用)	PA-EM600F-R	パロマ工業株式会社（現　株式会社パロマ）	火災	当該製品のグリル部を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用時にその場を離れていた状況を含め、現在、原因を調査中。	広島県	
A201100525	平成23年10月13日	平成23年10月27日	平成23年11月1日	ガスこんろ（都市ガス用）	KG-T571GM	リンナイ株式会社	火災	火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	大阪府	（平成23年11月10日に消費者安全法の重大事故等として公表済）
A201100530	平成23年10月25日	平成23年10月27日	平成23年11月1日	石油給湯機	OQB-302Y	株式会社ノーリツ	火災	当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品が焼損した。 事故原因は、電磁弁に使用されているOリング（パッキン）が劣化して硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生したことから、漏れた灯油に引火し、火災に至ったものと考えられる。	富山県	製造から10年以上経過した製品 平成14年10月24日からリコールを実施 改修率　98.1% （平成23年11月17日に消費者安全法の重大事故等として公表）

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100537	平成23年10月19日	平成23年11月1日	平成23年11月4日	ガスこんろ（都市ガス用）	TN52WV60C-3（タカラスタンダード株式会社ブランド）	パロマ工業株式会社（現　株式会社パロマ）	火災	当該製品のグリル部で調理中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。当該製品を使用時にその場を離れていた状況及び当該製品のグリル庫内の清掃状況も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
A201100547	平成23年5月20日	平成23年11月4日	平成23年11月8日	ガスこんろ（都市ガス用）	RBG-31A7S	リンナイ株式会社	重傷1名	当該製品の右側こんろを点火操作の際、1名が火傷を負った。当該製品の右側こんろが点火しづらい状況であったこと及び着衣に着火した状況も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	事業者が事故を認識したのは、10月26日 （平成23年11月17日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A201100551	平成23年10月30日	平成23年11月7日	平成23年11月11日	石油ふろがま	AF-203B(N)	株式会社トヨトミ	火災 軽傷1名	当該製品を点火操作したところ、当該製品を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。現在、原因を調査中。	北海道	
A201100560	平成23年3月8日	平成23年11月8日	平成23年11月11日	石油給湯機付ふろがま	UKB-3200TX3(A)	株式会社コロナ	火災	当該製品を使用中、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の熱交換器に亀裂が生じていた状況及び温度ヒューズが外されていた状況も含め、現在、原因を調査中。	宮城県	製造から15年以上経過した製品 事業者が事故を認識したのは、11月2日 平成23年5月26日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100566	平成23年11月3日	平成23年11月10日	平成23年11月15日	石油給湯機	OX-310YS	株式会社ノーリツ	火災	当該製品のスイッチを入れたところ、ブレーカーが作動し、当該製品から出火する火災が発生、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	長崎県	製造から15年以上経過した製品
A201100567	平成23年10月5日	平成23年11月10日	平成23年11月15日	ガス炊飯器(都市ガス用)	RR-30S2	リンナイ株式会社	火災	当該製品の内釜と蓋を外し、種火を点けたまま外出したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	静岡県	事業者が事故を認識したのは、11月1日 平成23年10月27日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100573	平成23年11月6日	平成23年11月14日	平成23年11月18日	油だき温水ボイラ	FB-07P(FF)	株式会社トヨトミ	火災	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	北海道	
A201100575	平成23年6月26日	平成23年11月14日	平成23年11月18日	石油ストーブ（開放式）	RX-D27W	株式会社コロナ	火災 軽傷1名	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損、1名が火傷を負った。当該製品内部に埃が多量に堆積していた状況及びマッチ点火後のマッチの燃えカスが多数あった状況も含め、現在、原因を調査中。	宮城県	事業者が事故を認識したのは、11月4日 平成23年7月14日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100576	平成23年6月9日	平成23年11月14日	平成23年11月18日	石油ストーブ（開放式）	KX-E296WY	株式会社コロナ	火災	当該製品をダンボール箱に入れて屋外で使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品が焼損した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	大阪府	事業者が事故を認識したのは、11月2日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し厳重注意 平成23年6月23日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100577	平成23年4月26日	平成23年11月14日	平成23年11月18日	石油ストーブ（開放式）	RX-226	株式会社コロナ	火災	当該製品を点火したところ、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	北海道	事業者が事故を認識したのは、11月4日 平成23年5月12日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100578	平成22年12月4日	平成23年11月14日	平成23年11月18日	石油温風暖房機（開放式）	FH-iX464BY	株式会社コロナ	火災 重傷1名	当該製品を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	事業者が事故を認識したのは、11月4日 平成23年5月19日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100579	平成22年11月27日	平成23年11月14日	平成23年11月18日	石油ストーブ（開放式）	SX-2220	株式会社コロナ	火災 死亡1名 軽傷1名	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡、1名が負傷した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	愛知県	事業者が事故を認識したのは、11月4日 平成20年9月17日からリコールを実施（特記事項を参照） 改修率　1.5% 平成23年3月10日に消費者安全法の重大事故等として公表済

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100581	平成23年9月15日	平成23年11月15日	平成23年11月18日	迅速継ぎ手（都市ガス用）	G07SH	日東工器株式会社	火災	当該製品をガス炊飯器に接続して使用中、ガス炊飯器側接続部から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。当該製品接続部のパッキンの一部が欠損していた状況を含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	事業者が事故を認識したのは、11月7日 平成23年9月26日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故 平成23年10月6日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100595	平成23年11月10日	平成23年11月18日	平成23年11月22日	ガスふろがま用バーナー(LPガス用)	TA-205UFA	株式会社世田谷製作所	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の施工状況を含め、現在、原因を調査中。	茨城県	
A201100597	平成23年11月10日	平成23年11月18日	平成23年11月22日	屋外式（RF式）ガス瞬間湯沸器(LPガス用)	TP-SQ160DR-1	高木産業株式会社（現　パーパス株式会社）	火災	当該製品から発煙し、当該製品が焼損、周辺を汚損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	栃木県	（平成23年11月25日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A201100602	平成23年10月30日	平成23年11月21日	平成23年11月25日	ガス温水ボイラ	SRHⅡ-100M	株式会社サンキ工作所	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の設置状況を含め、現在、原因を調査中。	北海道	
A201100604	平成23年11月10日	平成23年11月22日	平成23年11月25日	石油ストーブ（開放式）	SX-B27WY	株式会社コロナ	火災	当該製品にカートリッジタンクを装着する際、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。カートリッジタンクの給油口から灯油が漏れた状況を含め、現在、原因を調査中。	北海道	平成20年9月17日からリコールを実施（特記事項を参照） 改修率　1.5% （平成23年12月1日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A201100605	平成23年11月15日	平成23年11月22日	平成23年11月25日	油だき温水ボイラ	MBX-9000	株式会社ノーリツ	火災	当該製品外部にリモコン及び警報器を接続後、試運転をしたところ、異常音が発生して当該製品が破損し、火災が発生した。当該製品内部の接続部にすき間が生じていた状況を含め、現在、原因を調査中。	和歌山県	
A201100614	平成23年11月15日	平成23年11月24日	平成23年11月29日	油だき温水ボイラ（薪兼用）	LHG-4000S	株式会社長府製作所	火災	当該製品炉内の薪に火を点けようとしたところ、炉内の炎が大きくなり、当該製品のバーナー部から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。点火のため灯油を浸み込ませた紙に火を点け、炉内に投入した状況を含め、現在、原因を調査中。	山形県	（平成23年12月1日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A201100622	平成23年11月9日	平成23年11月24日	平成23年11月29日	石油温風暖房機（密閉式）	FF-746S	株式会社コロナ	火災	当該製品に点火したところ、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品内部及び排気筒にタール・カーボン等が大量に付着していた状況を含め、現在、原因を調査中。	北海道	
A201100626	平成23年11月15日	平成23年11月25日	平成23年11月29日	石油ふろがま	CK-5	株式会社長府製作所	火災	当該製品で追い焚き後、異常な炎に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	長野県	製造から25年以上経過した製品
A201100633	平成23年11月11日	平成23年11月28日	平成23年12月2日	ガスこんろ（LPガス用）	PD-31EA-L	パロマ工業株式会社（現　株式会社パロマ）	火災	当該製品で調理中、周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用時にその場を離れていた状況を含め、現在、原因を調査中。	静岡県	
A201100634	平成23年11月8日	平成23年11月28日	平成23年12月2日	石油ストーブ（開放式）	RX-229Y	株式会社コロナ	火災 死亡2名	建物が全焼し、2名が死亡する火災が発生した。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	青森県	介護ベッドに関する事故(A201100632)と同一
A201100635	平成23年11月5日	平成23年11月28日	平成23年12月2日	石油ストーブ（開放式）	SX-E299WY	株式会社コロナ	火災	当該製品を点火後、異音とともに当該製品から出火する火災が発生し、建物が全焼した。現在、原因を調査中。	石川県	
A201100636	平成23年11月18日	平成23年11月28日	平成23年12月2日	石油ストーブ（開放式）	SB-DK	株式会社コロナ	火災	当該製品を点火後、当該製品下部から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	千葉県	製造から30年以上経過した製品
A201100637	平成23年11月13日	平成23年11月28日	平成23年12月2日	ゴム管(LPガス用)	AC10021	株式会社十川ゴム	火災 死亡1名 軽傷1名	共同住宅の1室が全壊、1室が全焼する火災が発生し、1名が死亡、1名が軽傷を負った。現場に当該製品があった。当該製品が切断されていた状況及び当該製品に接続されていたガス栓が半開であった状況も含め、現在、原因を調査中。	沖縄県	平成23年11月15日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故 平成23年11月25日に消費者安全法の重大事故等として公表済

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100638	平成23年9月15日	平成23年11月28日	平成23年12月2日	屋外式(RF式)ガス給湯付ふろがま(LPガス用)	FH-201AWD	パロマ工業株式会社(現　株式会社パロマ)	火災 軽傷1名	1名が軽傷を負う火災が発生し、現場に当該製品があった。浴室にガソリンを流していた状況を含め、現在、原因を調査中。	滋賀県	事業者が事故を認識したのは、11月24日
A201100639	平成23年11月15日	平成23年11月29日	平成23年12月2日	石油ふろがま	CK-5	株式会社長府製作所	火災	当該製品を使用中、ブレーカーが作動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	長崎県	製造から30年以上経過した製品
A201100640	平成23年11月23日	平成23年11月29日	平成23年12月2日	石油温風暖房機(開放式)	FH-554DXR	株式会社コロナ	火災	当該製品のスイッチを入れたところ、炎が大きくなり、当該製品から出火し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	青森県	(平成23年12月8日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201100643	平成23年11月17日	平成23年11月30日	平成23年12月2日	石油ふろがま用バーナー(薪兼用)	SB-7H	株式会社長府製作所	火災	当該製品を使用中、外が明るい異常に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	山口県	製造から25年以上経過した製品
A201100644	平成23年11月19日	平成23年11月30日	平成23年12月2日	ガスこんろ(都市ガス用)	RBG-31J6	リンナイ株式会社	火災 軽傷1名	当該製品のグリル部で調理後、その場を離れたところ、当該製品を焼損する火災が発生し、1名が負傷した。当該製品の火を消し忘れた状況及び当該製品グリル部の清掃状況を含め、現在、原因を調査中。	北海道	
A201100645	平成23年11月17日	平成23年11月30日	平成23年12月2日	石油ストーブ(開放式)	RX-2911WY	株式会社コロナ	火災 重傷1名	当該製品から出火し、建物が全焼、1名が火傷を負う火災が発生した。現在、原因を調査中。	広島県	
A201100655	平成23年11月26日	平成23年12月1日	平成23年12月6日	ガスこんろ(都市ガス用)	IC-3301GF-L	パロマ工業株式会社(現　株式会社パロマ)	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品下側に通っていたゴム管が当該製品グリル部の使用による熱影響を受け損傷し、漏洩したガスに引火した可能性を含め、現在、原因を調査中。	東京都	製造から10年以上経過した製品 平成23年11月28日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故
A201100660	平成23年11月12日	平成23年12月2日	平成23年12月6日	カセットこんろ	B-9NW(岩谷産業株式会社ブランド)	株式会社旭製作所(岩谷産業株式会社ブランド)	火災	カセットボンベを装着した当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品が破損し、当該製品に装着していたカセットボンベのボトム(底)側が抜けていた。現在、原因を調査中。	静岡県	
A201100661	平成23年11月22日	平成23年12月2日	平成23年12月6日	石油ストーブ(密閉式)	UFH-645UKF	サンポット株式会社	火災 死亡1名	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品の電源プラグとコンセントの接続部でトラッキング現象(絶縁破壊による短絡)が発生した可能性又は屋内配線で漏電等が発生した可能性も含め、現在、原因を調査中。	北海道	
A201100662	平成23年11月26日	平成23年12月2日	平成23年12月6日	石油ストーブ(半密閉式)	SV-V45MC2	株式会社コロナ	火災	当該製品を着火後、発煙に気付き確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	北海道	(平成23年12月8日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201100663	平成23年11月23日	平成23年12月2日	平成23年12月6日	石油給湯機付ふろがま	UKB-3300TXA(FF)	株式会社コロナ	火災	当該製品を使用後、当該製品の排気管から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	北海道	製造から10年以上経過した製品 (平成23年12月8日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201100664	平成23年11月20日	平成23年12月2日	平成23年12月6日	石油温風暖房機(開放式)	FW-322S	ダイニチ工業株式会社	火災 軽傷1名	当該製品を消火せずに給油をしたところ、当該製品のカートリッジタンクの口金から灯油が漏れ引火する火災が発生し、建物が全焼、1名が負傷した。現在、原因を調査中。	滋賀県	
A201100670	平成23年10月16日	平成23年12月6日	平成23年12月9日	石油ふろがま(薪兼用)	CHS-2	株式会社長府製作所	火災	火災報知器が鳴動したため確認すると、火災が発生しており、建物が全焼した。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	長崎県	事業者が事故を認識したのは、11月25日 平成23年12月8日に消費者安全法の重大事故等として公表済

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100671	平成23年11月23日	平成23年12月6日	平成23年12月9日	石油給湯機	UIB-NS40X4(FD)	株式会社コロナ	火災	建物が全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	島根県	
A201100672	平成23年12月2日	平成23年12月6日	平成23年12月9日	石油給湯機付ふろがま	UKB-A3310TX(F)	株式会社コロナ	火災	当該製品を使用中、異音とともに当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。炭化した壁に低温着火した可能性を含め、現在、原因を調査中。	山形県	製造から10年以上経過した製品 （平成23年12月15日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A201100674	平成23年11月29日	平成23年12月6日	平成23年12月9日	石油ストーブ（開放式）	RCA-106	株式会社トヨトミ	火災	当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品下部から出火する火災が発生しており、当該製品が焼損した。ガソリンを誤給油した可能性を含め、現在、原因を調査中。	宮城県	
A201100675	平成23年11月29日	平成23年12月8日	平成23年12月13日	開放式ガス瞬間湯沸器（都市ガス用）	RUS-V51RTA	リンナイ株式会社	火災	当該製品を使用後、当該製品上部から出火する火災が発生し、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。	神奈川県	平成23年12月8日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100676	平成23年11月22日	平成23年12月8日	平成23年12月13日	ガス栓（LPガス用）	YGF-200EL（矢崎総業株式会社ブランド）	大洋技研工業株式会社（矢崎総業株式会社ブランド）	火災	当該製品を接続したガスこんろを使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品のガス機器が接続されていない側の口を開栓した可能性を含め、現在、原因を調査中。	福岡県	平成23年11月24日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故 平成23年12月1日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100678	平成23年11月20日	平成23年12月8日	平成23年12月13日	石油ストーブ(開放式)	RC-276	株式会社トヨトミ	火災	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の油受皿が腐食し穴が開いたことにより、灯油が漏洩し引火した可能性を含め、現在、原因を調査中。	佐賀県	平成23年12月1日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100680	平成23年12月3日	平成23年12月9日	平成23年12月13日	石油給湯機	OQB-302Y	株式会社ノーリツ	火災	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品を焼損した。事故前から異音がする不具合が発生していた状況を含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	製造から10年以上経過した製品 平成14年10月24日からリコールを実施 改修率　98.2% （平成23年12月15日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A201100681	平成23年12月4日	平成23年12月9日	平成23年12月13日	石油給湯機	OTQ-302SAWY	株式会社ノーリツ	火災	当該製品を使用中、湯温が下がったため確認すると、当該製品の前面カバー下部が外れ、その隙間から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。	新潟県	製造から10年以上経過した製品 平成14年10月24日からリコールを実施 改修率　98.2% （平成23年12月28日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A201100685	平成23年11月12日	平成23年12月12日	平成23年12月16日	カセットボンベ	マイ・ボンベL	株式会社ニチネン	火災	当該製品が破裂し、当該製品を装着したカセットこんろを焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	静岡県	事業者が事故を認識したのは11月30日 平成23年12月6日に公表したカセットこんろに関する事故(A201100660)と同一
A201100686	平成23年12月3日	平成23年12月12日	平成23年12月16日	ガスこんろ(LPガス用)	PA-33MHF-2	パロマ工業株式会社（現　株式会社パロマ）	火災 死亡1名	建物が全焼し、1名が死亡する火災が発生した。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	愛媛県	
A201100688	平成23年12月2日	平成23年12月12日	平成23年12月16日	石油給湯機	IB-36S	株式会社長府製作所	火災	当該製品から発煙し、当該製品を焼損、周辺を汚損する火災が発生した。事故前から故障していた可能性を含め、現在、原因を調査中。	沖縄県	製造から20年以上経過した製品 平成23年12月15日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100697	平成23年12月5日	平成23年12月15日	平成23年12月20日	ガスこんろ(LPガス用)	RT-650GF	リンナイ株式会社	火災	異臭がしたため確認すると、当該製品のグリル部から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	長崎県	（平成23年12月22日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A201100701	平成23年12月12日	平成23年12月15日	平成23年12月20日	石油温風暖房機（開放式）	CFH-2505	三洋電機株式会社	火災	当該製品から燃料タンクを引き上げたところ、当該製品の温風の吹き出し口から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。燃料タンクの引き上げ時に給油キャップ付近から燃料が漏洩した可能性を含め、現在、原因を調査中。	東京都	平成13年9月17日に無償点検・部品交換を呼び掛け（特記事項を参照）

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100704	平成23年12月5日	平成23年12月15日	平成23年12月20日	石油温風暖房機（開放式）	FH-E347BY	株式会社コロナ	火災	当該製品を使用中、異音とともに当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。当該製品前方に可燃物（衣類）が置かれていた状況を含め、現在、原因を調査中。	新潟県	
A201100705	平成23年12月2日	平成23年12月15日	平成23年12月20日	石油ストーブ（開放式）	SX-E270WY	株式会社コロナ	火災	当該製品をライターで点火したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。使用者が点火する数時間前に給油タンクから灯油をこぼした状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201100706	平成23年12月2日	平成23年12月15日	平成23年12月20日	石油温風暖房機（開放式）	FH-2560CL	株式会社コロナ	火災	当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	愛知県	平成23年12月15日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100707	平成23年12月2日	平成23年12月15日	平成23年12月20日	石油ストーブ（開放式）	SX-C260Y	株式会社コロナ	火災	給油タンクを装着した直後に灯油が漏れ出し、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	北海道	平成20年9月17日からリコールを実施（特記事項を参照） 改修率　1.5%
A201100708	平成23年12月5日	平成23年12月15日	平成23年12月20日	石油ストーブ（開放式）	SX-B27WY	株式会社コロナ	火災	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、建物が1棟全焼、4棟が類焼した。当該製品の燃焼中に給油した状況及び給油タンクの装着時に灯油がこぼれた状況も含め、現在、原因を調査中。	石川県	平成20年9月17日からリコールを実施（特記事項を参照） 改修率　1.5% 平成23年12月15日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100709	平成23年11月12日	平成23年12月15日	平成23年12月20日	石油ストーブ（開放式）	SX-E249Y	株式会社コロナ	火災	当該製品の上に置いたカセットこんろを使用中、カセットこんろが破裂する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	静岡県	事業者が事故を認識したのは12月9日 平成23年12月6日に公表したカセットこんろに関する事故(A201100660)及び平成23年12月16日に公表したカセットボンベに関する事故(A201100685)と同一
A201100711	平成23年12月6日	平成23年12月16日	平成23年12月20日	石油ストーブ（半密閉式）	UFH-772USC	サンポット株式会社	火災	当該製品を使用中、火力を上げたところ、しばらくして、当該製品から発煙する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。火力が上がらない状態で使用していた可能性を含め、現在、原因を調査中。	北海道	
A201100716	平成23年12月4日	平成23年12月19日	平成23年12月22日	継ぎ手ホース(LPガス用)	EC40007-00004	株式会社十川ゴム	火災	当該製品にガス温風暖房機を接続して使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品がガスこんろに近接して設置されていた状況を含め、現在、原因を調査中。	広島県	平成23年12月6日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故 平成23年12月15日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100717	平成23年12月6日	平成23年12月19日	平成23年12月22日	ガスストーブ（開放式）（都市ガス用）	GSN-200	東芝ガス機器工業株式会社(窓口東芝ホームアプライアンス株式会社)	CO中毒 死亡1名	1名が死亡した状態で発見され、現場に当該製品があった。一酸化炭素中毒の可能性もあり、死因と当該製品との因果関係も含め、現在、原因を調査中。	東京都	製造から35年以上経過した製品 平成23年12月8日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故 平成23年12月22日に注意喚起を実施（特記事項参照）
A201100720	平成23年12月7日	平成23年12月19日	平成23年12月22日	強制排気式（FE式）ガスふろがま（都市ガス用）	株式会社アタゴ製作所（株式会社ガスターブランド:型式FER）	株式会社アタゴ製作所（株式会社ガスターブランド）	火災	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	山形県	製造から10年以上経過した製品 平成23年12月8日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故 平成23年12月15日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100726	平成23年12月8日	平成23年12月19日	平成23年12月22日	ガスこんろ（都市ガス用）	RBG-30B	リンナイ株式会社	火災 軽傷1名	当該製品の点火操作を繰り返したところ、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品を焼損、1名が火傷を負った。事故前から当該製品が着火不良をおこしていた状況も含め、現在、原因を調査中。	北海道	平成23年12月15日に消費者安全法の重大事故等として公表済

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100728	平成23年12月12日	平成23年12月20日	平成23年12月22日	石油給湯機	OQB-302Y	株式会社ノーリツ	火災	当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損した。 事故原因は、電磁弁に使用されているOリング（パッキン）が劣化して硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生したことから、漏れた灯油に引火し、火災に至ったものと考えられる。	静岡県	製造から10年以上経過した製品 平成14年10月24日からリコールを実施（特記事項を参照） 改修率98.2% 平成23年12月22日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100733	平成23年12月14日	平成23年12月21日	平成23年12月27日	ガスこんろ(LPガス用)	PA-10HSF	パロマ工業株式会社（現　株式会社パロマ）	火災 死亡2名	建物が全焼し、2名が死亡する火災が発生した。当該製品を使用中にその場を離れた可能性及び当該製品付近の可燃物に引火した可能性を含め、現在、原因を調査中。	滋賀県	
A201100735	平成23年12月3日	平成23年12月21日	平成23年12月27日	迅速継ぎ手（都市ガス用）	G07SR	日東工器株式会社	火災	当該製品をガス温風暖房機に接続して使用中、当該製品のガス温風暖房機側接続部から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。当該製品とガス温風暖房機の間に不必要なガス機器用プラグが接続されガスが漏洩した可能性を含め、現在、原因を調査中。	東京都	平成23年12月5日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故 平成23年12月15日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100737	平成23年12月11日	平成23年12月21日	平成23年12月27日	石油ストーブ（開放式）	GKP-S241N（株式会社グリーンウッドブランド）	株式会社千石（株式会社グリーンウッドブランド）（輸入事業者）	火災	当該製品に給油しようと、カートリッジタンクを引き抜いたところ、灯油が漏れて出火する火災が発生し、建物が全焼した。 事故原因は、当該製品のカートリッジタンクの蓋（口金キャップ）が本体に確実にロックされない状態であったにもかかわらず、蓋が閉まったと誤認しやすい構造であったため、カートリッジタンクを出した際に蓋が外れ、漏れた灯油に引火したと考えられる。	岩手県	平成22年9月1日からリコールを実施（特記事項を参照） 改修率　29.1% 平成23年12月22日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100741	平成23年12月6日	平成23年12月22日	平成23年12月27日	石油ストーブ（開放式）	RS-L21	株式会社トヨトミ	火災 軽傷1名	当該製品にマッチで点火した際、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損、1名が負傷した。現在、原因を調査中。	長崎県	
A201100742	平成23年12月12日	平成23年12月22日	平成23年12月27日	石油ストーブ（開放式）	RS-D29E	株式会社トヨトミ	火災 軽傷1名	当該製品を使用中、消火スイッチを押しても消えなかったため、当該製品を屋外へ移動させる途中、当該製品から出火する火災が発生し、建物が全焼、1名が火傷を負った。現在、原因を調査中。	長崎県	平成23年12月22日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100745	平成23年12月10日	平成23年12月26日	平成24年1月6日	カセットこんろ	KC-313	株式会社ニチネン（輸入事業者）	火災	店舗内で当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。当該製品から漏洩したガスに引火した可能性を含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	平成23年12月22日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100746	平成23年12月7日	平成23年12月26日	平成24年1月6日	ガス栓(都市ガス用)	G745-12R	光陽産業株式会社	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。ガス機器が接続されていない側の当該製品の口を誤開放したことにより、こんろの火に引火した可能性を含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは、平成23年12月15日 平成23年12月16日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故 平成23年12月22日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100747	平成23年12月13日	平成23年12月26日	平成24年1月6日	石油ストーブ（密閉式）	FF-65MR8	株式会社コロナ	火災	当該製品を使用中、異音とともに当該製品から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	北海道	平成23年12月28日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100748	平成23年9月22日	平成23年12月26日	平成24年1月6日	石油温風暖房機（開放式）	GT-3270Y	株式会社コロナ	火災	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品の給油時の状況を含め、現在、原因を調査中。	静岡県	事業者が事故を認識したのは、平成23年12月13日 平成20年9月17日からリコールを実施（特記事項を参照） 改修率　1.5%

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100749	平成23年11月27日	平成23年12月26日	平成24年1月6日	石油ストーブ(開放式)	SX-2250	株式会社コロナ	火災 死亡2名	建物を全焼、2名が死亡する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品に可燃物が接触し、火災が発生した可能性を含め、現在、原因を調査中。	秋田県	事業者が事故を認識したのは、平成23年12月13日 平成20年9月17日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率　1.5%
A201100750	平成23年12月9日	平成23年12月26日	平成24年1月6日	石油ストーブ(開放式)	SX-E2911WY	株式会社コロナ	火災 死亡1名	建物を全焼、1名が死亡する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品に可燃物が接触した可能性を含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	
A201100752	平成23年11月25日	平成23年12月26日	平成24年1月6日	石油ストーブ(開放式)	NX-22Y	株式会社コロナ	火災 軽傷1名	当該製品に給油タンクを戻す際、灯油が漏れ、当該製品にかかり出火する火災が発生し、建物が2棟全焼、1名が火傷を負った。当該製品の芯が消火位置まで完全に下がっていなかった可能性及び当該製品の給油時の状況を含め、現在、原因を調査中。	愛知県	事業者が事故を認識したのは、平成23年12月19日 平成23年12月28日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100753	平成23年12月17日	平成23年12月26日	平成24年1月6日	屋外式(RF式)ガス瞬間湯沸器(LPガス用)	RGH24SBVB	TOTO株式会社[製造:東陶ユプロ株式会社　(解散)]	火災	当該製品を使用中、当該製品周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	愛知県	平成9年6月12日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率　95.5% 平成23年12月20日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故 平成23年12月28日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100754	平成23年12月15日	平成23年12月27日	平成24年1月6日	屋外式(RF式)ガス給湯器(LPガス用)	RUX-1616W-E	リンナイ株式会社	火災	店舗内で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	福岡県	
A201100758	平成23年12月21日	平成23年12月28日	平成24年1月6日	ガスこんろ(LPガス用)	PA-N308WG-1R	株式会社パロマ	火災	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	宮崎県	
A201100767	平成23年12月17日	平成23年12月28日	平成24年1月6日	石油ストーブ(開放式)	SX-E271WY	株式会社コロナ	火災	当該製品のカートリッジタンクに給油し装着する際、灯油が漏れ、当該製品から出火する火災が発生し、建物が全焼した。当該製品の給油時に消火をしていなかった状況及び給油時の状況も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
A201100783	平成23年12月22日	平成24年1月4日	平成24年1月6日	石油ストーブ(半密閉式)	SV-V45M	株式会社コロナ	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	北海道	(平成24年1月13日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201100784	平成23年12月21日	平成24年1月4日	平成24年1月6日	石油温風暖房機(開放式)	FW-373LX	ダイニチ工業株式会社	火災 死亡2名	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、2名が死亡した。当該製品の給油時に運転状態であったこと及びカートリッジタンクから灯油がこぼれ引火した可能性を含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	
A201100785	平成23年12月16日	平成24年1月4日	平成24年1月6日	石油給湯機付ふろがま	HB-61(株式会社サンダイヤブランド)	宝栄工業株式会社(株式会社サンダイヤブランド)	火災	ブレーカーが作動したため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。	青森県	製造から25年以上経過した製品
A201100789	平成23年11月18日	平成24年1月5日	平成24年1月11日	ガス栓(都市ガス用)	G333UP2	光陽産業株式会社	火災	当該製品に接続したガスこんろを使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。ガスこんろが組み込まれているキャビネット内の収納物が当該製品に接触し、つまみ部が半開状態になった可能性及び当該製品の一部部品が欠落していた状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは、12月28日 平成23年11月21日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故
A201100794	平成23年12月19日	平成24年1月6日	平成24年1月11日	石油温風暖房機(開放式)	FW-322S	ダイニチ工業株式会社	火災	当該製品を点火後、当該製品背面から出火する火災が発生し、当該製品を焼損した。ガソリンを誤給油した可能性を含め、現在、原因を調査中。	大阪府	

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100797	平成23年12月29日	平成24年1月6日	平成24年1月11日	石油ストーブ（密閉式）	FF-51B	サンポット株式会社	火災	当該製品のスイッチを入れ、数分後、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。当該製品が事故前から点火不良であった状況を含め、現在、原因を調査中。	北海道	（平成24年1月13日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A201100798	平成23年12月30日	平成24年1月6日	平成24年1月11日	ガスこんろ（LPガス用）	PA-E18F	パロマ工業株式会社（現　株式会社パロマ）	火災	当該製品を使用中、その場を離れたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品の近くにあった可燃物（ペットボトル等）に引火した可能性を含め、現在、原因を調査中。	滋賀県	
A201100799	平成23年12月31日	平成24年1月10日	平成24年1月13日	石油給湯機	OQB-302Y	株式会社ノーリツ	火災	当該製品を使用中、ブレーカーが作動したため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損した。 事故原因は、電磁弁に使用されているOリング（パッキン）が劣化して硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生したことから、漏れた灯油に引火し、火災に至ったものと考えられる。	滋賀県	製造から10年以上経過した製品 平成14年10月24日からリコールを実施（特記事項を参照） 改修率98.2%
A201100800	平成24年1月1日	平成24年1月10日	平成24年1月13日	石油給湯機付ふろがま	ORM-3001Y	株式会社ノーリツ	火災	当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	茨城県	製造から20年以上経過した製品 （平成24年2月16日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A201100804	平成24年1月1日	平成24年1月11日	平成24年1月13日	屋外式（RF式）ガス給湯付ふろがま（LPガス用）	GRQ-1600G	株式会社ノーリツ	火災	当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	千葉県	平成24年1月5日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故 平成24年1月13日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100809	平成24年1月4日	平成24年1月12日	平成24年1月17日	半密閉式（CF式）ガス瞬間湯沸器（都市ガス用）	PH-101M	パロマ工業株式会社（現　株式会社パロマ）	火災	店舗の厨房で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品内部に滞留した未燃ガスに引火した可能性を含め、現在、原因を調査中。	東京都	製造から15年以上経過した製品 1月6日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故
A201100812	平成23年12月23日	平成24年1月12日	平成24年1月17日	石油温風暖房機（開放式）	FW-552LD	ダイニチ工業株式会社	火災	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の給油時に消火をしていなかった状況及びカートリッジタンクの口金が外れて灯油がこぼれ引火した状況を含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	1月13日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100823	平成23年12月27日	平成24年1月16日	平成24年1月20日	ガスこんろ（都市ガス用）	IC-800B-R	パロマ工業株式会社（現　株式会社パロマ）	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品を使用中にその場を離れた状況及び当該製品付近の可燃物に引火した可能性を含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	1月19日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100824	平成24年1月4日	平成24年1月16日	平成24年1月20日	ガス衣類乾燥機（都市ガス用）	160-0015（大阪ガス株式会社ブランド）	松下電器産業株式会社（現　パナソニック株式会社）	火災	当該製品を使用中、当該製品から発煙し、当該製品及び内部の可燃物（タオル）を焼損する火災が発生した。当該製品内の可燃物に残留した油脂成分が酸化発熱したことにより自然発火した可能性を含め、現在、原因を調査中。	大阪府	（平成24年2月2日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A201100827	平成24年1月5日	平成24年1月16日	平成24年1月20日	石油給湯機	IB-33S	株式会社長府製作所	火災	当該製品を使用中、当該製品から発煙、出火する火災が発生し、当該製品を焼損した。事故前に不着火の不具合があった状況を含め、現在、原因を調査中。	高知県	製造から20年以上経過した製品
A201100828	平成24年1月3日	平成24年1月16日	平成24年1月20日	石油ストーブ（開放式）	SX-E21Y	株式会社コロナ	火災 軽傷2名	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、2名が負傷した。現在、原因を調査中。	愛知県	平成20年9月17日からリコールを実施（特記事項を参照） 改修率　1.5%
A201100829	平成23年12月30日	平成24年1月16日	平成24年1月20日	石油ストーブ（密閉式）	FF-65M2	株式会社コロナ	火災 軽傷2名	当該製品を点火後、その場を離れ戻ったところ、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺を焼損し、2名が負傷した。現在、原因を調査中。	青森県	
A201100832	平成23年12月16日	平成24年1月16日	平成24年1月20日	石油ストーブ（開放式）	RS-277	株式会社トヨトミ	火災	当該製品を使用中、異音とともに当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	長崎県	事業者が事故を認識したのは、1月5日

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100837	平成23年12月17日	平成24年1月16日	平成24年1月20日	ガスこんろ（都市ガス用）	IC-E600F-L	パロマ工業株式会社（現　株式会社パロマ）	火災	当該製品を使用中、その場を離れ戻ったところ、建物を全焼する火災が発生していた。当該製品の火を消し忘れた可能性を含め、現在、原因を調査中。	大阪府	事業者が事故を認識したのは、1月10日
A201100840	平成24年1月8日	平成24年1月17日	平成24年1月20日	石油給湯機	IB-422DKF	株式会社長府製作所	火災	当該製品を使用中、異音とともに当該製品から発煙、出火する火災が発生し、当該製品を焼損、周辺を汚損した。事故前に不着火の不具合があった状況を含め、現在、原因を調査中。	北海道	製造から10年以上経過した製品 平成17年3月24日からリコールを実施（特記事項を参照） 改修率　95.8%
A201100844	平成24年1月8日	平成24年1月19日	平成24年1月24日	屋外式（RF式）ガス給湯機付ふろがま（都市ガス用）	TP-FP206SZR-1	高木産業株式会社（現　パーパス株式会社）	火災	当該製品を使用中、当該製品付近が明るくなったため確認すると、当該製品に隣接した木造物置を焼損する火災が発生しており、当該製品を汚損した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201100845	平成24年1月9日	平成24年1月19日	平成24年1月24日	屋外式ガス給湯機（LPガス用）	GQ-2037WS	株式会社ノーリツ	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の下方に置かれていた消し炭入れから出火した可能性を含め、現在、原因を調査中。	大分県	
A201100846	平成23年12月22日	平成24年1月19日	平成24年1月24日	屋外式（RF式）ガス給湯機付ふろがま（都市ガス用）	GT-1600RM	株式会社ノーリツ	火災	当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは、1月16日 （平成24年1月26日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A201100847	平成24年1月9日	平成24年1月19日	平成24年1月24日	石油ふろがま	CK-11	株式会社長府製作所	火災	当該製品のタイマーをセットした後、異臭がしたため確認すると、当該製品から発煙しており、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	岐阜県	製造から15年以上経過した製品 平成19年7月27日からリコールを実施（特記事項を参照） 改修率30.4%
A201100850	平成23年12月30日	平成24年1月19日	平成24年1月24日	ガス栓（LPガス用）	G025Z-12P	光陽産業株式会社	火災	当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。ガス機器が接続されていない側の当該製品の口の開閉状況も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	1月6日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故 1月13日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100857	平成24年1月16日	平成24年1月20日	平成24年1月24日	ガスこんろ(LPガス用）	不明	パロマ工業株式会社（現　株式会社パロマ）	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に近接していた可燃物（ゴミ類）に引火した可能性を含め、現在、原因を調査中。	北海道	
A201100860	平成23年12月23日	平成24年1月20日	平成24年1月24日	カセットボンベ	なし （株式会社サン・シリンダー・サービスブランド）	小池化学株式会社 （株式会社サン・シリンダー・サービスブランド）（輸入事業者）	火災 軽傷1名	当該製品を装着したカセットこんろを点火したところ、カセットこんろから出火し当該製品が破裂する火災が発生、周辺を焼損、1名が負傷した。当該製品がカセットこんろに誤装着された可能性を含め、現在、原因を調査中。	東京都	カセットこんろに関する事故(A201100861）と同一 事業者が事故を認識したのは、1月13日
A201100861	平成23年12月23日	平成24年1月20日	平成24年1月24日	カセットこんろ	CKI-1800	タイガー魔法瓶株式会社	火災 軽傷1名	カセットボンベを装着した当該製品を点火したところ、当該製品から出火しカセットボンベが破裂する火災が発生、当該製品及び周辺を焼損、1名が負傷した。ガスボンベが誤装着された可能性を含め、現在、原因を調査中。	東京都	カセットボンベに関する事故(A201100860）と同一 事業者が事故を認識したのは、1月10日
A201100862	平成23年12月20日	平成24年1月20日	平成24年1月24日	カセットボンベ	なし	東邦金属工業株式会社 （輸入事業者）	火災 軽傷1名	当該製品を焼損する火災が発生し、1名が負傷した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	事業者が事故を認識したのは、1月10日
A201100869	平成24年1月8日	平成24年1月20日	平成24年1月24日	石油ストーブ（開放式）	NC-2200A	株式会社コロナ	火災 死亡1名	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	大阪府	

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100870	平成24年1月10日	平成24年1月20日	平成24年1月24日	屋外式(RF式)ガスふろがま(LPガス用)	GF-200D	株式会社長府製作所	火災	当該製品から発煙し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	千葉県	(平成24年1月26日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201100874	平成24年1月11日	平成24年1月23日	平成24年1月27日	石油温風暖房機(開放式)	CFH-ES507	三洋電機株式会社(現　パナソニック株式会社に事業統合)	火災 死亡1名	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	千葉県	
A201100877	平成23年12月23日	平成24年1月23日	平成24年1月27日	ガスこんろ(都市ガス用)	KGE-81NTSL	リンナイ株式会社	火災	店舗で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品にかけていた天ぷら鍋に凝固剤を投入し点火したまま外出した状況、鍋に多量の天ぷら油が入っていた状況及び鍋に煮こぼれや調理油が付着していた状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは、1月12日
A201100882	平成24年1月12日	平成24年1月24日	平成24年1月27日	石油温風暖房機(開放式)	OH-P35D	松下電器産業株式会社(現　パナソニック株式会社)	火災 軽傷2名	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、2名が負傷した。給油の際、カートリッジタンクの口金が外れて灯油がこぼれ引火した可能性を含め、現在、原因を調査中。	長崎県	
A201100883	平成23年12月16日	平成24年1月24日	平成24年1月27日	カセットこんろ	K-29SJ	東邦金属工業株式会社 (輸入事業者)	火災	店舗で当該製品に装着していたカセットボンベから漏洩したガスに引火する火災が発生し、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは、1月16日
A201100885	平成24年1月16日	平成24年1月26日	平成24年1月31日	石油ストーブ(開放式)	OVH-L23(日立アプライアンス株式会社ブランド)	東芝ホームテクノ株式会社(日立アプライアンス株式会社ブランド)	火災	当該製品に点火後、異臭と異音がしたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺を焼損した。点火の際、当該製品に堆積していたほこりに引火した可能性を含め、現在、原因を調査中。	滋賀県	1月26日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100887	平成24年1月17日	平成24年1月26日	平成24年1月31日	ガスこんろ(都市ガス用)	IC-E680B-R	パロマ工業株式会社(現　株式会社パロマ)	火災 軽傷2名	当該製品を使用後、外出し、戻ったところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生しており、2名が負傷した。当該製品を消し忘れた可能性及び当該製品の下に可燃物(新聞紙)が敷かれていた状況を含め、現在、原因を調査中。	徳島県	
A201100888	平成23年12月13日	平成24年1月26日	平成24年1月31日	石油ストーブ(開放式)	RX-D18	株式会社コロナ	火災	建物を1棟全焼、2棟類焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	島根県	事業者が事故を認識したのは、1月17日
A201100889	平成23年12月30日	平成24年1月26日	平成24年1月31日	石油ストーブ(開放式)	SX-28	株式会社コロナ	火災	建物が全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品のカートリッジタンクの口金が紛失していた状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201100891	平成23年12月17日	平成24年1月26日	平成24年1月31日	石油ふろがま(薪兼用)	不明	株式会社長府製作所	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	長野県	事業者が事故を認識したのは、1月17日 1月19日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100892	平成24年1月18日	平成24年1月26日	平成24年1月31日	ガス栓(都市ガス用)	F342B	株式会社藤井合金製作所	火災 軽傷1名	ガスレンジを使用中、漏洩したガスにガスレンジの火が引火する火災が発生し、当該製品を焼損、1名が負傷した。当該製品内部部品の閉子(開閉を行う部品)が外れた状況を含め、現在、原因を調査中。	愛媛県	1月24日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故
A201100895	平成23年12月27日	平成24年1月26日	平成24年1月31日	ガスこんろ(LPガス用)	RT-650GFTS	リンナイ株式会社	火災 軽傷2名	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、2名が負傷した。当該製品に近接していた可燃物(ゴミ袋)に引火した可能性を含め、現在、原因を調査中。	鳥取県	事業者が事故を認識したのは、1月26日

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100905	平成24年1月19日	平成24年1月30日	平成24年2月3日	石油ふろがま	CK-11	株式会社長府製作所	火災	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。 事故の原因は、機器の修理、点検及び空焚き防止装置の作動状況を判定するため、一時的に使用する点検用コネクター(空焚き防止装置を働かせないようにするもの)を修理・点検後に戻し忘れたため、浴槽排水栓の閉め方が不十分で空焚きとなった際に空焚き防止装置が作動せず、火災に至ったものと考えられる。	長野県	製造から10年以上経過した製品 平成19年7月27日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率　30.4% (平成24年2月23日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201100908	平成24年1月1日	平成24年1月30日	平成24年2月3日	石油ストーブ(開放式)	HSR-25V	シャープ株式会社	火災	当該製品を使用中、異音とともに当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の置き台に堆積したほこりにマッチの火が引火した可能性を含め、現在、原因を調査中。	愛知県	事業者が事故を認識したのは、1月19日
A201100911	平成24年1月19日	平成24年1月30日	平成24年2月3日	石油給湯機	HO-3100A	株式会社ハウステック	火災	当該製品の点火操作を繰り返したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。点火操作を繰り返したことにより燃焼室内に滞留した未燃灯油に引火した可能性を含め、現在、原因を調査中。	茨城県	製造から20年以上経過した製品
A201100912	平成23年12月26日	平成24年1月31日	平成24年2月3日	石油温風暖房機(開放式)	FW-3280S	ダイニチ工業株式会社	火災	火災報知機が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	富山県	事業者が事故を認識したのは、1月17日
A201100918	平成23年12月16日	平成24年1月31日	平成24年2月3日	カセットボンベ	マイボンベL	株式会社ニチネン	火災	店舗でカセットこんろに装着していた当該製品から漏洩したガスに引火する火災が発生し、周辺を焼損した。当該製品が原因か、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	1月27日に公表したカセットこんろに関する事故(A201100883)と同一 事業者が事故を認識したのは、1月31日
A201100919	平成23年12月5日	平成24年1月31日	平成24年2月3日	ガスこんろ(LPガス用)	RT-660GFTS	リンナイ株式会社	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	長崎県	事業者が事故を認識したのは、1月23日
A201100921	平成24年1月16日	平成24年2月1日	平成24年2月3日	石油ストーブ(開放式)	RS-L21	株式会社トヨトミ	火災	当該製品にカートリッジタンクを装着したところ、異音とともに当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	兵庫県	
A201100922	平成23年2月25日	平成24年2月1日	平成24年2月3日	カセットこんろ	ASF-35(岩谷産業株式会社ブランド)	株式会社旭製作所(岩谷産業株式会社ブランド)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。取扱説明書で禁止している、保管時にカセットボンベを装着していた状況及び器具栓つまみを開いた状態にしていた状況を含め、現在、原因を調査中。	滋賀県	平成23年6月24日に公表したカセットこんろに関する事故(A201100203)と同一 事業者が事故を認識したのは、1月24日
A201100923	平成23年12月24日	平成24年2月2日	平成24年2月7日	強制給排気式(FF式)ガス給湯付ふろがま(都市ガス用)	RUF-V1615SAFFD	リンナイ株式会社	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは、1月23日
A201100928	平成24年1月21日	平成24年2月2日	平成24年2月7日	ガスこんろ(都市ガス用)	RSK-N78W6GD12X4(大阪ガス株式会社ブランド:型式110-R703)	リンナイ株式会社(大阪ガス株式会社ブランド)	火災	当該製品を使用中、当該製品のグリル部から出火する火災が発生し、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。	兵庫県	
A201100929	平成23年9月26日	平成24年2月2日	平成24年2月7日	ガスこんろ(ガス種不明)	RSK-N38W3GB2X	リンナイ株式会社	火災 重傷1名	当該製品で調理中、衣類(ブラウス)に引火し、火傷を負った。現在、原因を調査中。	東京都	1月20日に公表した衣類(ブラウス)に関する事故(A201100843)と同一 事業者が事故を認識したのは、1月26日
A201100933	平成24年1月18日	平成24年2月3日	平成24年2月7日	石油温風暖房機(開放式)	FW-373LX	ダイニチ工業株式会社	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の給油時に消火をしていなかった状況及びカートリッジタンクから灯油がこぼれ引火した可能性を含め、現在、原因を調査中。	東京都	

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100934	平成24年1月8日	平成24年2月3日	平成24年2月7日	開放式ガス瞬間湯沸器(LPガス用)	RUS-5BXK	リンナイ株式会社	火災	当該製品の点火操作を繰り返したところ、当該製品から発煙し、当該製品を焼損、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品内部が凍結及び腐食していた状況を含め、現在、原因を調査中。	北海道	製造から15年以上経過した製品 事業者が事故を認識したのは、2月1日 1月19日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100935	平成24年1月10日	平成24年2月3日	平成24年2月7日	石油給湯機	UIB-3030CX(FF)	株式会社コロナ	火災	異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品が水漏れし、腐食していた状況を含め、現在、原因を調査中。	北海道	製造から10年以上経過した製品 (平成24年2月9日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201100936	平成24年1月24日	平成24年2月3日	平成24年2月7日	ガスこんろ(LPガス用)	IC-4600F	パロマ工業株式会社(現　株式会社パロマ)	火災	当該製品を使用後、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品を可燃物(紙)で囲っていた状況及び当該製品の下に可燃物(紙)が敷かれていた状況も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	1月26日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故 2月2日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100937	平成24年1月30日	平成24年2月3日	平成24年2月7日	ガスこんろ(LPガス用)	不明	パロマ工業株式会社(現　株式会社パロマ)	火災	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	栃木県	
A201100940	平成24年1月27日	平成24年2月3日	平成24年2月7日	強制排気式(FE式)ガス給湯機(都市ガス用)	GQ-2421WZ-HP	株式会社ノーリツ	火災 軽傷2名	店舗で当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	広島県	
A201100941	平成24年1月24日	平成24年2月3日	平成24年2月7日	石油温風暖房機(開放式)	AKF-P321N(日本エー・アイ・シー株式会社「アラジン」ブランド)	株式会社千石(日本エー・アイ・シー株式会社「アラジン」ブランド) (輸入事業者)	火災 死亡1名	建物を全焼、1名が死亡する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	石川県	平成23年2月4日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率　20.6%
A201100942	平成24年1月25日	平成24年2月3日	平成24年2月7日	ガス栓(LPガス用)	KU-31	株式会社桂精機製作所	火災	当該製品に接続したガスこんろを使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品のガス機器が接続されていない側の口の開閉状況を含め、現在、原因を調査中。	新潟県	1月27日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故 2月2日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100946	平成24年2月1日	平成24年2月6日	平成24年2月10日	カセットこんろ	KC-313	株式会社ニチネン (輸入事業者)	火災 軽傷1名	当該製品にカセットボンベを装着して使用中、炎が消えたため、再度点火したところ、当該製品から出火する火災が発生し、1名が火傷を負った。現在、原因を調査中。	神奈川県	2月9日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100949	平成24年1月11日	平成24年2月7日	平成24年2月10日	石油給湯機付ふろがま	UKB-3200TX3	株式会社コロナ	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	北海道	製造から15年以上経過した製品 事業者が事故を認識したのは、1月30日 1月26日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100950	平成24年1月28日	平成24年2月7日	平成24年2月10日	石油ストーブ(開放式)	HRS-D29	株式会社トヨトミ	火災	当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。	大阪府	2月9日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100956	平成24年1月31日	平成24年2月9日	平成24年2月14日	石油給湯機付ふろがま	UKB-3300TXA(MS)	株式会社コロナ	火災	当該製品を使用中、シャワーのお湯が出ないため点火操作を繰り返したところ、異音とともに当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	山形県	製造から10年以上経過した製品 2月9日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100958	平成24年1月25日	平成24年2月9日	平成24年2月14日	カセットボンベ	G300(榮製機株式会社ブランド)	小池化学株式会社(榮製機株式会社ブランド)	火災 軽傷1名	店舗の厨房で当該製品が破裂する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品の穴開け作業中に漏れたガスに引火した可能性を含め、現在、原因を調査中。	鳥取県	

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100959	平成24年1月13日	平成24年2月9日	平成24年2月14日	石油ストーブ（開放式）	RCA-25A	株式会社トヨトミ	火災	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の給油時に灯油がこぼれ引火した可能性を含め、現在、原因を調査中。	福岡県	製造から30年以上経過した製品 事業者が事故を認識したのは、2月7日 1月26日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100960	平成23年12月	平成24年2月9日	平成24年2月14日	石油ストーブ（密閉式）	FF-65AKV3	株式会社コロナ	火災	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	北海道	事業者が事故を認識したのは、1月31日
A201100961	平成24年1月24日	平成24年2月9日	平成24年2月14日	石油温風暖房機（開放式）	FW-365L	ダイニチ工業株式会社	火災 死亡1名	建物が全焼し、1名が死亡した。当該製品を消火せずに給油後、カートリッジタンクを戻す際、口金が外れて灯油がこぼれ引火した可能性を含め、現在、原因を調査中。	千葉県	
A201100963	平成24年1月26日	平成24年2月9日	平成24年2月14日	石油ストーブ（開放式）	KCP-E291WY	株式会社コロナ	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品を消火せずに給油後、カートリッジタンクを戻す際、灯油がこぼれ引火した可能性を含め、現在、原因を調査中。	京都府	2月9日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100970	平成24年1月17日	平成24年2月10日	平成24年2月14日	油だき温水ボイラ（薪兼用）	HG-35S	株式会社長府製作所	火災	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	京都府	
A201100972	平成24年1月27日	平成24年2月10日	平成24年2月14日	石油ふろがま用バーナー（薪兼用）	SB-72	株式会社長府製作所	火災	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。使用者が他社製ふろがまに当該製品を取付けて使用していたことが要因となった可能性を含め、現在、原因を調査中。	愛媛県	
A201100974	平成24年1月30日	平成24年2月10日	平成24年2月14日	石油ストーブ（開放式）	HSR-21E	シャープ株式会社	火災 軽傷1名	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が負傷した。当該製品の給油時の状況を含め、現在、原因を調査中。	静岡県	（平成24年2月16日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A201100975	平成24年2月1日	平成24年2月10日	平成24年2月14日	石油ふろがま	EMC-8	長府工産株式会社	死亡1名	当該製品を使用して沸かした浴槽内で、使用者（90歳代）が発見され、死亡が確認された。使用者が誤って高温になっていた浴槽に落ちた可能性を含め、現在、原因を調査中。	和歌山県	
A201100977	平成24年2月2日	平成24年2月10日	平成24年2月14日	半密閉式（CF式）ガスふろがま（LPガス用）	GF-130C	高木産業株式会社（現　パーパス株式会社）	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品が冠水していた状況を含め、現在、原因を調査中。	茨城県	
A201100979	平成24年1月3日	平成24年2月13日	平成24年2月17日	ガス栓（都市ガス用）	G56	光陽産業株式会社	火災	当該製品が設置されている部屋で当該製品の周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に荷物が接触し、つまみ部から漏洩したガスに引火した可能性を含め、現在、原因を調査中。	千葉県	製造から30年以上経過した製品 事業者が事故を認識したのは、2月3日 1月4日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故 1月13日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100984	平成24年1月31日	平成24年2月13日	平成24年2月17日	石油給湯機付ふろがま	OW-4TAHE	松下電器産業株式会社（現　パナソニック株式会社）	火災	当該製品を点火する際、異臭がしたため確認すると、当該製品周辺が焼損していた。工事説明書等で禁止している排気筒貫通部の壁の構造体に木材が使用されていた状況を含め、現在、原因を調査中。	長野県	
A201100987	平成24年2月3日	平成24年2月14日	平成24年2月17日	ガスこんろ（都市ガス用）	IC-70BE6-R	パロマ工業株式会社（現　株式会社パロマ）	火災 死亡1名	集合住宅の一室を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	愛知県	
A201100988	平成24年1月28日	平成24年2月14日	平成24年2月17日	石油ストーブ(開放式)	HSR-256	シャープ株式会社	火災 軽傷1名	建物が全焼し、使用者（60歳代）が火傷を負った。当該製品に給油した際、カートリッジタンクの口金の締め付け不足で灯油が漏れ出火した可能性を含め、現在、原因を調査中。	福島県	

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100989	平成24年2月2日	平成24年2月14日	平成24年2月17日	石油給湯機	IB-385SR	株式会社長府製作所	火災	当該製品で浴槽に給湯中、湯温が低下していたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。	和歌山県	製造から15年以上経過した製品
A201100990	平成24年1月25日	平成24年2月14日	平成24年2月17日	石油ストーブ(開放式)	BRS-210	株式会社トヨトミ	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品を消火せずにカートリッジタンクに給油した状況を含め、現在、原因を調査中。	福岡県	
A201100992	平成24年2月2日	平成24年2月14日	平成24年2月17日	石油ストーブ(開放式)	RX-D18	株式会社コロナ	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。燃焼部以外のところに火がついていた状況を含め、現在、原因を調査中。	愛知県	
A201100993	平成24年2月3日	平成24年2月14日	平成24年2月17日	石油ストーブ(開放式)	SX-E21Y	株式会社コロナ	火災 軽傷1名	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が負傷した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	北海道	2月16日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100998	平成24年2月3日	平成24年2月16日	平成24年2月21日	石油ストーブ(開放式)	GKP-S241N(株式会社グリーンウッドブランド)	株式会社千石(株式会社グリーンウッドブランド)(輸入事業者)	火災 軽傷1名	当該製品に給油しようと、カートリッジタンクを引き抜いたところ、灯油がこぼれ出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損、1名が火傷を負った。カートリッジタンクの口金の締め付けが不十分であった可能性を含め、現在、原因を調査中。	愛媛県	平成22年9月1日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率　29.2% 2月16日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201101000	平成24年2月10日	平成24年2月16日	平成24年2月21日	ガスこんろ(LPガス用)	PA-3100CF-R	パロマ工業株式会社(現　株式会社パロマ)	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の火を消し忘れた可能性を含め、現在、原因を調査中。	栃木県	
A201101001	平成24年2月6日	平成24年2月16日	平成24年2月21日	開放式ガス瞬間湯沸器(LPガス用)	GW-525	松下住設機器株式会社(現　パナソニック株式会社)	CO中毒 死亡1名 軽症1名	当該製品を使用中、一酸化炭素中毒により1名が死亡、1名が軽症を負う事故が発生した。換気扇を使用しなかった状況及び長年の使用により多量の煤及び埃が当該製品に付着していた状況も含め、現在、原因を調査中。	茨城県	製造から30年以上経過した製品 2月8日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故 2月16日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201101005	平成24年1月13日	平成24年2月17日	平成24年2月21日	ガスこんろ(都市ガス用)	PA-Z33FE-L(東邦ガス株式会社ブランド:型式P-3VF7-L)	パロマ工業株式会社(現　株式会社パロマ)	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品のグリル庫内の受け皿に水を入れずに使用していた可能性及び当該製品の火を消し忘れた可能性も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	事業者が事故を認識したのは、2月8日
A201101014	平成24年2月14日	平成24年2月20日	平成24年2月24日	ガスこんろ(都市ガス用)	不明	パロマ工業株式会社(現　株式会社パロマ)	火災 死亡2名 軽傷2名	建物の1階部分が焼損し、2名が死亡、2名が負傷する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201101018	平成24年2月14日	平成24年2月21日	平成24年2月24日	ガスこんろ(都市ガス用)	IC-3100F	パロマ工業株式会社(現　株式会社パロマ)	火災 軽傷2名	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、2名が負傷した。当該製品に油の入った鍋を置き、点火したままにしていた可能性を含め、現在、原因を調査中。	福岡県	
A201101040	平成24年1月27日	平成24年2月24日	平成24年2月28日	ガス衣類乾燥機(都市ガス用)	RDT-51S	リンナイ株式会社	火災	病院内で当該製品を使用中、当該製品及び内部の可燃物(タオル)を焼損する火災が発生した。当該製品内の可燃物に残留した油脂成分が発火した可能性を含め、現在、原因を調査中。	愛知県	2月16日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201101041	平成24年2月10日	平成24年2月24日	平成24年2月28日	石油ストーブ(開放式)	RX-298W	株式会社コロナ	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品給油時の状況を含め、現在、原因を調査中。	岩手県	2月23日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201101042	平成24年2月9日	平成24年2月24日	平成24年2月28日	石油こんろ	KT-10	株式会社コロナ	火災	建物が1棟全焼、2棟が類焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	新潟県	2月23日に消費者安全法の重大事故等として公表済

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201101043	平成24年2月14日	平成24年2月24日	平成24年2月28日	ガス給湯付ふろがま(LPガス用)	GJ-C16T1	松下電器産業株式会社(現　パナソニック株式会社)	火災	当該製品の電源が入らないため、確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。2日前に修理業者が当該製品を修理した際、都市ガス用の部品を取り付けたことが要因となった可能性を含め、現在、原因を調査中。	福岡県	
A201101046	平成24年2月17日	平成24年2月27日	平成24年3月2日	密閉式(BF式)ガス給湯付ふろがま(LPガス用)	GBSQ-605	株式会社ノーリツ	火災 軽傷1名	当該製品を使用中、湯温が低かったため、湯温調整つまみを回し点火したところ、火災が発生し、1名が火傷を負った。現在、原因を調査中。	兵庫県	
A201101050	平成24年2月14日	平成24年2月27日	平成24年3月2日	屋外式(RF式)ガス給湯器(LPガス用)	RUX-2017W-E	リンナイ株式会社	火災	発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	静岡県	
A201101051	平成24年1月29日	平成24年2月27日	平成24年3月2日	石油ふろがま	CK-5	株式会社長府製作所	火災	当該製品を焼損する火災が発生した。事故前に当該製品のスイッチを入れても点火しなかった状況を含め、現在、原因を調査中。	宮城県	製造から30年以上経過した製品 事業者が事故を認識したのは、2月17日 2月23日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201101055	平成24年2月2日	平成24年2月28日	平成24年3月2日	ガスふろがま(LPガス用)	YB-S214A又はYB-S214AC	日本楽器製造株式会社(現　ヤマハリビングテック株式会社)	火災	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	岡山県	製造から35年以上経過した製品 2月23日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201101060	平成24年2月20日	平成24年2月28日	平成24年3月2日	屋外式(RF式)ガス給湯付ふろがま(LPガス用)	GT-162AR	株式会社ノーリツ	火災	当該製品で給湯中、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	栃木県	
A201101065	平成24年2月15日	平成24年3月1日	平成24年3月6日	石油ストーブ(開放式)	SX-2200Y	株式会社コロナ	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の給油時の状況を含め、現在、原因を調査中。	新潟県	平成20年9月17日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率　1.6%
A201101071	平成24年2月17日	平成24年3月1日	平成24年3月6日	ガスこんろ(LPガス用)	IC-3300F	パロマ工業株式会社(現　株式会社パロマ)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の火を消し忘れた可能性を含め、現在、原因を調査中。	島根県	
A201101072	平成24年2月18日	平成24年3月1日	平成24年3月6日	石油ふろがま(薪兼用)	CH2S	株式会社長府製作所	火災	当該製品の周辺を焼損する火災が発生した。屋内用の当該製品を屋外に設置し、また、壁に近接して設置した状況を含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	製造から20年以上経過した製品
A201101073	平成24年1月29日	平成24年3月2日	平成24年3月6日	石油ストーブ(開放式)	SL-221	株式会社コロナ	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	群馬県	事業者が事故を認識したのは、2月22日
A201101074	平成24年2月21日	平成24年3月2日	平成24年3月6日	石油給湯機付ふろがま	UKB-3300TXA(MS)	株式会社コロナ	火災	当該製品を使用後、停電したため確認すると、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	新潟県	製造から10年以上経過した製品 3月1日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201101075	平成24年2月19日	平成24年3月2日	平成24年3月6日	石油温風暖房機(密閉式)	FF-447S	株式会社コロナ	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該事故前から故障状態であった可能性及び当該製品内に煤が堆積していた可能性も含め、現在、原因を調査中。	北海道	3月1日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201101076	平成24年2月22日	平成24年3月2日	平成24年3月6日	石油温風暖房機(開放式)	FW-323S	ダイニチ工業株式会社	火災 軽傷2名	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、2名が負傷した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	滋賀県	
A201101078	平成24年2月7日	平成24年3月2日	平成24年3月6日	石油ストーブ(開放式)	RS-S23A	株式会社トヨトミ	火災	当該製品を使用中、当該製品及び当該製品が置かれていた部屋を焼損する火災が発生した。当該製品に近接してベッドが置かれていた状況を含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200900680	平成21年11月15日	平成21年11月25日	平成24年3月9日	石油ふろがま	CK-11	株式会社長府製作所	火災	当該製品で風呂を焚いたところ空焚きとなり、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。 事故原因は、機器の修理、点検及び空焚き防止装置の作動状況を判定するため、一時的に使用する点検用コネクター(空焚き防止装置を働かせないようにするもの)を修理・点検後に戻し忘れたため、空焚きとなった際に空焚き防止装置が作動せず、火災に至ったものと考えられる。 当該事業者は、平成19年7月27日にプレスリリースを行い、無償点検・改修を実施している。	山口県	平成21年11月27日にガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)として公表していたもの 平成19年7月27日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率　30.5%
A201101086	平成24年1月28日	平成24年3月5日	平成24年3月9日	ガスこんろ(都市ガス用)	IC-3100F	パロマ工業株式会社(現　株式会社パロマ)	火災	当該製品を焼損する火災が発生した。天ぷら油を加熱したまま火を消し忘れた可能性を含め、現在、原因を調査中。	愛知県	事業者が事故を認識したのは、3月2日
A201101091	平成24年2月23日	平成24年3月7日	平成24年3月9日	石油給湯機付ふろがま	RPE33KAB(高木産業株式会社ブランド:型式AX-321ARD)	TOTO株式会社(製造:東陶ユプロ株式会社(解散))	火災	当該製品を使用中、異音とともに当該製品から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。 事故原因は、当該製品内部の送油ユニット部分において、電磁ポンプパッキンを押さえる板がずれた状態で組み付けたため、すき間から油漏れが発生し、出火に至ったものと考えられる。	福岡県	平成20年9月2日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率　84.3% 3月8日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201101094	平成24年2月23日	平成24年3月8日	平成24年3月13日	石油ふろがま	JPK-N3	株式会社長府製作所	火災	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生していた。 事故原因は、機器の修理、点検及び空焚き防止装置の作動状況を判定するため、一時的に使用する点検用コネクター(空焚き防止装置を働かせないようにするもの)を修理・点検後に戻し忘れたため、空焚きとなった際に空焚き防止装置が作動せず、火災に至ったものと考えられる。	宮城県	製造から15年以上経過した製品 平成19年7月27日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率　30.5% 3月8日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201101095	平成24年2月25日	平成24年3月8日	平成24年3月13日	油だき温水ボイラ	PG-50S	株式会社長府製作所	火災	当該製品を使用中、発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。事故前に不着火の不具合があった状況を含め、現在、原因を調査中。	群馬県	
A201101097	平成24年2月22日	平成24年3月9日	平成24年3月13日	石油ストーブ(開放式)	SX-3080Y	株式会社コロナ	火災	当該製品を使用中、当該製品を消火せずにカートリッジタンクを外しその場を離れたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	鳥取県	平成20年9月17日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率　1.6% 3月8日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201101098	平成24年2月27日	平成24年3月9日	平成24年3月13日	石油ストーブ(開放式)	RCA-106(M)	株式会社トヨトミ	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	福井県	
A201101101	平成24年3月1日	平成24年3月9日	平成24年3月13日	石油ストーブ(密閉式)	FF-90RF	サンポット株式会社	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の上に可燃物(桐の箱)を置いたまま使用していた可能性を含め、現在、原因を調査中。	秋田県	
A201101102	平成24年3月3日	平成24年3月9日	平成24年3月13日	ガス栓(都市ガス用)	B36CM	株式会社藤井合金製作所	火災	当該製品に接続したガスこんろを点火したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の部品の一部が脱落し、漏洩したガスにこんろの火が引火した状況を含め、現在、原因を調査中	大阪府	製造から35年以上経過した製品 3月5日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故 (平成24年3月15日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201101103	平成24年2月29日	平成24年3月12日	平成24年3月16日	ガスこんろ(LPガス用)	PA-3KFP	パロマ工業株式会社(現　株式会社パロマ)	火災 軽傷1名	建物を全焼、1名が負傷する火災が発生した。当該製品の火を消し忘れた可能性を含め、現在、原因を調査中。	佐賀県	

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201101104	平成24年3月5日	平成24年3月12日	平成24年3月16日	ガスこんろ(LPガス用)	IC-E600F	パロマ工業株式会社(現　株式会社パロマ)	火災	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品の設置状況を含め、現在、原因を調査中。	香川県	
A201101105	平成24年3月1日	平成24年3月12日	平成24年3月16日	石油給湯機付ふろがま	UKB-LD300X(FFK)	株式会社コロナ	火災	異音と異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	北海道	
A201101112	平成24年3月4日	平成24年3月15日	平成24年3月21日	石油給湯機	UIB-3300TXA(MS)	株式会社コロナ	火災	店舗で当該製品を使用後、ブレーカーが作動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	福島県	製造から10年以上経過した製品
A201101116	平成24年2月22日	平成24年3月15日	平成24年3月21日	カセットこんろ	A-2(岩谷産業株式会社ブランド)	株式会社旭製作所(岩谷産業株式会社ブランド)	火災 軽傷1名	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生しており、その後、当該製品に接続したカセットボンベが破裂し、1名が火傷を負った。現在、原因を調査中。	千葉県	製造から35年以上経過した製品
A201101117	平成24年2月29日	平成24年3月15日	平成24年3月21日	石油温風暖房機(開放式)	FW-4070S	ダイニチ工業株式会社	火災	当該製品を使用中、消火せずに給油をしたところ、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の給油時の状況を含め、現在、原因を調査中。	新潟県	
A201101121	平成24年3月8日	平成24年3月16日	平成24年3月21日	石油給湯機付ふろがま	ORM-240Y	株式会社ノーリツ	火災	当該製品を使用中、異音がしたため入切り操作を行ったところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。給油タンクからの送油配管が途中でゴムホースに改造されていた状況を含め、現在、原因を調査中。	長野県	製造から30年以上経過した製品
A201101123	平成24年2月16日	平成24年3月16日	平成24年3月21日	石油温風暖房機(開放式)	GT-324Y	株式会社コロナ	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	岡山県	事業者が事故を認識したのは、3月7日
A201101134	平成24年3月7日	平成24年3月22日	平成24年3月27日	石油ストーブ(開放式)	NC-S24RD	株式会社ニッセイ	火災	建物を11棟全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品が完全に消火されていなかったことが要因となった可能性を含め、現在、原因を調査中。	長崎県	
A201101135	平成24年3月12日	平成24年3月22日	平成24年3月27日	石油給湯機	UK-320S	ネポン株式会社	火災	入浴中、異音がしたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	愛知県	製造から15年以上経過した製品 3月23日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201101137	平成24年3月4日	平成24年3月22日	平成24年3月27日	石油ふろがま(薪兼用)	CH_2S-2	株式会社長府製作所	火災	タイマーが切れて燃焼が続いているため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	滋賀県	
A201101139	平成24年3月11日	平成24年3月22日	平成24年3月27日	石油ふろがま	CK-5	株式会社長府製作所	火災	当該製品を使用中、ブレーカーが作動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	製造から30年以上経過した製品
A201101142	平成24年3月15日	平成24年3月22日	平成24年3月27日	石油ストーブ(密閉式)	FF-541TS	サンポット株式会社	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故前から点火不良等の不具合を知りつつ使用していた状況を含め、現在、原因を調査中。	北海道	
A201101147	平成24年3月4日	平成24年3月23日	平成24年3月27日	石油ストーブ(開放式)	RS-D238E	株式会社トヨトミ	火災	当該製品を点火後、異臭がしたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	新潟県	3月23日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201101149	平成24年2月13日	平成24年3月26日	平成24年3月30日	ガスこんろ(都市ガス用)	RTS-M660VFTS-TL(東京ガス株式会社ブランド:型式RN-P028A-CHL)	リンナイ株式会社	火災 軽傷5名	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、煙により5名が負傷した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは、3月19日

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201101150	平成24年3月6日	平成24年3月26日	平成24年3月30日	ガスこんろ(LPガス用)	KM-601F-R	パロマ工業株式会社(現　株式会社パロマ)	火災	当該製品で調理中、その場を離れたところ、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品の火を消し忘れたことが要因となった可能性を含め、現在、原因を調査中。	熊本県	
A201101157	平成24年3月16日	平成24年3月27日	平成24年3月30日	屋外式(RF式)ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)	RGH21KF1-S	TOTO株式会社[製造:東陶ユプロ株式会社　(解散)]	火災	当該製品を使用中、当該製品の周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の排気口付近にあった可燃物(ビニール袋等)に引火した可能性を含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
A201101159	平成24年3月15日	平成24年3月27日	平成24年3月30日	石油給湯機	IB-W	株式会社長府製作所	火災	当該製品を使用中、勝手口の外が明るくなっていたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	香川県	製造から30年以上経過した製品

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100448	平成23年9月22日	平成23年9月29日	平成23年10月4日	水槽用ウォータークーラー	NC-180	株式会社ニッソー(現　株式会社マルカン)	火災	当該製品から出火し、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	埼玉県	
A201100449	平成23年9月15日	平成23年9月29日	平成23年10月4日	扇風機	EF-6UW	三洋電機株式会社	火災	当該製品を犬小屋へ向けて屋外で使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	埼玉県	製造から35年以上経過した製品 平成23年9月29日に消費者安全法の重大事故等として公表済 事業者が平成19年8月25日から使用中止の呼び掛け
A201100453	平成23年9月25日	平成23年10月3日	平成23年10月7日	自転車用空気入れ	CC-308	株式会社サギサカ(輸入事業者)	重傷1名	当該製品を使用中、蓄圧タンク部の蓋が外れて飛び、負傷した。現在、原因を調査中。	島根県	
A201100455	平成23年9月20日	平成23年10月3日	平成23年10月7日	電子レンジ	IM-575(岩谷産業株式会社ブランド)	株式会社千石(岩谷産業株式会社ブランド)(輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。 事故原因は、ドアの開閉を検知するスイッチの製造不良により、接点部でスパークが発生し、出火したと考えられる。	福岡県	平成15年9月2日からリコールを実施 改修率　13.2% (平成23年11月4日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201100475	平成23年9月26日	平成23年10月7日	平成23年10月12日	照明器具	HD736GPL	松下電工株式会社(現　パナソニック電工株式会社)	火災	当該製品から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	神奈川県	
A201100476	平成23年9月28日	平成23年10月7日	平成23年10月12日	液晶テレビ	KDL-40W5000	ソニーイーエムシーエス株式会社	火災	当該製品で視聴中、電源が切れたため、電源の入切操作を繰り返したところ、当該製品後方から異臭とともに出火する火災が発生し、当該製品が焼損、周辺が汚損した。 事故原因は、現在、調査中であるが、製品内部に使用されている部品(インバータートランスの一部の線材)に製造工程上の不良があり、使用を続けるうちに不良部品の劣化によって製品内部で出火し、熱の影響を受けた本体キャビネットの天井部分が溶融したものと考えられる。	長崎県	平成23年10月12日からリコールを実施 (平成23年11月17日に消費者安全法の重大事故等として公表)

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200900977	平成21年12月22日	平成22年2月5日	平成23年10月14日	スチーマー（顔用）	ES-0015(A-30)	株式会社オージーエヌ・ジャパン（輸入事業者）	重傷１名	当該製品を使用中、当該製品の水タンクが落下し、湯がこぼれ、１名が火傷を負った。 調査の結果、当該製品の取扱説明書に、水タンクの取付方法が具体的に記載されていなかった。そのため、水タンクの取り付けが不確実だったが、それに気づかず使用したため、水タンクが落下して湯がこぼれ、火傷を負ったものと考えられる。 なお、事業者は取扱説明書の記載内容を改善し、当該製品の使用者に通知した。	神奈川県	平成22年2月12日に、ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A200900783	平成21年12月18日	平成21年12月21日	平成23年10月18日	ロフトベッド	SMILE-0305	大平産業株式会社	重傷1名	就寝中に当該製品から転落し、重傷を負った。 事故の原因は、使用者(小学生)が何らかの理由で当該製品の手すりを乗り越えたことによると考えられるが、当該製品の本体表示に、使用対象年齢が適切に表示されていなかったこと及び取扱説明書や本体に転落の危険性について記載がなかったことも、事故に影響したものと考えられる。 なお、事業者は平成23年9月よりホームページ掲載及び住所が判明している購入者に対しチラシ送付による注意喚起を実施している。	東京都	平成21年12月25日に、ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201100483	平成23年9月27日	平成23年10月13日	平成23年10月18日	電気こんろ	SBE-101-100V（サンウエーブ工業株式会社製ミニキッチンに組み込まれたもの）	富士工業株式会社	火災	当該製品の上に木枠を組んで板を置き、電気冷蔵庫を設置していたところ、周辺を焼損する火災が発生した。 事故原因は、身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置かれていた物（板及び電気冷蔵庫）が燃えたものと考えられる。	愛知県	平成19年7月3日から事業者が共同してリコールを実施 改修率　95.5%
A201100490	平成23年9月9日	平成23年10月13日	平成23年10月18日	LEDランプ（電球型）	82065	株式会社クロスワーク（輸入事業者）	火災	当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	埼玉県	事業者が事故を認識したのは10月12日
A201100495	平成23年10月4日	平成23年10月14日	平成23年10月18日	液晶テレビ	TH-20LB1	松下電器産業株式会社（現　パナソニック株式会社）	火災	当該製品で視聴中、当該製品から発煙し、当該製品の内部部品の一部を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	
A200900655	平成21年11月6日	平成21年11月19日	平成23年10月21日	折りたたみ自転車	BC-626	株式会社阪和（輸入事業者）	重傷1名	当該製品で走行中、ハンドルが不安定になり、転倒して重傷を負った。 事故原因は、当該製品について、ハンドルバー固定ネジの製造段階での締め付けが不足していたため、ハンドルに荷重が大きく加わった際にハンドルバーが回転し、バランスを崩して転倒したものと考えられる。 なお、事業者は、平成２２年度生産分から製造工程の作業改善を行うとともに取扱説明書の乗車前点検項目を警告表記に変更して注意喚起を行っている。	京都府	平成21年11月25日に、ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201000358	平成22年6月18日	平成22年7月29日	平成23年10月21日	トング	NKS600-712	株式会社ミネックスメタル（輸入事業者）	重傷1名	当該製品を洗う際、当該製品の金属部で負傷した。 調査の結果、当該製品のシリコン樹脂部と金属の柄の境目付近の面取りが不十分であった。そのため、使用者が当該製品を洗浄していた際、指が滑り、当該部分で強く擦られたことにより、裂傷を負ったものと考えられる。 なお、事業者は、当該製品の輸入・出荷を中止している。	神奈川県	平成22年8月3日に、ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201100497	平成23年7月15日	平成23年10月17日	平成23年10月21日	自転車用幼児座席	RCS-NAS	ブリヂストンサイクル株式会社（輸入事業者）	重傷1名	幼児（3歳）を当該製品に乗せて自転車で走行中、左側足乗せ部分が外れ、幼児の足が車輪に巻き込まれ、負傷した。 事故原因は、使用中に繰り返される負荷により足乗せ部の取付部板が破損し、足乗せ部分が外れ、事故の発生に至ったものと考えられる。	埼玉県	事業者が事故を認識したのは、10月11日 平成22年9月21日からリコールを実施 回収率　41.6%

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100498	平成23年7月26日	平成23年10月17日	平成23年10月21日	電動アシスト自転車	AF40・A12	ブリヂストンサイクル株式会社	重傷1名	当該製品に乗車し、電源を入れたところ、当該製品が突然動き出し、道路から田んぼに転落し、負傷した。 事故原因は、当該製品に搭載された電動部品の内部の摩耗又は部品取付けはんだに亀裂が入る不良により、ペダルの踏み力が誤って検知され、人がペダルを踏んでいないにもかかわらず、モーターの駆動力が数秒間継続したため、事故の発生に至ったものと考えられる。	兵庫県	事業者が事故を認識したのは、10月7日 平成19年5月15日からリコールを実施 改修率　53.0%
A201100500	平成23年10月4日	平成23年10月17日	平成23年10月21日	電子レンジ	IM-575（岩谷産業株式会社ブランド）	株式会社千石（岩谷産業株式会社ブランド） （輸入事業者）	火災	当該製品を使用中、異音とともに当該製品から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。 事故原因は、ドアの開閉を検知するスイッチの製造不良により、接点部でスパークが発生し、出火に至ったものと考えられる。	神奈川県	平成15年9月2日からリコールを実施 改修率　13.2% 平成23年10月14日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A200900237	平成21年6月11日	平成21年6月26日	平成23年10月24日	除湿機	DBC	株式会社カンキョー	火災	当該製品をタイマー運転していたところ、火災が発生し、周囲が焼損した。 事故原因は、当該製品に使用されている電源基板上の実装部品に設計と異なるものが使用されていたこと及び電源基板の樹脂製ケースも設計と異なる難燃性の低い材料が使用されていたため、実装部品の不具合から出火した際に樹脂製ケースに着火し、延焼に至ったものと考えられる。	京都府	平成21年6月30日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として経済産業省が公表 平成22年9月28日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故として公表 平成23年10月24日リコールを実施
A201100509	平成23年10月9日	平成23年10月20日	平成23年10月25日	照明器具	不明	松下電工株式会社（現　パナソニック電工株式会社）	火災	火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品が焼損し、周辺が汚損した。現在、原因を調査中。	愛知県	平成23年10月20日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100512	平成23年10月6日	平成23年10月21日	平成23年10月25日	電気こんろ	HK-1102（株式会社日立ハウステック（現　株式会社ハウステック）製ミニキッチン「KM-903D」に組み込まれたもの）	松下電器産業株式会社（現　パナソニック株式会社）	火災	火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品上部で火災が発生しており、当該製品及び周辺を焼損した。 事故原因は、身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置かれていた可燃物に引火したものと考えられる。	東京都	平成19年7月3日から共同リコールを実施 改修率　95.5% （平成23年11月17日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A201100513	平成23年10月4日	平成23年10月21日	平成23年10月25日	ウォーターサーバー	WH-2K2	株式会社ダイオーズサービシーズ （輸入事業者）	火災	当該製品を使用中、当該製品から発煙し、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	（平成23年11月17日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A201100516	平成23年10月13日	平成23年10月24日	平成23年10月28日	無停電電源装置	SU1400J	株式会社エーピーシー・ジャパン（現シュナイダーエレクトリック株式会社） （輸入事業者）	火災	当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	愛知県	
A201100520	平成23年10月4日	平成23年10月24日	平成23年10月28日	アンプ	TA-F333ESX	長野東洋通信工業株式会社（現ソニーイーエムシーエス株式会社）	火災	当該製品から発煙し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	大阪府	

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100521	平成23年10月11日	平成23年10月25日	平成23年10月28日	電気こんろ	HT-1290（サンウエーブ工業株式会社（現　株式会社LIXIL）製ミニキッチンに組み込まれたもの）	日立熱器具株式会社（現　日立アプライアンス株式会社）	火災	当該製品の上に炊飯器を置いていたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 事故原因は、当該製品の上に置いた炊飯器がつまみに触れてスイッチが入り、炊飯器に引火したものと考えられる。	兵庫県	平成19年7月3日から共同リコールを実施 改修率　72.1% （平成23年11月4日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A201100522	平成23年6月26日	平成23年10月25日	平成23年10月28日	電気オーブン	95FL	デロンギ・ジャパン株式会社 （輸入事業者）	火災	当該製品で調理中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは、10月14日 平成23年10月6日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100531	平成23年10月21日	平成23年10月28日	平成23年11月1日	デスクトップパソコン	FMVE30F131	富士通株式会社	火災	異臭に気付き確認すると、当該製品から発煙と火花が生じる火災が発生しており、当該製品が焼損し、周辺が汚損した。現在、原因を調査中。	東京都	
A200900495	平成21年7月27日	平成21年9月17日	平成23年11月4日	電動アシスト自転車	アシスタライト	ブリヂストンサイクル株式会社	重傷1名	当該製品で走行中にフレームが折損して転倒し、重傷を負った。 調査の結果、事業者が撮影した製品写真等により、電動ドライブユニットを固定する溶接部付近のメインパイプに破断が認められた。また、当該製品のペダルやドライブユニットの底面に強い擦過痕が見られた。製品が廃棄されているため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品の使用時に、障害物等と衝突して溶接部付近に微細な亀裂が生じ、使用を続ける間に亀裂が進展し破断したと考えられる。	兵庫県	平成21年9月25日に、ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201000244	平成22年5月9日	平成22年6月22日	平成23年11月4日	棚（テレビ台）	ノブレス	土井インテリヤ工業株式会社	重傷１名	室内を歩行中、当該製品に接触し、負傷した。 事故原因は、当該製品の前を通過する際、当該製品に接近しすぎたため、前方にひさし状に張り出した取っ手の角に膝をぶつけたため起きたと考えられる。ただし、当該製品の取扱説明書に取っ手の角への身体の接触について注意表記がなかったことも、事故発生に影響したものと考えられる。	兵庫県	平成22年6月25日に、ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201000325	平成22年6月24日	平成22年7月16日	平成23年11月4日	自転車	アンジェリーノ	ブリヂストンサイクル株式会社	重傷1名	当該製品前部の幼児座席に幼児を乗せた状態で押し歩こうとしたところ、バランスを崩して、母親が負傷した。 事故原因は、バランスを崩してハンドルが動いた際に、ブレーキレバーとそれに隣接するグリップ式変速機との隙間に偶発的に指が入り込み、容易に抜けなかったため、そのままハンドルが回転したことにより負傷したものと考えられる。 なお、事業者は、平成22年8月31日にホームページにおいて指はさみについて注意喚起するとともに、平成23年1月以降入荷するグリップ式変速機について、隙間形状の設計変更を実施している。	東京都	平成22年7月21日に、ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201100538	平成23年9月10日	平成23年11月1日	平成23年11月4日	自転車用幼児座席	RCSNRX.A	ブリヂストンサイクル株式会社 （輸入事業者）	重傷1名	幼児（5歳）を当該製品に乗せて自転車で走行中、幼児の足が車輪に巻き込まれ、負傷した。 事故原因は、使用中に繰り返される負荷により足乗せ部の支柱が破損し、足乗せ部分が外れ、事故の発生に至ったものと考えられる。	神奈川県	事業者が事故を認識したのは、10月25日 平成22年9月21日からリコールを実施 回収率　42.0%
A201100540	平成23年10月23日	平成23年11月2日	平成23年11月8日	電気洗濯機	HSW-50S2	三洋ハイアール株式会社（現 ハイアールジャパンセールス株式会社） （輸入事業者）	火災	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。 事故原因は、当該製品のモーター用コンデンサーの製造工程において、異物が混入し、使用中に徐々に絶縁劣化を起こし、出火に至ったものと考えられる。	岩手県	平成22年11月12日からリコールを実施
A201100541	平成23年10月20日	平成23年11月2日	平成23年11月8日	電子レンジ	MRO-GS7	日立アプライアンス株式会社	火災	当該製品を使用中、火災報知機が鳴動したため確認すると、当該製品から発煙し、当該製品内部を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	東京都	（平成23年11月17日に消費者安全法の重大事故等として公表）

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100548	平成23年10月13日	平成23年11月4日	平成23年11月8日	スチームアイロン	FV4550J0	株式会社グループセブジャパン（輸入事業者）	火災	当該製品の電源を入れたところ、当該製品から異臭と共に発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	
A201000607	平成22年10月15日	平成22年10月28日	平成23年11月11日	自転車	LW276A	株式会社サイテック（輸入事業者）	重傷1名	当該製品で登り坂を走行中、当該製品のハンドルから右側グリップが抜けたため、バランスを崩し負傷した。 調査の結果、右側合成樹脂製グリップの内側全体に、当該材質から浸み出したと考えられる油状物質(製品材料を製造する際に加えられる可塑剤)が付着していた。その影響で右側グリップがハンドルから外れて事故に至った可能性が考えられるが、可塑剤が浸み出た原因が不明なため、原因の特定には至らなかった。	東京都	平成22年11月2日に、ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201100550	平成23年9月23日	平成23年11月7日	平成23年11月11日	電気ストーブ(ハロゲンヒーター)	EHH-806TI	吉井電気株式会社（輸入事業者）	火災	当該製品を使用中、ランプ部分が割れ、落ちた破片により周辺を焼損する火災が発生した。 事故原因は、当該製品のヒーター部のフィラメントとリード線を溶着する際の不具合から、接触不良によって生じた熱でガラスランプ管が破損し、火災に至ったものと考えられる。	神奈川県	事業者が事故を認識したのは、10月28日 平成19年2月19日からリコールを実施 当該製品EHH-806TIの回収率　41.9% 平成23年10月6日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100552	平成23年10月23日	平成23年11月7日	平成23年11月11日	食器洗い乾燥機	DW-S2000	三洋電機株式会社	火災	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	岐阜県	平成23年11月4日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100557	平成23年10月16日	平成23年11月8日	平成23年11月11日	電気冷蔵庫	KR-E28-W	株式会社富士通ゼネラル	火災	当該製品の扉を開けたところ、当該製品の庫内が焼損していた。現在、原因を調査中。	栃木県	（平成23年12月8日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A201100559	平成23年8月22日	平成23年11月8日	平成23年11月11日	バッテリーパック（ノートパソコン用）	PN104345	株式会社エマテック（輸入事業者）	火災	当該製品をノートパソコンに装着していたところ、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは、8月22日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し厳重注意 平成23年10月27日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201001031	平成22年12月3日	平成23年3月3日	平成23年11月15日	椅子	SOA-315	株式会社山善（輸入事業者）	重傷1名	当該製品に座った際、臀部に違和感を感じたが、座布団を敷いて使用を継続したところ、負傷した。 調査の結果、当該製品の座面裏側から取り付けている座面固定ボルトの先端が、座面合板表面から4本突き出ており、座面カバーを圧縮すると2本のボルトの先端が座面カバーから突き出る状態であった。使用を繰り返すことにより座面クッションが圧縮されて薄くなり、荷重をかけるとボルト先端がクッションを貫いて座面カバーからも突き出るようになったため、負傷したものと考えられる。	愛知県	平成23年3月8日に、ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201100562	平成23年5月7日	平成23年11月10日	平成23年11月15日	電気ストーブ(カーボンヒーター)	UHC-3T	燦坤日本電器株式会社（輸入事業者）	火災	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。 事故原因は、当該製品の強弱切り替えスイッチに使用されているダイオードの部品不良により、異常発熱し、火災に至ったものと考えられる。	福島県	事業者が事故を認識したのは、5月11日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し厳重注意 平成23年2月10日からリコールを実施（特記事項を参照） 回収率　6.0% 平成23年11月10日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100563	平成23年8月10日	平成23年11月10日	平成23年11月15日	換気扇（天井用）	FV-18BFB	松下精工株式会社（現　パナソニックエコシステムズ株式会社）	火災	小学校のトイレ内に設置された当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	埼玉県	製造から30年以上経過した製品 事業者が事故を認識したのは、10月31日 平成23年10月27日に消費者安全法の重大事故等として公表済

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100565	平成23年10月21日	平成23年11月10日	平成23年11月15日	ポータブル液晶テレビ	LTV-1S350P	ロジテック株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品で視聴中、当該製品から異音がして発煙し、当該製品を焼損、周辺を汚損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	大阪府	平成23年11月10日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100568	平成23年6月15日	平成23年11月11日	平成23年11月15日	電気こんろ	CR-1501	三菱電機株式会社	火災	当該製品の上に置いていた可燃物(電気ケトル)を焼損する火災が発生した。 事故原因は、身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置かれていた可燃物(電気ケトル)に引火したものと考えられる。	東京都	事業者が事故を認識したのは、11月7日 平成19年7月3日から事業者が共同してリコールを実施(特記事項を参照) 改修率　95.6%
A201100569	平成23年11月5日	平成23年11月11日	平成23年11月15日	ACアダプター(インターホン用)	PS-24N	アイホン株式会社	火災	当該製品を接続していた白黒テレビモニターから出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。 事故原因は、長期間(約23年)の使用により、電圧制御用の電解コンデンサが経年劣化し過電流が生じて発熱し、出火に至ったものと考えられる。	愛媛県	平成20年6月10日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率　12.8% (平成23年12月15日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201100570	平成23年11月3日	平成23年11月11日	平成23年11月15日	ウォーターサーバー	TWM-N-001	さつき株式会社 (輸入事業者)	火災	店舗内で、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	鳥取県	(平成23年11月17日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201000172	平成22年5月14日	平成22年5月27日	平成23年11月18日	机	SSD-NFU6BP	コクヨファニチャー株式会社	重傷1名	当該製品の高さを調整する際、天板が落下し、負傷した。 調査の結果、当該製品の取扱説明書での高さの調節方法に関する記載が不十分であった。当該製品は、本体を裏返しに置いてから固定金具のボルトを緩め、脚をスライドすることで高さを調整する構造であり、取り扱い説明書には本体を裏返して作業する旨の記載はあったが、その他の注意事項の記載が不十分であった。そのため、児童(小学校高学年)が作業する際に、本体を裏返しにせず、当該製品の中に入れていた多量の収納物を取り除かずに、高さ調節を行ったことから、過荷重で当該製品上部が急降下して指先が挟まり事故に至ったものと考えられる。 なお、事業者は、平成22年12月10日製造分から、本体表示を改善し、注意喚起の記載及び脚部に注意ラベルの貼付を実施している。	千葉県	平成22年6月1日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201000459	平成22年8月7日	平成22年8月30日	平成23年11月18日	ドア	XE6B06920R	新日軽株式会社 (現　株式会社LIXIL)	重傷1名	当該製品の勝手口ドアを開扉するためドアノブを操作した際、ハンドル取り付けネジが抜け落ちていたため、ドアノブが抜け、体勢を崩し、転倒して負傷した。 調査の結果、①当該製品の施工指示書には、ハンドル取り付けネジの推奨締付トルクが記載されていなかった。②施工業者が当該製品を取り付ける際、締付トルクが弱かったことから、使用者が当該製品を使用していくうちにネジが緩み、抜け落ち、ドアノブが抜け、事故に至ったものと考えられる。 なお、製造事業者は、ドアノブの委託製造事業者とともにホームページに平成23年11月14日から、ネジが緩んだまま使用しない旨注意喚起し、希望者には緩み止め処理を施したネジを送付する対策を実施している。	山形県	平成22年9月3日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201000537	平成22年9月12日	平成22年9月22日	平成23年11月18日	エアコン(室外機)	CO-S226	株式会社コロナ	火災	エアコンが停止し異臭がしたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品が焼損した。 調査の結果、当該製品のコンプレッサー用始動コンデンサーの焼損が著しく、当該製品内部から出火に至ったものと考えられるが、コンデンサー内部の詳細が確認できないため、事故原因の特定には至らなかった。	福島県	平成22年9月28日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201001012	平成23年2月7日	平成23年2月28日	平成23年11月18日	蛍光ランプ	EFA25EL/21-R	東芝ライテック株式会社 （輸入事業者）	火災	当該製品を点灯中、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生していた。 調査の結果、当該製品内部の点灯回路用FET（電界効果トランジスター ）2個に焼損がみられた。 事故原因は、以下の2点が考えられる。①当該製品の寿命末期に点灯回路用FETに過電流が流れ、FETがショートモードで破壊したため異常発熱し、焼損した。FETは製品ばらつきによってショートモードで破壊する場合があるが、その際は、パターンヒューズによって通電を停止する回路設計であった。しかし、事故品では、パターンヒューズの溶断電流が大きかったために過電流が継続し、焼損に至ったものと考えられる。②さらに、当該製品を取り付けていた照明器具が不適切な施工により、紙製の断熱材に近接していたため、断熱材が過熱され出火に至ったものと推定される。 なお、当該製品のパッケージには、「断熱材施工器具には使用しない」（※断熱材が使われているところでは使用しない）旨、また、当該製品を取り付けていた照明器具の施工説明書には、「断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しない。過熱による火災の原因になる。」旨、記載されている。 事業者は、平成22年6月生産分より、回路に電流ヒューズを追加している。	埼玉県	平成23年3月4日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201100574	平成23年11月1日	平成23年11月14日	平成23年11月18日	スイッチングハブ	FS908TL-PS	アライドテレシス株式会社 （輸入事業者）	火災	店舗内で、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	東京都	（平成23年12月15日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A201100583	平成23年3月5日	平成23年11月15日	平成23年11月18日	オーブントースター	EOT300	エレクトロラックス・ジャパン株式会社 （輸入事業者）	火災	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは、3月10日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し厳重注意 平成23年6月2日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100585	平成23年11月8日	平成23年11月15日	平成23年11月18日	プラズマテレビ	TH-42PX70SK	松下電器産業株式会社（現　パナソニック株式会社）	火災	当該製品で視聴中、その場を離れ戻ったところ、当該製品背面部から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	大阪府	（平成23年11月25日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A201100586	平成23年5月26日	平成23年11月16日	平成23年11月18日	照明器具	EGR-7011	瀧住電機工業株式会社	火災	当該製品から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	神奈川県	事業者が事故を認識したのは、11月15日
A200900895	平成21年12月18日	平成22年1月19日	平成23年11月22日	電気マット	ナノ遠赤120	アース・エコ・クラブ	火災	外出から帰宅したところ、当該製品から異臭と発煙が生じており、当該製品及び周辺を焼損した。 事故原因は、当該製品の取扱説明書に「就寝中は製品を布団の外に出す」等の記載がなかったことから、布団の中で長時間使用したため、ヒーターが異常発熱し、出火に至ったものと考えられる。 なお、事業者は、事故発生後、当該製品全品について、回収を完了している。	静岡県	平成22年1月22日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201000242	平成22年6月16日	平成22年6月22日	平成23年11月22日	電気ストーブ（パネルヒーター）	PHA-1200	象印マホービン株式会社	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 事故原因は、長期使用(約37年)により、電源コードの芯線が半断線となり、スパークが生じて、出火に至ったものと考えられる。	石川県	製造から35年以上経過した製品 平成22年6月25日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201100590	平成23年8月23日	平成23年11月17日	平成23年11月22日	照明器具	QCW-62202C	日本電気ホームエレクトロニクス株式会社（現　NECライティング株式会社）	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	神奈川県	事業者が事故を認識したのは、11月7日 平成23年9月1日に消費者安全法の重大事故等として公表済

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200901064	平成22年2月6日	平成22年2月25日	平成23年11月25日	木製テーブル	TSW-334	野村貿易株式会社 （輸入事業者）	重傷1名	当該製品に手をかけ、立ち上がろうとしたところ、転倒し、負傷した。 当該製品は、円形の木製テーブルで、三又になった下脚の上に1本の支柱が立ち、それが円形の天板を支えるもの。 調査の結果、使用者が三又状下脚の開脚部上の天板外縁側に手をついたことにより当該製品が傾き、そのため、バランスを崩して、転倒し、負傷したものと考えられる。 取扱説明書には、天板に手をつくことについて注意事項の記載がされていなかった。	熊本県	平成22年3月2日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201000044	平成22年4月3日	平成22年4月15日	平成23年11月25日	電子レンジ	EMO-VC1	三洋電機コンシューマエレクトロニクス株式会社	火災	当該製品を使用中、当該製品庫内から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。 事故原因は、長期使用（約１８年）により、本体内部にホコリが多量に堆積して、冷却不足のまま繰り返し使用されたことから、高圧トランス端子部のはんだ部分にクラックが生じてリーク放電(スパーク)が発生し、そのため周辺の樹脂が溶融・出火したものと考えられる。	大阪府	平成22年4月20日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201000179	平成22年5月23日	平成22年5月28日	平成23年11月25日	テレビ（ブラウン管型）	BV-140	船井電機株式会社 （輸入事業者）	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 調査の結果、当該製品内部の基板部の焼損が著しく、基板部から出火したものと考えられるが、基板部の一部が焼失しており、詳細が確認できないため、事故原因の特定には至らなかった。	北海道	平成22年6月1日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201100600	平成23年11月8日	平成23年11月21日	平成23年11月25日	電気カーペット	KM-204HN	日本電熱株式会社	火災	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	愛知県	平成23年11月17日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100603	平成23年10月24日	平成23年11月21日	平成23年11月25日	電気こんろ	HT-1290（サンウエーブ工業株式会社製ミニキッチンに組み込まれたもの）	日立熱器具株式会社（現　日立アプライアンス株式会社）	火災	当該製品の上面に可燃物（タオル及びボックスティッシュ）を置いていたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 事故原因は、身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、置かれていた可燃物に引火したものと考えられる。	神奈川県	事業者が事故を認識したのは、11月11日 平成19年7月3日から事業者が共同してリコールを実施（特記事項を参照） 改修率　72.2% （平成23年12月22日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A201100608	平成23年8月17日	平成23年11月22日	平成23年11月25日	扇風機	EF-8EF	三洋電機株式会社	火災	当該製品を使用中、発煙に気付き確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	神奈川県	事業者が事故を認識したのは、11月11日 製造から40年以上経過した製品 事業者が平成19年8月25日から使用中止の呼び掛け（特記事項を参照）
A200900120	平成21年5月3日	平成21年5月15日	平成23年11月29日	インターホン	MY-2MCUB	アイホン株式会社	火災	当該製品付近から発煙し、周辺が焼損する火災が発生した。 調査の結果、電源基板上の屋内配線接続用端子部付近が異常発熱して火災に至ったものと考えられるが、基板の一部が焼失していたため、屋内配線接続用端子が異常発熱した原因の特定には至らなかった。	愛知県	平成21年5月19日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A200900776	平成21年4月18日	平成21年12月18日	平成23年11月29日	食器洗い乾燥機（ビルトイン式）	TDW－3000BP（タカラスタンダード株式会社ブランド）	松下電器産業株式会社（現　パナソニック株式会社）	火災	当該製品から異臭とともに発火し、当該製品が焼損した。 事故原因は、長期使用（約１５年）によりドア開閉レバーブロックの固定部が破損したことで、ドアに取り付けられたマイクロスイッチ端子部に外力が加わり、接触不良が生じて異常発熱し、出火に至ったものと考えられる。なお、事故以前からドア開閉レバーブロックがぐらつくなどの支障があるにも関わらず継続使用されていたことも影響していると考えられる。	神奈川県	平成21年12月24日にガス機器、石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201000771	平成22年10月17日	平成22年12月16日	平成23年11月29日	シャワーヘッド（ハンド式）	TH721	TOTO株式会社	重傷１名	当該製品を使用して幼児（9ヶ月男児）の体を洗っていたところ、急にお湯が熱くなり、幼児が火傷を負った。 調査の結果、当該製品は、長期間使用（7～8年）によるパッキンの経年劣化により、吐水／止水ボタンを押してもシャワーが止水せず、少量（2.8ﾘｯﾄﾙ/分）の水が漏れ出る故障状態であったと推測される。また、当該製品が接続されているふろがまの最低作動流量は2.6ﾘｯﾄﾙ/分であり、少量の水(2.8ﾘｯﾄﾙ/分)が漏れ出る際は60℃の熱いお湯が出る状態であった。事故発生時、男児の母親により、何らかの原因で当該製品の吐水／止水ボタンが押された際に、ふろがまから高温の湯が供給され、事故に至ったものと考えられる。	神奈川県	平成22年12月21日、ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201000891	平成23年1月15日	平成23年1月27日	平成23年11月29日	電子レンジ	AX-M1	シャープ株式会社	火災	当該製品を使用して電子レンジ加熱式湯たんぽを加熱中、当該製品から発煙する火災が発生し、内部部品が焼損した。 事故原因は、当該製品のマグネトロン(マイクロ波用真空管)に何らかの不具合があったことに加え、レンジ加熱の時は使用しない旨禁止している付属の角皿を使用したことでマグネトロンが過負荷となって異常発熱し、その影響で高圧トランスも異常発熱し、発煙、焼損に至ったものと考えられる。 なお、取扱説明書には、付属している角皿をレンジ加熱に使用すると火花が出て製品を傷める旨、記載されている。	神奈川県	平成23年2月1日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201000991	平成23年2月2日	平成23年2月24日	平成23年11月29日	自転車	FJ-ST276SLHD-DS P I	武田産業株式会社 （輸入事業者）	重傷1名	当該製品で走行中、当該製品の後輪タイヤの一部が外れてフレームに接触し、後輪がロック状態となり転倒しかけたため、左足で踏ん張ったところ、負傷した。 調査の結果、当該製品の組み付け工程において、後輪タイヤの一部がリムにはまっていなかったと推定された。そのため、当該製品で走行中の荷重等により後輪タイヤの外れが徐々に進行し、後輪タイヤが膨らみ、チェーンステーに接触してロック状態となり、事故に至ったものと考えられる。	兵庫県	平成23年3月1日に、ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201100616	平成23年10月27日	平成23年11月24日	平成23年11月29日	電気ケトル	RM-8056（和平フレイズ株式会社ブランド）	有限会社新津興器（輸入事業者）	重傷1名	当該製品を使用中、当該製品の樹脂製取っ手部が外れて、こぼれた湯で火傷を負った。現在、原因を調査中。	福岡県	事業者が事故を認識したのは、11月14日 平成23年11月29日から使用中止を呼び掛け（特記事項を参照）
A201100621	平成23年11月17日	平成23年11月24日	平成23年11月29日	扇風機	FMD-180	株式会社ドウシシャ （輸入事業者）	火災	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	奈良県	製造から15年以上経過した製品 事業者が平成19年10月3日から注意喚起を実施（特記事項を参照） （平成23年12月1日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A201100629	平成23年11月12日	平成23年11月25日	平成23年11月29日	電子レンジ	NE-AC60	松下住設機器株式会社（現　パナソニック株式会社）	火災	当該製品を使用中、当該製品内部から出火する火災が発生し、当該製品が焼損し、周辺が汚損した。現在、原因を調査中。	福岡県	平成19年5月31日からリコールを実施（特記事項を参照） 改修率　21.9% （平成23年12月1日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A201100631	平成22年12月7日	平成23年11月28日	平成23年12月2日	ポータブルDVDプレーヤー	MPT-703W	セントレードM.E. 株式会社 （輸入事業者）	火災	当該製品から異音とともに出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	新潟県	事業者が事故を認識したのは、平成22年12月10日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し厳重注意 平成23年5月19日に消費者安全法の重大事故等として公表済

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100641	平成23年11月18日	平成23年11月30日	平成23年12月2日	電気あんか	CAY-KT	株式会社ドウシシャ （輸入事業者）	火災	当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	岐阜県	事業者が平成19年2月27日からリコールを実施（特記事項を参照） 回収率　10.7% （平成23年12月8日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A201100642	平成23年11月4日	平成23年11月30日	平成23年12月2日	自転車用幼児座席	RCSNRX.A	ブリヂストンサイクル株式会社 （輸入事業者）	重傷1名	幼児（6歳）を当該製品に乗せて自転車で走行中、右側足乗せ部が脱落し、幼児の足が後輪に巻き込まれ、負傷した。現在、原因を調査中。	千葉県	事業者が平成22年9月21日からリコールを実施（特記事項を参照） 回収率　42.7%
A201100647	平成23年11月18日	平成23年11月30日	平成23年12月2日	電子レンジ	RE-110	シャープ株式会社	火災	当該製品を使用中、当該製品の背面右側から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	東京都	
A201000272	平成22年6月18日	平成22年7月1日	平成23年12月6日	折りたたみ椅子	CF-B7N	コクヨファニチャー株式会社	重傷１名	当該製品に座ったまま、当該製品の支点付近を持って持ち上げ、当該製品の向きを変えた際、パイプの間に指を挟み、負傷した。 当該製品は、折りたたみ時に支点部を構成する前脚部と後脚部の間に隙間が生じる構造であった。 調査の結果、右側支点部の後脚上端に取り付けられていた樹脂製キャップが、長年（約23年）の使用により破断し、後脚部をなす金属製パイプの端部が露出していた。 このため、使用者が中腰のまま向きを変えようとした際、支点付近を持ったため、半開きとなり隙間を生じていた支点部の間に指が入り込み、床に置いた際に、挟まったものと考えられる。 事業者は、既販品については、部品（脚キャップ等）受注の際、注意喚起ラベル及びポスターを配布している。また、1995年以降に製造した製品は、支点部が離れない構造に設計変更を行っている。	千葉県	平成22年7月6日に、ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A200900363	平成21年7月19日	平成21年8月3日	平成23年12月9日	パワーコンディショナ（太陽光発電システム用）	PVN-402 （京セラ株式会社ブランド）	オムロン株式会社 （京セラ株式会社ブランド）	火災	当該製品から発煙し、周囲を汚損した。 事故原因は、製品内部のフィルムコンデンサの絶縁性能のばらつきから雷など外部からの異常な高電圧や使用時の周辺温度等の影響により、当該部品がショートし、発煙に至ったものと考えられる。	愛媛県	平成21年8月7日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故として経済産業省が公表していたもの 平成23年12月9日からリコールを実施（特記事項を参照）
A201100258	平成23年6月30日	平成23年7月11日	平成23年12月9日	パワーコンディショナ（太陽光発電システム用）	PVN-402 （京セラ株式会社ブランド）	オムロン株式会社 （京セラ株式会社ブランド）	火災	当該製品から発煙し、当該製品を焼損、周辺を汚損する火災が発生した。 事故原因は、製品内部のフィルムコンデンサの絶縁性能のばらつきから雷など外部からの異常な高電圧や使用時の周辺温度等の影響により、当該部品がショートし、発煙に至ったものと考えられる。	香川県	平成23年7月15日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故として公表していたもの 平成23年12月9日からリコールを実施（特記事項を参照） 平成23年7月14日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100665	平成23年11月15日	平成23年12月5日	平成23年12月9日	電子レンジ	NE-4500	松下電器産業株式会社（現　パナソニック株式会社）	火災	当該製品を使用中、当該製品内部から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	広島県	製造から30年以上経過した製品
A201100666	平成23年8月9日	平成23年12月5日	平成23年12月9日	扇風機	CR-8801	株式会社総通 （輸入事業者）	火災	当該製品を使用中、異臭とともに当該製品から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	千葉県	事業者が事故を認識したのは、8月12日報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し厳重注意 平成23年8月25日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100667	平成23年11月24日	平成23年12月5日	平成23年12月9日	電子レンジ	JM-17B-50	ハイアールジャパンセールス株式会社（輸入事業者）	火災	当該製品を使用中、異音がして、その後、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	福島県	（平成24年3月8日に消費者安全法の重大事故等として公表）

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200900354	平成21年7月21日	平成21年7月31日	平成23年12月16日	手すり（洋式トイレ用）	SUS-45	アロン化成株式会社	重傷1名	トイレでタンクの手洗いカランで手を洗うために、当該製品をつかんだところ、当該製品の固定部分が外れ、転倒した。 当該製品は、洋式トイレでの立ち座りを補助するために、肘掛けを固定具で便器に固定して使用するものである。 調査の結果、当該製品はフレームと固定具を接続するねじの掛かりが、殆どない状況であった。そこに、使用状況の詳細は不明であるが、便器前方へ引っ張る力が加わり、便器から手すりが外れ、転倒したものと考えられる。 当該製品は、手前方向に引っ張る力が加わると、取付状況により、便器から製品が外れるおそれがあるが、その注意喚起が取扱説明書には記載されていなかった。 なお、事業者は、取扱説明書の改訂（手前方向に引っ張ることについて注意事項を追加）を行うとともに、固定具が脱落しないよう構造変更を実施している。	福岡県	平成21年8月4日に、ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として経済産業省が公表していたもの
A201000092	平成22年4月17日	平成22年4月28日	平成23年12月16日	ドア	なし	トステム株式会社（現　株式会社LIXIL）	重傷1名	扉を開こうとした際、丁番と扉の隙間に指を挟み、負傷した。 調査の結果、扉が45度開いた際、扉板と丁番の間に10mmの隙間が認められ、扉が全開した際の隙間は2mmであった。 使用者(8歳)が、当該製品が取り付けてある押し入れの内側で布団の上に乗っていたところ、バランスを崩し、とっさに丁番に手をついたことから、指が隙間に入り込み、そのまま扉が開いて隙間が縮小したため、指が挟まれて事故に至ったものと考えられる。 なお、事業者は、平成22年5月6日からホームページにて注意喚起を実施している。また、平成22年7月以降の出荷分については、挟み込み防止保護材をセットで販売している。	石川県	平成22年5月7日に、ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201000407	平成21年12月初旬	平成22年8月12日	平成23年12月16日	窓	XEB06920R	新日軽株式会社（現　株式会社LIXIL）	重傷１名	上げ下げ式の当該製品の下側の窓障子を上に上げ、窓の下側の枠に手を掛けたところ、突然、上げた窓障子が落下し、右手指を負傷した。 当該製品は、上下に可動する窓障子を、窓枠の左右に内蔵したバネ部品で支えることにより、窓障子を任意の位置で止め、また、軽く上げ下げできる機構となっている。 調査の結果、左右のバネが破損していた。当該製品は、長期使用（約10年）により、片側のバネが劣化により破損し、上げ下げ部窓障子の開閉時にガタツキなどが生じて作動が悪くなり、その状態で使用を続けたことから、反対側のバネに負荷が加わって破損し、窓障子が保持できなくなったため、使用時に窓障子が落下し、事故に至ったものと考えられる。 なお、事業者はホームページで経年劣化による落下等の注意喚起を行っていた。	高知県	平成22年8月17日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201100689	平成23年11月21日	平成23年12月12日	平成23年12月16日	電気ストーブ(オイルヒーター)	CLV-065	株式会社セラヴィ(輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、異音とともに当該製品から出火する火災が発生し、当該製品を焼損した。 事故原因は、電源コードと内部配線を接続するネジの締め付けが弱かったため、接触不良を起こし、発熱して出火に至ったものと考えられる。	熊本県	平成20年3月15日からリコールを実施（特記事項を参照） 改修率　62.7% 平成23年12月15日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100691	平成23年2月3日	平成23年12月13日	平成23年12月16日	電気こんろ	MK-1004	株式会社巴商会	火災	当該製品及び当該製品の上に置いていた可燃物を焼損する火災が発生した。 事故原因は、身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、可燃物に引火したものと考えられる。	神奈川県	報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し厳重注意 平成23年4月20日からリコールを実施（特記事項を参照） 改修率　2.3% 平成23年4月14日に消費者安全法の重大事故等として公表済

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100693	平成23年12月12日	平成23年12月14日	平成23年12月16日	電気温風機（セラミックファンヒーター）	TK-5339PR	燦坤日本電器株式会社 （輸入事業者）	火災	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	神奈川県	（平成24年1月6日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A201100694	平成23年12月3日	平成23年12月14日	平成23年12月16日	電気洗濯機	HSW-50S2	三洋ハイアール株式会社（現　ハイアールジャパンセールス株式会社） （輸入事業者）	火災	当該製品を使用中、異音が生じた後発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	平成22年11月12日からリコールを実施（特記事項を参照）
A201100698	平成23年12月3日	平成23年12月15日	平成23年12月20日	IH調理器	KZ-MS32A	松下電器産業株式会社（現　パナソニック株式会社）	火災	異臭がしたため確認すると、当該製品から発煙し、当該製品の一部を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	静岡県	（平成23年12月28日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A201100714	平成23年12月5日	平成23年12月16日	平成23年12月20日	電気ストーブ	TSK-5303Q	燦坤日本電器株式会社 （輸入事業者）	火災	当該製品を使用中、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	兵庫県	（平成23年12月22日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A201100715	平成23年11月22日	平成23年12月16日	平成23年12月20日	電気冷蔵庫	TMJ12ANZRLG	GEアプライアンス・ジャパン株式会社（現窓口　GEインターナショナル・インク） （輸入事業者）	火災	異音がしたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品の一部を焼損した。現在、原因を調査中。	東京都	平成23年12月15日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100718	平成23年10月13日	平成23年12月19日	平成23年12月22日	ベッド	1445-4591-111	株式会社ニッセン （輸入事業者）	重傷1名	当該製品の床板を折りたたんだところ、床板が当該製品のフレームから外れ、落下し、負傷した。現在、原因を調査中。	大阪府	事業者が事故を認識したのは、12月7日 （平成24年1月13日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A201100719	平成23年12月3日	平成23年12月19日	平成23年12月22日	電気冷蔵庫	SJ-WE38A	シャープ株式会社	重傷1名	当該製品の扉を開けたところ、扉が外れて落下し、負傷した。現在、原因を調査中。	東京都	平成22年1月26日からリコールを実施（特記事項を参照） 改修率　15.5%
A201100723	平成23年12月7日	平成23年12月19日	平成23年12月22日	ポータブルDVDプレーヤー	MPT-703W	セントレードM.E. 株式会社 （輸入事業者）	火災	異臭がしたため確認すると、当該製品から発煙し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	東京都	（平成23年12月28日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A200900409	平成21年7月19日	平成21年8月24日	平成23年12月27日	自転車用空気入れ	AIR CONCEPT	株式会社サギサカ	重傷 1名	当該製品を使用し、自転車に空気を注入していたところ、当該製品のピストンロッド部が折損し、顔に重傷を負った。 調査の結果、当該製品のピストンロッド断面の肉厚が均一で無く、肉厚が薄い部分に気泡が生じていた。そのため、ピストンロッドを押し込んだ際、気泡部分に応力が集中し、折損して事故に至ったものと考えられる。	愛知県	平成21年8月28日に、ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として経済産業省が公表していたもの
A200900487	平成21年6月21日	平成21年9月14日	平成23年12月27日	花火（手持ち花火）	白ススキ	マルカ株式会社 （輸入事業者）	重傷1名	当該製品に点火したところ、しばらくして当該製品が破裂し、負傷した。 調査の結果、当該製品は、着火薬の詰め方の不具合により、着火薬が燃焼し終わる前に内部の火薬に着火し燃焼したことで、未燃焼の着火薬が栓になり、紙筒の内部圧力が上昇し破裂したものと考えられる。	愛知県	平成21年9月18日に、ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200900498	平成21年8月11日	平成21年9月18日	平成23年12月27日	花火（噴出花火）	ロケットファイヤージェット	マルカ株式会社（輸入事業者）	重傷1名 軽傷2名	当該製品に点火後、しばらくして当該製品が大きな音とともに破裂し、負傷した。 調査の結果、当該製品は、噴出口が詰まっているなどの不具合があったため、点火後に花火が噴き出さず、紙筒の内部圧力が上昇して破裂したものと考えられる。ただし、当該製品が破裂していて確認ができないことから、原因の特定には至らなかった。	愛知県	平成21年9月25日に、ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201000029	平成22年3月31日	平成22年4月8日	平成23年12月27日	自転車用空気入れ	33305	株式会社サギサカ	重傷1名	当該製品を使用中、シリンダキャップが外れ、指が挟まれ、負傷したと思われる事故が発生した。 事故原因は、製造段階のポンチ（かしめ）工程において、シリンダキャップのポンチが不十分であったことから、シリンダキャップが外れた際、握りとシリンダの間に指が挟まれて、負傷に至ったものと考えられる。	石川県	平成22年4月13日に、ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201100732	平成23年12月	平成23年12月21日	平成23年12月27日	投げ込み式湯沸器	TSE-22-T(HI)	株式会社津田商事 （輸入事業者）	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品のメインスイッチを切らずに浴槽から出して放置したことに加え、フロートスイッチが適切に動作しなかった状況を含め、現在、原因を調査中。	奈良県	平成19年5月8日からリコールを実施（特記事項を参照） 改修率　71.8% 平成23年12月22日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100751	平成23年12月20日	平成23年12月26日	平成24年1月6日	電気ストーブ(カーボンヒーター)	TSK-5328CT	燦坤日本電器株式会社 （輸入事業者）	火災	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。 事故原因は、当該製品の強弱切り替えスイッチに使用されているダイオードの部品不良により、異常発熱し、火災に至ったものと考えられる。	静岡県	平成23年2月10日からリコールを実施（特記事項を参照） 回収率　6.0% （平成24年1月13日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A201100755	平成23年12月17日	平成23年12月27日	平成24年1月6日	介護用リフト	BSK-3	大邦機電有限会社	火災	当該製品の充電を行うため、充電プラグと充電器を接続したところ、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。充電プラグの配線の固定が不十分であったため、充電器との接続時に屈曲し、屈曲の繰り返しにより配線が断線・短絡したことから出火した可能性を含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	平成23年12月28日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100756	平成23年12月26日	平成23年12月27日	平成24年1月6日	ノートパソコン	dynabook SS RX1/T8E(PARX1T8ELD）	株式会社東芝 （輸入事業者）	火災 軽傷1名	当該製品のバッテリーが破裂する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損、1名が火傷を負った。現在、原因を調査中。	兵庫県	バッテリーパック（ノートパソコン用）に関する事故(A201100779)と同一 （平成24年1月13日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A201100774	平成23年12月25日	平成23年12月28日	平成24年1月6日	調光器	DP-34402（大光電機株式会社ブランド）	トヨスター株式会社（大光電機株式会社ブランド）	火災	当該製品を使用中、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	静岡県	（平成24年1月26日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A201100775	平成23年12月21日	平成23年12月28日	平成24年1月6日	電気冷蔵庫	SJ-350JB	シャープ株式会社	火災	異臭がしたため確認すると、当該製品から発煙し、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	東京都	（平成24年1月19日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A201100779	平成23年12月26日	平成24年1月4日	平成24年1月6日	バッテリーパック（ノートパソコン用）	PABAS103	株式会社東芝 （輸入事業者）	火災 軽傷1名	ノートパソコンに装着した当該製品が破裂する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損、1名が火傷を負った。現在、原因を調査中。	兵庫県	ノートパソコンに関する事故(A201100756)と同一
A201100788	平成23年12月25日	平成24年1月5日	平成24年1月11日	ポータブルDVDプレーヤー	VS-GD121（株式会社ベルソスブランド）	株式会社REAL LIFEJAPAN（株式会社ベルソスブランド） （輸入事業者）	火災 軽傷3名	当該製品を充電中、当該製品から発煙し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生、3名が負傷した。現在、原因を調査中。	京都府	（平成24年1月13日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A201100791	平成23年12月23日	平成24年1月6日	平成24年1月11日	電気ストーブ（ハロゲンヒーター）	FH-911	フカダック株式会社 （輸入事業者）	火災	当該製品を使用中、当該製品側面から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	大阪府	平成21年1月14日からリコールを実施（特記事項を参照） 回収率　5.8%

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200900914	平成22年1月16日	平成22年1月22日	平成24年1月13日	電気毛布	SE-151A（三菱電機株式会社ブランド）	株式会社菱電王子製作所（現　三菱電機ホーム機器株式会社）	火災	当該製品を使用中、当該製品から発煙し、当該製品及び周辺が焼損した。 当該製品は、毛布内部に発熱線を粘着テープ及び縫製により固定する構造である。 事故原因は、当該製品が製造から長期間（約40年）経過したことにより、発熱線を固定していた粘着テープの粘着力の低下及び縫製の劣化などにより、発熱線がずれてねじれが生じ、接近した発熱線同士が局部的に過熱したため、断線し、スパークが発生して出火に至ったものと考えられる。	富山県	平成22年1月26日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201100801	平成23年10月9日	平成24年1月11日	平成24年1月13日	運動器具（ベルト式）	DK-101A	大広株式会社 （輸入事業者）	重傷1名	当該製品を使用中、バランスを崩し、当該製品ごと後方に転倒し負傷した。ベルトの使用方法が取扱説明書に記載されていなかった状況を含め、現在、原因を調査中。	長野県	事業者が事故を認識したのは、平成23年12月28日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し厳重注意 平成24年1月13日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A200900302	平成21年7月5日	平成21年7月15日	平成24年1月17日	自転車	DOLW-73L7	宮田工業株式会社	重傷 1名	当該製品で坂を下っていたところ、前輪ホークの肩部が折損して、転倒し、重傷を負った。 調査の結果、当該製品の前ホーク肩とホークステムをろう付け（金属接続）した部分に、ろうの付着が少ないろう付け不良がみられた。そのため、前ホーク肩に走行時の応力が集中して亀裂が発生し、使用時の繰り返し荷重により亀裂が進行して折損し、事故に至ったものと考えられる。 なお、事業者は、ろう付け面積を拡大する設計改善を実施。また、検査員を増やし、2度の目視検査を全数に対し実施している。	静岡県	平成21年7月17日に、ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として経済産業省が公表していたもの
A200900881	平成22年1月6日	平成22年1月15日	平成24年1月17日	自転車	ESCAPE-Ri3	株式会社ジャイアント （輸入事業者）	重傷1名	当該製品で走行中、転倒し、重傷を負った。 調査の結果、当該製品のチェーンには、適正値以上のたるみがあり、ギアに大きな力が加わった際に、チェーンがギアから外れることが認められたことから、チェーンの張り調整が適切でなかったため、走行時にチェーンが外れ、転倒に至ったものと考えられる。 チェーンの張りについては、販売店にて調整を行うこととなっているが、事業者から販売店に対し、チェーンの張りの調整に関する情報が提供されていなかったため、適切な調整が行われなかった。 なお、事業者は、事故後、当該販売店に対し、チェーンの調整方法の説明書を配布した。また、平成22年2月には事業者の系列全販売店で教育訓練を実施するとともに、販売済みの自転車及び店舗在庫品の点検を実施している。	愛知県	平成22年1月19日に、ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201000568	平成22年9月20日	平成22年10月4日	平成24年1月17日	戸棚	501-504-69	イケア・ジャパン株式会社 （輸入事業者）	重傷1名	当該製品の扉を開けた際、ヒンジ部が外れて扉が落下し、負傷した。 調査の結果、当該製品は、ヒンジ受けを扉に接着する工程で、接着剤が完全に硬化する前にヒンジ受けの接着確認（トルク検査）を行ったため、接着剤に微小な裂け目が生じ、使用を続けるうちに、上記の微小な裂け目に水分等が入り込んで接着強度が弱まり、ヒンジ受けから扉が外れ、落下して事故に至ったものと考えられる。 なお、事業者は、以下の改善を行った。 ①接着確認（トルク検査）は、接着剤の硬化後に行う。 ②ヒンジを増やす設計変更。	滋賀県	平成22年10月8日に、ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201000700	平成22年11月9日	平成22年11月22日	平成24年1月17日	自転車	CITY-STORM（2007モデル）	株式会社ジャイアント（輸入事業者）	重傷1名	当該製品で走行中、前輪がロック状態になり、転倒し、負傷した。 調査の結果、当該製品は、前泥よけを固定するボルトが緩んで脱落したため、前泥よけが前輪と接触して車輪回転方向へ引っ張られたことから、前泥よけステー(泥よけを支える支柱)が前輪に強く接触し、急ブレーキ状態となり、転倒し、事故に至ったものと考えられる。 なお、前泥よけは、販売店で組み付けるもので、事業者は、事故後、系列の販売店に組み付けに関する指導を実施した。また、使用者は、当該製品の前泥よけが、ガタついていたことに気づいており、点検修理を考えていたが、継続使用していた。	大阪府	平成22年11月26日に、ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201100811	平成24年1月2日	平成24年1月12日	平成24年1月17日	エアコン	F22HTRS-W	ダイキン工業株式会社	火災	当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品から発煙し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	愛知県	（平成24年1月19日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A201100815	平成23年12月30日	平成24年1月12日	平成24年1月17日	照明器具	D50-3093（大光電機株式会社ブランド）	ソノダ照明株式会社（大光電機株式会社ブランド）	火災	当該製品を使用中、火災報知機が鳴動したため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	神奈川県	1月13日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100816	平成24年1月6日	平成24年1月13日	平成24年1月17日	照明器具	FVH11400R（株式会社東芝ブランド）	株式会社LDF（株式会社東芝ブランド）	火災	当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	静岡県	（平成24年2月16日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A201100216	平成23年3月19日	平成23年6月27日	平成24年1月20日	コンセント付洗面化粧台	LMJ951B3H	TOTOハイリビング株式会社	火災	発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。 調査の結果、当該製品の内部配線に溶融痕が認められることから、製品内部から出火したものと考えられるが、当該製品の焼損が著しいことから、確認できない部品があるため、原因の特定には至らなかった。	福岡県	平成23年7月1日、ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201100825	平成24年1月2日	平成24年1月16日	平成24年1月20日	電気がま	NS-GU36	象印マホービン株式会社（輸入事業者）	火災	当該製品のタイマーをセットしておいたところ、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。	茨城県	
A201100834	平成23年12月19日	平成24年1月16日	平成24年1月20日	運動器具（バンドを使用した運動用）	KW-752	株式会社カワセ（輸入事業者）	重傷1名	当該製品を使用中、当該製品が切れて右目に当たり負傷した。現在、原因を調査中。	神奈川県	事業者が事故を認識したのは、1月16日 （平成24年3月15日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A201100835	平成24年1月7日	平成24年1月16日	平成24年1月20日	電気ミニマット	YMM-605（株式会社山善ブランド）	ワタナベ工業株式会社（株式会社山善ブランド）（輸入事業者）	火災	発煙に気付き確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	千葉県	平成19年1月22日からリコールを実施（特記事項を参照） 改修率　5.3% 1月19日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100842	平成23年12月23日	平成24年1月18日	平成24年1月20日	電気カーペット	J0260	株式会社ワールドジェイピー（輸入事業者）	火災	店舗で当該製品を使用後、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	静岡県	1月19日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100853	平成23年12月19日	平成24年1月19日	平成24年1月24日	バッテリー（ポータブルDVDプレーヤー用）	なし	株式会社アズマ（輸入事業者）	火災	ポータブルDVDプレーヤーに装着した当該製品を充電中、異音がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中.。	東京都	事業者が事故を認識したのは、1月18日
A201100866	平成24年1月13日	平成24年1月20日	平成24年1月24日	電気ストーブ（ハロゲンヒーター）	PLM-H601	株式会社東京衡機製造所（現　株式会社テークスグループ）（輸入事業者）	火災 軽傷1名	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	静岡県	

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100868	平成23年12月28日	平成24年1月20日	平成24年1月24日	電気冷蔵庫	SJ-38CE	シャープ株式会社	火災	当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	宮崎県	
A201100871	平成23年12月25日	平成24年1月23日	平成24年1月27日	アンプ	MBEL-TW	マクサー電機株式会社 （輸入事業者）	火災	火災報知機が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	北海道	事業者が事故を認識したのは、1月23日 1月13日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100876	平成24年1月11日	平成24年1月23日	平成24年1月27日	電気洗濯機	JW-Z45A	ハイアールジャパンセールス株式会社 （輸入事業者）	火災	当該製品を使用後、異音とともに当該製品から出火する火災が発生し、当該製品を焼損した。 事故原因は、当該製品のモーター用コンデンサーの製造工程において、異物が混入し、使用中に徐々に絶縁劣化を起こし、出火に至ったものと考えられる。	新潟県	平成22年11月12日からリコールを実施（特記事項参照） 改修率　5.4% 1月26日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100884	平成24年1月1日	平成24年1月25日	平成24年1月27日	コンセント	1152	神保電器株式会社	火災	当該製品から発煙し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	愛知県	製造から35年以上経過した製品
A200900384	平成21年4月13日	平成21年8月10日	平成24年1月31日	スライサー	V刃スライサー	パール金属株式会社 （輸入事業者）	重傷1名	厚さ調節機能付きの当該製品を使用して、野菜を切っていたところ、指を切った。 調査の結果、当該製品の食材を置くプレート(置き台)は、強く押さえるとたわみ、切り刃との間に最大約4mmの隙間が生ずるものであった。また、たわみ量は類似品と比較しても大きく、そのため食品のスライスが早くなり、手指が切り刃に近づきやすくなる構造であった。 使用者が、付属の安全ホルダーを使用しないまま、野菜をスライスしたところ、野菜を支えていた指先が隙間に入って事故に至ったものと考えられる。 なお、事業者は、平成22年1月に当該製品の輸入・販売を中止している。	奈良県	平成21年8月14日に、ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として経済産業省から公表していたもの
A201000569	平成22年9月18日	平成22年10月4日	平成24年1月31日	瓶	LVO2O	株式会社徳岡 （輸入事業者）	重傷1名	ワインが入っている当該製品をコークスクリュー（コルク抜き）で開栓しようとしたところ、当該製品が割れ、負傷した。 調査の結果、当該製品の口部内面にコルク抜きの金属製スクリューによる傷が認められ、その傷が破壊起点であった。 コルク栓をコルク抜きで開栓する際、斜めに入ったコルク抜きの金属製スクリューにより当該製品の口部内面に傷が付き、当該製品の強度が不足していたことから破損したものと考えられる。 なお、事業者は、事故後、当該製品と同ロットの製品の販売を中止している。	兵庫県	平成22年10月8日に、ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201100886	平成24年1月15日	平成24年1月26日	平成24年1月31日	電気冷蔵庫	GR-2027T1	東京芝浦電気株式会社（現　東芝ホームアプライアンス株式会社）	火災 軽傷1名	異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生しており、1名が負傷した。現在、原因を調査中。	愛知県	製造から30年以上経過した製品
A201100893	平成24年1月17日	平成24年1月26日	平成24年1月31日	加湿器	DSKI-320P（株式会社山善ブランド）	株式会社ミュージーコーポレーション（株式会社山善ブランド） （輸入事業者）	火災	病院で当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	千葉県	
A201100898	平成24年1月16日	平成24年1月27日	平成24年1月31日	電気温風機（セラミックファンヒーター）	MDS-1200CT	森田電工株式会社（現　株式会社ユーイング）	火災	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品を焼損、周辺を汚損した。現在、原因を調査中。	栃木県	平成7年12月18日からリコールを実施（特記事項参照） 改修率　3.3% 1月26日に消費者安全法の重大事故等として公表済

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201000517	平成20年12月8日	平成22年9月14日	平成24年2月1日	空気清浄機	AP-510H	株式会社オーム電機 （輸入事業者）	火災	当該製品を使用中、火災報知機が鳴動したため確認すると、当該製品が焼損する火災が発生していた。 事故原因は、当該製品の電源回路のダイオードが内部短絡した際に、電流ヒューズの定格容量が設計上不適切であったことから、電流ヒューズが作動せず、過電流が流れ続けたため異常発熱し、焼損したものと考えられる。	東京都	平成22年9月17日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故として公表していたもの 平成24年2月1日リコールを実施（特記事項を参照）
A201100755	平成23年12月17日	平成23年12月27日	平成24年2月3日	介護用リフト	BSK-3	大邦機電有限会社	火災	当該製品の充電を行うため、充電プラグと充電器を接続したところ、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品を焼損した。 事故原因は、現在、調査中であるが、充電プラグの配線の固定が不十分であったため、充電プラグを接続する際に不安定な状態の配線に負担がかかり断線し、出火に至ったものと考えられる。	神奈川県	1月6日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故として公表していたもの 1月16日からリコールを実施（特記事項を参照）
A201100916	平成24年1月20日	平成24年1月31日	平成24年2月3日	電気冷蔵庫	SJ-E30B	シャープ株式会社	火災	発煙に気付き確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	兵庫県	1月26日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100353	平成23年6月24日	平成23年8月18日	平成24年2月7日	折りたたみ自転車	AL-FDB206	ジック株式会社 (輸入事業者)	重傷1名	当該製品で走行中、転倒し、負傷した。当該製品のサドルが脱落していた。 当該製品は、固定ボルト1本でサドルを固定する構造である。調査の結果、固定ボルトが折損しており、折損破面には、疲労破壊の特徴であるビーチマーク（貝殻状の模様）が認められた。また、固定ボルトは、JIS基準の耐久強度を満たしていなかった。このため、使用中の繰り返し応力により、固定ボルトの亀裂が進行して折損し、サドルが外れ、転倒したものと考えられる。 なお、当該製品は、EN規格(欧州規格)の耐久試験の適合品であったが、事業者は、事故発生後、ボルトの径を8mmから10mmに設計変更している。	愛知県	平成23年8月23日に、ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201000682	平成22年11月4日	平成22年11月18日	平成24年2月10日	歩行器（乳児用）	#1550	アイリスショーワ株式会社(輸入事業者)	重傷1名	当該製品を畳んだ状態で、幼児（1歳7ヶ月男児）が遊んでいたところ、当該製品の隙間に指を挟み、負傷した。 調査の結果、折り畳んだ状態でテーブル部とリング部(枠状の脚部で、折り畳んだ際には一番外側に位置する部品)の間にできる隙間は、前側部分では最小で2mm、最大で22mmであり、指を挟んだ付近の隙間は2.2mmであった。また、折り畳んだ状態でテーブル部を持ち上げると容易に指が入るほどの隙間が生じるが、テーブル部を下ろすと元に戻った。 幼児が当該製品で遊んでいた際、何らかの原因により、リング部とテーブル部の隙間に指を挟み込んだため、負傷したものと考えられる。 なお、事業者は平成24年1月より製品の使用方法に関し、使用しない時は幼児の手の届かない所に保管する等を内容とする注意喚起を実施しており、また、後継品については、指を挟み込まないよう設計変更を実施している。	埼玉県	平成22年11月24日に、ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201100947	平成22年1月16日	平成24年2月6日	平成24年2月10日	折りたたみ椅子	001-622-19/648-331-08	イケア・ジャパン株式会社 （輸入事業者）	重傷1名	当該製品の座面に両手をあて座っていたところ、座面が破損し、左手を負傷した。現在、原因を調査中。	大阪府	事業者が事故を認識したのは、平成22年2月20日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し厳重注意

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100953	平成24年1月30日	平成24年2月8日	平成24年2月10日	電子レンジ	KRD-0106	小泉成器株式会社 （輸入事業者）	火災	当該製品を使用中、発煙に気付き確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損した。 事故原因は、当該製品を使用する際に、扉を開閉し、電源の入切が繰り返されることでドアの開閉を検知するスイッチが接触不良となり、スパーク（電気火花）が発生し、トラッキング現象（絶縁破壊による短絡）が起こり、出火に至ったと考えられる。	大阪府	平成19年9月12日からリコールを実施（特記事項を参照） 改修率　6.1% （平成24年2月16日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A201100087	平成23年4月20日	平成23年4月28日	平成24年2月14日	温水洗浄便座	シャワートイレFⅢ	アイシン精機株式会社(株式会社INAX（現LIXIL）ブランド)	火災	当該製品を焼損する火災が発生した。 調査の結果、製品本体内部の電気部品(温水ヒーターリレー)が焼損していた。この温水ヒーターリレーを覆う樹脂製ケースが割れており、内部の導線が錆びて断線し、溶融痕が認められた。 また、温水ヒーターリレーの上部に位置する温水タンク外側のオーバーフロー用排水溝に、水道水の蒸発残留物とみられる付着物が堆積していた。 以上のことから、当該製品の温水ヒーターリレーケースが何らかの要因で割れていたところ、長期間の使用（約25年）により、温水タンクの排水溝が詰まり、溢れた水がケースの割れ目から温水ヒーターリレーにかかり、そのために断線・発熱し、事故に至ったものと考えられる。 なお、リレーケースの割れは、製造時に生じた可能性又は樹脂の経年劣化の可能性が考えられるが、特定には至らなかった。	北海道	平成23年5月10日に、ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201100964	平成24年1月25日	平成24年2月9日	平成24年2月14日	電気冷蔵庫	GR-2008T	東京芝浦電気株式会社（現　東芝ホームアプライアンス株式会社）	火災	当該製品から出火し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	長崎県	製造から30年以上経過した製品
A201100965	平成24年1月21日	平成24年2月10日	平成24年2月14日	電気ストーブ（オイルヒーター）	HYT-029FT	株式会社コンポジット （輸入事業者）	火災	当該製品を使用中、当該製品から火花が生じ、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	（平成24年2月16日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A201100991	平成23年11月3日	平成24年2月14日	平成24年2月17日	車いす	B-31	株式会社幸和製作所 (輸入事業者)	重傷1名	当該製品に家人を乗せて押していたところ、当該製品の右側後輪が外れたため、傾いた当該製品を支えた際、負傷した。現在、原因を調査中。	千葉県	事業者が事故を認識したのは、1月18日報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し厳重注意
A201000651	平成22年7月10日	平成22年11月9日	平成24年2月21日	介護ベッド用手すり	SE-07	フランスベッド株式会社	死亡1名	当該製品の隙間に首が挟まり、1名が死亡した。当該製品が逆の方向で取り付けられ隙間が広がっていた。 当該製品は、開閉式の移動バーと着脱式の固定サイドレールで構成し、ベッドサイドに取り付けるものである。 調査の結果、サイドレールは、逆向きにも取り付け可能な構造であり、正しく取り付けるとサイドレールと移動バーの隙間は約45mmだが、逆向きに取り付けると隙間は約176mmとなるものであった。当該製品の取扱説明書には、サイドレールを逆向きに取り付けない旨記載されていた。 事故原因は、当該製品のサイドレールを逆向きに装着したために、サイドレールと移動バーの隙間が広くなっており、その隙間に首が入り込んで事故に至ったものと考えられる。 なお、事業者は当該事故を受けて、平成24年2月下旬から関係先に製品の安全使用に関する注意喚起を行うとともに、逆向き取り付け防止のための、本体貼付用シール及び保護ベルトを無償配布し、隙間への挟み込み防止をはかることとしている。	山口県	平成22年11月12日に、ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201100570	平成23年11月3日	平成23年11月11日	平成24年2月21日	ウォーターサーバー	TWM-N-001	さつき株式会社 (輸入事業者)	火災	店舗内で、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。 事故原因は、電源コードと機体内部配線との接続端子台において、ねじの締め込み不足により、ねじ止め接続部の接触不良が発生したため、接続端子台が過熱し、出火したものと考えらる。	鳥取県	平成23年11月15日に、ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故として公表していたもの 1月12日からリコールを実施（特記事項を参照）

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100997	平成24年2月7日	平成24年2月16日	平成24年2月21日	電気ストーブ	SH-1000	株式会社インターセントラル	火災	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	北海道	
A201101002	平成24年2月6日	平成24年2月16日	平成24年2月21日	電気冷蔵庫	SJ-WE38A	シャープ株式会社	火災	異臭がしたため確認すると、当該製品から発煙し、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	東京都	
A201101003	平成24年1月17日	平成24年2月16日	平成24年2月21日	充電器(モバイル機器用)	RX-LBAC14UBK	株式会社リックス(輸入事業者)	火災	当該製品で充電した携帯電話機を当該製品から外してしばらくすると、当該製品から発煙し、当該製品を焼損、周辺を汚損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは、1月18日 2月16日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201101004	平成24年2月8日	平成24年2月16日	平成24年2月21日	電気こんろ	HT-1500(サンウエーブ工業株式会社製ミニキッチンに組み込まれたもの)	日立熱器具株式会社(現 日立アプライアンス株式会社)	火災	当該製品の上面に可燃物(電気ケトル)を載せていたところ、可燃物を焼損する火災が発生した。 事故原因は、当該製品に可燃物を載せる際に誤って上面スイッチが入り、載せていた可燃物に引火したものと考えられる。	東京都	平成19年7月3日から事業者が共同してリコールを実施(特記事項を参照) 改修率　72.5%
A201000837	平成22年12月21日	平成23年1月14日	平成24年2月24日	電気ストーブ	TSK-5303Q	燦坤日本電器株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品のスイッチを入れ、その場を離れていたところ、火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。 事故原因は、当該製品の出力切り替え用(ロータリー)スイッチ接続部において、電源電線との間で接触不良が生じたため異常発熱し、出火に至ったものと考えられる。	福井県	平成23年1月18日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの 2月24日からリコールを実施(特記事項を参照)
A201100714	平成23年12月5日	平成23年12月16日	平成24年2月24日	電気ストーブ	TSK-5303Q	燦坤日本電器株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。 事故原因は、当該製品の出力切り替え用(ロータリー)スイッチ接続部において、電源電線との間で接触不良が生じたため異常発熱し、出火に至ったものと推定されるが、現在、原因を調査中。	兵庫県	平成23年12月20日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故として公表していたもの 2月24日からリコールを実施(特記事項を参照)
A201100927	平成24年1月30日	平成24年2月2日	平成24年2月24日	電気ストーブ	TSK-5303Q	燦坤日本電器株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品を焼損する火災が発生した。 事故原因は、当該製品の出力切り替え用(ロータリー)スイッチ接続部において、電源電線との間で接触不良が生じたため異常発熱し、出火に至ったものと推定されるが、現在、原因を調査中。	石川県	2月7日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの 2月24日からリコールを実施(特記事項を参照)
A201101031	平成24年2月12日	平成24年2月23日	平成24年2月28日	照明器具	HA8678T EPH	松下電工株式会社(現 パナソニック株式会社)	火災	当該製品の点灯操作を繰り返したところ、異音とともに火花が生じ、当該製品の内部部品の一部を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	群馬県	(平成24年3月1日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201101057	平成24年2月15日	平成24年2月28日	平成24年3月2日	電気こんろ	HT-1250(組み込み先のキッチンメーカーは不明)	日立熱器具株式会社(現 日立アプライアンス株式会社)	火災	当該製品の上に載せていたIH調理器を焼損する火災が発生した。身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、置かれていたIH調理器に引火した可能性を含め、現在、原因を調査中。	福岡県	平成19年7月3日から事業者が共同してリコールを実施(特記事項を参照) 改修率　95.6% 3月1日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201101058	平成24年1月31日	平成24年2月28日	平成24年3月2日	自転車用幼児座席	RCSNRX.A	ブリヂストンサイクル株式会社 (輸入事業者)	重傷1名	幼児(6歳)を当該製品に乗せて自転車で走行中、右側足乗せ部が外れ、幼児の足が後輪に巻き込まれ、負傷した。 事故原因は、当該製品を取り付けた際に、足乗せ部を説明書と異なる組付けをしたことから、製品本体に十分に固定されず、使用中に繰り返される負荷により足乗せ部の取付板が破損し、事故に至ったものと考えられる。	東京都	事業者が事故を認識したのは、2月20日 平成22年9月21日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率　43.8%

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201101063	平成24年2月19日	平成24年2月29日	平成24年3月2日	電気洗濯機	HSW-50S3	三洋ハイアール株式会社(現　ハイアールジャパンセールス株式会社) (輸入事業者)	火災	異音とともに停電したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。事故原因は、当該製品のモーター用コンデンサーの製造工程において、異物が混入し、使用中に徐々に絶縁劣化を起こし、出火に至ったものと考えられる。	熊本県	平成22年11月12日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率　5.4% 3月1日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201101070	平成24年2月22日	平成24年3月1日	平成24年3月6日	電気洗濯機	NW-42BF	日立ホーム･アンド･ライフソリューション株式会社 (現　日立アプライアンス株式会社) (輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	神奈川県	3月1日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A200901089	平成22年2月16日	平成22年3月1日	平成24年3月9日	照明器具	SH109	オーデリック株式会社	火災	当該製品内部が焼損する火災が発生した。 事故原因は、当該製品の蛍光灯安定器の電源端子部が異常発熱し、端子部の樹脂に引火して製品内部から出火したものと考えられるが、電源端子部の焼損が激しく、出火した原因の特定には至らなかった。	神奈川県	平成22年3月5日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201100224	平成23年6月18日	平成23年6月29日	平成24年3月9日	電気冷蔵庫	SR-25M	三洋電機株式会社	火災	当該製品を焼損する火災が発生し、周辺が汚損した。 調査の結果、メイン基板が焼損し、二つに割れており、一部に欠損が認められた。 事故原因は、メイン基板の電源部に近い位置にあるダイオードブリッジの接触不良により、異常発熱した可能性があり、製品内部から出火したものと考えられるが、焼損が著しく、確認できない部品があるため、原因の特定には至らなかった。	北海道	平成23年7月1日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201101084	平成24年2月24日	平成24年3月5日	平成24年3月9日	加湿器	FE-03KTL	松下精工株式会社(現　パナソニック エコシステムズ株式会社)	火災	施設で当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	東京都	
A200900730	平成21年11月9日	平成21年12月7日	平成24年3月16日	電気洗濯機	AW-60GC	東芝ホームアプライアンス株式会社 (輸入事業者)	重傷1名	当該製品の洗濯・脱水槽の回転が止まらないうちに、洗濯物に手を入れたため指が巻き込まれ、左手薬指を切断した。 当該製品は、脱水時にふたを開けてもブレーキがかかりにくくなっており、洗濯・脱水槽が停止するまで2分を超える状態であった。調査の結果、洗濯・脱水時の回転を停止するブレーキバンドの付け根の破断と、付け根部分のプレス不良が認められた。 事故原因は、当該製品のブレーキバンドの付け根にプレス不良があるところへ、ブレーキ作動時の繰り返し応力が重なったために、き裂が生じて、ブレーキバンドが破断し、ブレーキがかかりにくくなっており、使用者が、洗濯・脱水槽の回転が止まらないうちに手を入れたため、指が巻き込まれたものと考えられる。 なお、取扱説明書及び本体上面には「洗濯・脱水槽が完全に止まるまで中の洗濯物などに手を触れない」と記載されている。 事業者は、平成18年11月28日から同社ホームページに「洗濯乾燥機、全自動洗濯機、二槽式洗濯機をご使用のお客様へ」として、使用上の注意喚起を行っている。	埼玉県	平成21年12月11日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201000245	平成22年5月4日	平成22年6月22日	平成24年3月16日	歩行車	ウォーキーS	ラックヘルスケア株式会社	重傷1名	当該製品を折り畳む際、フレームの間に指が挟まれ、負傷した。 事故原因は、使用者が、取扱説明書の記載と異なる箇所に指をかけた状態で、当該製品を折り畳んだため、折り畳まれて間隔が狭くなったフレームの間に指が挟まれたものと考えられる。取扱説明書には、指の挟み込みについての注意事項の記載がされていなかった。 事業者は、事故発生後、取扱説明書に当該製品を折り畳む際、指を挟まないように注意する旨の警告表示の記載追加を行った。	新潟県	平成22年6月25日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201000727	平成22年10月30日	平成22年12月1日	平成24年3月16日	手すり用固定金具	YS35-S（株式会社パルブランド：型式KRTP-1012）	榎本金属株式会社（株式会社パルブランド） （輸入事業者）	重傷1名	当該製品を装着した手すりに掴まって靴を脱ぎ、玄関から床に上がろうとしたところ、当該製品が破損し、転倒、負傷した。 事故原因は、当該製品の製造時に不純物（鉛等）の含有量が多かったことから、強度が不足し、使用者が手すりを使用中に当該製品が破損したため、転倒し、事故に至ったものと考えられる。	北海道	平成22年12月3日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故として公表していたもの 3月16日からリコールを実施（特記事項を参照）
A201001095	平成23年3月3日	平成23年3月17日	平成24年3月16日	電気湯沸器	PLK-30VFA	東芝ホームテクノ株式会社 （輸入事業者）	火災	当該製品を使用中、警報音とともに異臭がしたため確認すると、蒸気が多量に出ており、当該製品の内部容器の底部が変色し、温度ヒューズが溶断していた。 事故原因は、当該製品内部のヒーター用リレー（ヒーターのONとOFFを切り換える部品）の不良のために、リレー接点部が溶着したことにより、加熱状態が継続され、お湯が蒸発し、空焚き状態となったものと考えられる。	和歌山県	平成23年3月23日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201100404	平成23年9月2日	平成23年9月9日	平成24年3月16日	扇風機	H-30PAP	東芝ホームテクノ株式会社	火災	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。 事故原因は、長期使用（約39年）により、モーターコイル巻線の絶縁が劣化し、レイヤーショート（コイル巻線の線間でショートする層間短絡）が生じたため、モーター部が過熱し、出火に至ったものと考えられる。 なお、事業者は、事故の再発防止を図るため、平成19年9月7日から同社ホームページに「長年ご使用の扇風機の使用についてのお知らせとお願い」として注意事項を掲載し、不具合がある場合には使用を中止するよう呼び掛けている。	熊本県	平成23年9月13日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201100407	平成23年9月2日	平成23年9月12日	平成24年3月16日	介護ベッド用手すり	SE-07	フランスベッド株式会社	死亡1名	利用者（70歳代）が、当該製品のサイドレール部と移動バーの隙間に挟まった状態で発見され、翌日死亡した。 当該製品は、開閉式の移動バーと着脱式の固定サイドレールで構成し、ベッドサイドに取り付けるものである。 調査の結果、サイドレールは、逆向きにも取り付け可能な構造であり、正しく取り付けるとサイドレールと移動バーの隙間は約40mmだが、逆向きに取り付けると隙間は約170mmとなるものであった。当該製品の取扱説明書には、サイドレールを逆向きに取り付けない旨記載されていた。 事故原因は、当該製品のサイドレールを逆向きに装着したために、サイドレールと移動バーの隙間が広くなっており、その隙間に首が入り込んで事故に至ったものと考えられる。 なお、事業者は当該事故を受けて、2月下旬から関係先に製品の安全使用に関する注意喚起を行うとともに、逆向き取り付け防止のための、本体貼付用シール及び保護ベルトを無償配布し、隙間への挟み込み防止を図っている。	鹿児島県	平成23年9月16日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの （特記事項を参照）

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100461	平成23年9月24日	平成23年10月4日	平成24年3月16日	扇風機	S-35DC	東芝ホームテクノ株式会社	火災	学校内で火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。 事故原因は、長期使用（約39年）により、モーターコイル巻線の絶縁が劣化し、レイヤーショート(コイル巻線の線間でショートする層間短絡)が生じたため、モーター部が過熱し、出火に至ったものと考えられる。 なお、事業者は、事故の再発防止を図るため、平成19年9月7日から同社ホームページに「長年ご使用の扇風機の使用についてのお知らせとお願い」として注意事項を掲載し、不具合がある場合には使用を中止するよう呼び掛けている。	東京都	平成23年10月7日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201101106	平成24年3月1日	平成24年3月12日	平成24年3月16日	電気ストーブ	SPW-1502M	株式会社インターセントラル	火災	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。	静岡県	
A201101109	平成24年2月29日	平成24年3月14日	平成24年3月16日	蛍光ランプ	EFA25EL/22	東芝ライテック株式会社 （輸入事業者）	火災	当該製品を使用中、当該製品から発煙し、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。	東京都	
A200900499	平成21年9月13日	平成21年9月18日	平成24年3月21日	空気清浄機	アムウェイ空気清浄機	日本アムウェイ合同会社	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 事故原因は、電源基板上のサイリスタ(半導体素子)及び抵抗器に焼損が認められたことから、これらの部品に過電流が流れたことで出火したものと考えられるが、過電流が流れた原因の特定には至らなかった。	山梨県	平成21年9月25日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201000251	平成22年6月19日	平成22年6月25日	平成24年3月21日	電気スタンド	DL-2722K	株式会社オーム電機 （輸入事業者）	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 事故原因は、当該製品の電源基板の点灯回路上にあるトランジスター付近のはんだ面の焼損が著しいことから、トランジスターもしくはその周辺で異常発熱し、製品内部から出火に至ったものと考えられるが、電源基板の焼損が激しく、原因の特定には至らなかった。	東京都	平成22年6月29日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201000541	平成22年9月16日	平成22年9月24日	平成24年3月21日	エアコン（室外機）	3M68CV	ダイキン工業株式会社	火災	異音とともにエアコン用の個別ブレーカーが作動し、入れ直したところ、再度、異音とともにブレーカーが作動したため確認すると、当該製品から発煙する火災が発生しており、当該製品が焼損した。 当該製品は、室内機を3台接続できるものであり、室内機を接続する部分が端子板である。 事故原因は、端子板のパターン(回路)が一部焼損して欠損していたことから、パターン間で短絡やトラッキングが生じて異常過熱した可能性があり、当該製品内部から出火したものと考えられるが、当該箇所が焼失しているため、原因の特定には至らなかった。	長崎県	平成22年9月28日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201100208	平成23年6月10日	平成23年6月23日	平成24年3月21日	エアコン（室外機）	RA407DXVE1	ダイキン工業株式会社	火災	漏電警報器が鳴動したため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。 調査の結果、焼損した制御基板に近い外郭右側面の樹脂カバー内周辺に緑錆が認められた。また、制御基板では、パターン（回路）が設けられた下面にはトラッキング防止の樹脂コーティングが施されているが、部品のある上面はコーティングがされていなかった。 事故原因は、製品外部から侵入した異物や水分が基板上に付着し、トラッキングが生じた可能性があり、製品内部から出火したものと考えられるが、制御基板の焼損が著しく、原因の特定には至らなかった。	鹿児島県	平成23年6月28日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの 製造から10年以上経過した製品

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100435	平成23年9月11日	平成23年9月22日	平成24年3月21日	エアコン（室外機）	CU-M602A2	ダイキン工業株式会社（ナショナルブランド）	火災	ブレーカーが作動していたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。 当該製品は、室内機を2台接続できるものであり、室内機を接続する部分が端子板である。 事故原因は、当該製品の端子板内部にある銅板パターン（回路）が焼損しており、製品内部から出火したものと考えられるが、銅板パターンが焼失しているため、水分が浸入しパターン間で短絡やトラッキングが生じて異常過熱した可能性があるが原因の特定には至らなかった。	神奈川県	平成23年9月27日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201101113	平成24年2月29日	平成24年3月15日	平成24年3月21日	コーヒーメーカー	CA-3S	株式会社デバイスタイルホールディングス （輸入事業者）	火災	当該製品を使用中、当該製品から発煙し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	
A201101118	平成24年2月4日	平成24年3月15日	平成24年3月21日	電気蓄熱式湯たんぽ	ND-13（株式会社ヒロ・コーポレーションブランド）	株式会社ジーワン・トレード（株式会社ヒロ・コーポレーションブランド） （輸入事業者）	火災	当該製品を蓄熱中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	愛知県	事業者が事故を認識したのは、2月10日報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し厳重注意 1月7日に使用上の注意と返品に応ずる旨新聞社告（特記事項を参照） 2月16日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201000321	平成22年7月5日	平成22年7月16日	平成24年3月27日	電動アシスト自転車	PJ26	ヤマハ発動機株式会社	火災	当該製品を駐輪中、バッテリー着脱部配線の被覆が焼損する火災が発生した。 調査の結果、バッテリーの下に位置するコントローラー内部が著しく焼損しており、コントローラー内部の制御基板には、広範囲に短絡(ショート)が発生していた。 事故原因は、コントローラー内部の制御基板が局部的に異常発熱し出火に至ったものと考えられるが、制御基板の焼損が著しく、原因の特定には至らなかった。	千葉県	平成22年7月21日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201100254	平成23年6月10日	平成23年7月8日	平成24年3月27日	手すり（床置き式）	CKA-02	矢崎化工株式会社	死亡1名	当該製品をベッド脇で使用中、利用者（80歳代女性）がその頭部を当該製品のはしご状になっている手すりの間に入り込ませた状態で発見され、病院に搬送後、死亡が確認された。 当該製品は、横の持ち手が3段の床置き式介護手すりである。使用者の頭部が入り込んでいたすき間の寸法は、幅約270mm、高さ約170mmであった。 事故原因は、当該製品のはしご状手すりのすき間が、頭部が入り込む寸法であったため、何らかの原因により使用者の頭部が当該製品の手すりのすき間に入り込み、事故に至ったものと考えられる。なお、取扱説明書には、自力で危険な状態から回避できない利用者は利用しない旨記載されており、重度の介助を要する使用者に当該製品を利用していたことも、事故発生の要因となったと考えられる。 事業者は、当該事故を受けて、平成23年12月からホームページ掲載、並びに製品同梱用パンフレットやフレームに貼付する警告シールの配布により、製品の安全使用に関する注意喚起を行うとともに、求めに応じて4月下旬から手すりの枠内を狭める「サポートベルト」の無償配布を実施することとしている。	宮城県	平成23年7月12日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの （特記事故を参照）
A201100365	平成23年8月14日	平成23年8月24日	平成24年3月27日	温水洗浄便座	TCF401	東陶機器株式会社（現　TOTO株式会社）	火災	当該製品が焼損し、周辺が汚損する火災が発生した。 調査の結果、当該製品は長期使用（約29年）により、ノズル用バキュームブレーカ(配管部品)からの漏水が生じていた。事故原因は、その状態で使用を継続していたことにより、温水バイメタルスイッチの電極間が絶縁劣化して異常発熱が生じ出火に至ったものと考えられる。	群馬県	平成23年8月26日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100738	平成23年12月11日	平成23年12月21日	平成24年3月27日	温水洗浄便座	TCF975	東陶機器株式会社(現　TOTO株式会社)	火災	当該製品が焼損する火災が発生した。 調査の結果、コントローラー基板の温水ヒーター用コネクター部分のパターン(回路)やAC100Vパターンが焼失しており、社告事象と一致していた。 事故原因は、コントローラー基板上の温水ヒーター用コネクター接続部において、部品メーカーが特定期間内に製造したコネクターがメッキ不良を起こしやすい製品であったため、使用中の熱衝撃及び振動によりメッキが剥がれてコネクター部分が接触不良となり発熱した。その影響によりコントローラー基板上のはんだ付け部に、はんだクラックが生じ、絶縁不良となり、異極間でスパーク、発火したものと考えられる。 なお、事業者は平成19年4月17日に社告を行い、製品の無料点検・修理を実施している。当該製品は未対策品であった。	福島県	平成23年12月27日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの (特記事項を参照)
A200900788	平成21年12月13日	平成21年12月22日	平成24年3月30日	電気こんろ	SBE-101-200V (サンウェーブ工業株式会社製ミニキッチンに組み込まれたもの)	富士工業株式会社	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。 当該製品は、身体等がつまみに触れスイッチが入ってしまう事故が多発していることから、事業者が改修を呼びかける社告を行っている製品で、事故品は未改修であった。 事故原因は、外出する際に身体等がこんろのつまみに触れスイッチが入り、当該製品の周囲にあった可燃物に引火したものと考えられる。	東京都	平成21年12月25日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの 平成19年7月3日から事業者が共同してリコールを実施(特記事項を参照) 改修率　95.7%
A200901123	平成22年2月23日	平成22年3月12日	平成24年3月30日	歩行補助車	ヘルスバッグU198	象印ベビー株式会社	重傷1名	当該製品を使用中、転倒し、負傷した。 調査の結果、当該製品に変形等は認められなかったが、同等品に比べて開閉ロックが掛かりにくい状態になっていた。 事故原因は、当日、当該製品を組み立てた際に開閉ロックが掛かっておらず、使用時に、前輪が段差にぶつかるなどの衝撃が契機となって折り畳まれたため、転倒し事故に至ったものと考えられるが、当該製品の開閉ロックが掛かりにくくなっていた原因の特定には至らなかった。 なお、当該製品の取扱説明書には、開閉ロックが完全に掛かったか必ず確認する旨記載されていたが、事故当日に組み立てた際に、ロック確認が行われたかについては不明である。 事業者は、事故後、開閉ロックが掛かっているか必ず確認する旨の注意表示を本体に貼付するとともに、平成23年1月よりホームページにて注意喚起を実施している。	香川県	平成22年3月16日に、ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201000173	平成22年4月27日	平成22年5月27日	平成24年3月30日	電気冷蔵庫	TFF-19D	三井物産株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品が焼損する火災が発生した。 事故原因は、長期使用(30年以上)により、霜取りタイマースイッチの接点が溶着したことにより、コンプレッサーと霜取りヒーターの両回路が常時通電状態となって過電流が流れ続けたため、配線被覆が熱劣化し、絶縁不良による短絡が生じて、出火に至ったものと考えられる。	東京都	平成22年6月1日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201000690	平成22年11月3日	平成22年11月18日	平成24年3月30日	電気洗濯機	NA-179	松下電器産業株式会社(現　パナソニック株式会社)	火災	当該製品を使用中、当該製品の脱水槽下部から発煙する火災が発生し、当該製品が焼損した。 事故原因は、長期使用(約28年)により、脱水槽の下に位置する脱水モーターの巻線の絶縁が劣化し、レイヤーショート(コイル巻線の線間でショートする層間短絡)が生じたため、モーター部が過熱し、発煙に至ったものと考えられる。	東京都	平成22年11月24日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100580	平成23年7月30日	平成23年11月14日	平成24年3月30日	液晶テレビ	LED1932XT	株式会社三和コーポレーション（輸入事業者）	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 事故原因は、当該製品内部からの出火と考えられるが、焼損が著しく、電気部品の一部[コンデンサー、バリスタ(雷等異常高電圧から回路を保護する部品)等]が確認できないことから、原因の特定には至らなかった。	和歌山県	平成23年11月18日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201101151	平成23年10月29日	平成24年3月26日	平成24年3月30日	椅子	100-SNC034	サンワサプライ株式会社（輸入事業者）	重傷1名	当該製品を使用中、脚部が折れ、転倒し、負傷した。現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは、3月19日

3．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100451	平成23年8月6日	平成23年9月30日	平成23年10月4日	自転車	—	—	重傷1名	小学生が当該製品で走行中、ペダルが抜け落ち、転倒し、負傷した。販売店でのクランクへのペダルの締付けが不十分だった可能性を含め、現在、原因を調査中。	秋田県	事業者が事故を認識したのは、9月20日
A201100456	平成23年9月17日	平成23年10月3日	平成23年10月7日	扇風機	—	—	火災	当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。事故前より故障状態であった当該製品のスイッチが入っていた状況を含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	製造から15年以上経過した製品
A201100457	平成23年9月21日	平成23年10月3日	平成23年10月7日	介護ベッド用手すり	—	—	死亡1名	当該製品を片側のベッドサイドに2本設置して使用していたところ、利用者(60歳代)が、2本設置したすき間に首がある状態で発見され、死亡が確認された。当該すき間を埋める簡易部品が使用されていなかった可能性を含め、現在、原因を調査中。	香川県	事業者名： パラマウントベッド株式会社 機種・型式： KQ-16 当該事故は、製品起因か否かが特定できていないものであるが、当該製品の使用者・所有者・管理者に向けて事故の危険性を周知し、簡易部品の装着・使用を着実に促すため事業者名及び機種・型式を公表するもの 平成13年10月から簡易部品を無償配布
A201100458	平成23年8月19日	平成23年10月3日	平成23年10月7日	自転車	—	—	重傷1名	当該製品で走行中、転倒し、負傷した。タイヤが滑ったために転倒した可能性を含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	事業者が事故を認識したのは9月20日 報告書の提出期限を超過していることから事業者に対して厳重注意
A201100459	平成23年9月9日	平成23年10月3日	平成23年10月7日	自転車	—	—	重傷1名	当該製品で走行中、転倒し、負傷した。当該製品のスタンドが下がり、地面に接触したことにより転倒した可能性を含め、現在、原因を調査中。	大阪府	報告書の提出期限を超過していることから事業者に対して厳重注意
A201100460	平成23年9月24日	平成23年10月4日	平成23年10月7日	ライター(使い切り型)	—	—	重傷1名	当該製品を使用して、たばこに火をつけようとした際、衣服に着火し、火傷を負った。当該製品のレバー部が戻らなかった可能性を含め、現在、原因を調査中。	静岡県	
A201100461	平成23年9月24日	平成23年10月4日	平成23年10月7日	扇風機	—	—	火災	学校内で火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。事故前より故障状態であった当該製品のスイッチが入っており、通電状態であった状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者名： 東京芝浦電気株式会社(現　東芝ホームテクノ株式会社) 機種・型式：S-35DC 当該事故は、製品起因か否かが特定できていないものであるが、長期使用の扇風機の使用者に向けて事故の危険性を周知するため事業者名及び機種・型式を公表するもの 製造から35年以上経過した製品 事業者が平成19年9月7日から使用中止の呼び掛け

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100462	平成23年9月12日	平成23年10月4日	平成23年10月7日	脚立(三脚)(アルミニウム合金製)	—	—	重傷1名	当該製品を使用し、降りる際、転倒し、負傷した。当該製品の脚が折れた状況及び当該製品の設置状況も含め、現在、原因を調査中。	岩手県	
A201100463	平成23年6月2日	平成23年10月4日	平成23年10月7日	はしご(アルミニウム合金製)	—	—	重傷1名	当該製品を使用し、降りる際、当該製品の脚部が滑り、転落し、負傷した。当該製品の設置状況を含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	事業者が事故を認識したのは、9月26日
A201100464	平成23年8月17日	平成23年10月4日	平成23年10月7日	脚立(三脚)(アルミニウム合金製)	—	—	重傷1名	当該製品を使用し、木を切っていたところ、転倒し、負傷した。切断した木(太さ15cm)が落下し、当該製品の後脚にあたったことにより後脚が折れた可能性を含め、現在、原因を調査中。	徳島県	事業者が事故を認識したのは、9月26日
A201100465	平成23年9月2日	平成23年10月5日	平成23年10月7日	ポータブルDVDプレーヤー	—	—	火災	自動車内で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に他社製のバッテリーが使用されていた可能性を含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	事業者が事故を認識したのは、9月22日 報告書の提出期限を超過していることから事業者に対して厳重注意
A201100466	平成23年9月28日	平成23年10月5日	平成23年10月7日	手すり(床置き式)	—	—	死亡1名	当該製品とベッドの間に首が挟まった状態で発見され、死亡が確認された。当該製品の設置状況を含め、現在、原因を調査中。	長崎県	手すり(床置き式)用すべり止め金具に関する事故(A201100468)と同一
A201100468	平成23年9月28日	平成23年10月6日	平成23年10月7日	手すり(床置き式)用すべり止め金具	—	—	死亡1名	当該製品を接続した手すり(床置き式)とベッドの間に首が挟まった状態で発見され、死亡が確認された。手すりの設置状況を含め、現在、原因を調査中。	長崎県	手すり(床置き式)に関する事故 (A201100466)と同一
A201100467	平成23年8月16日	平成23年10月6日	平成23年10月12日	靴(スニーカー)	—	—	重傷1名	雨天時に当該製品を履いて、階段を降りた後、路面で足を滑らせ転倒し、負傷した。現在、原因を調査中。	京都府	事業者が事故を認識したのは、9月26日
A201100469	平成23年9月16日	平成23年10月6日	平成23年10月12日	電動アシスト自転車	—	—	重傷1名	当該製品に跨り、歩道と車道との段差を降りたところ、バランスを崩し、転倒、負傷した。当該製品のハンドルが正規の取付け位置から左方向に約90度回転していた状況を含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	(平成23年12月1日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201100470	平成23年9月22日	平成23年10月6日	平成23年10月12日	電気掃除機	—	—	火災	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。必要な本数より少なく、かつ、正規以外のネジでモータ部が取付けられていた状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201100472	平成23年9月23日	平成23年10月6日	平成23年10月12日	扇風機	—	—	火災	無人の店舗内で、当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	福岡県	
A201100473	平成23年9月8日	平成23年10月6日	平成23年10月12日	電気洗濯乾燥機	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の電源プラグとコンセントの接続部で、トラッキング現象(絶縁破壊による短絡)又は接触不良が発生した可能性を含め、現在、原因を調査中。	三重県	事業者が事故を認識したのは、9月28日
A201100474	平成23年9月9日	平成23年10月7日	平成23年10月12日	電気洗濯機	—	—	重傷1名	当該製品で脱水中、洗濯物を取り出す際、負傷した。脱水槽の回転が停止する前に手を入れた可能性を含め、現在、原因を調査中。	愛知県	製造から15年以上経過した製品 事業者が事故を認識したのは、9月30日
A201100477	平成23年9月23日	平成23年10月11日	平成23年10月14日	電気洗濯機	—	—	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	新潟県	製造から15年以上経過した製品 平成23年10月14日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100478	平成23年9月15日	平成23年10月11日	平成23年10月14日	柔軟剤(洗濯用)	—	—	死亡1名	家人の異変に家族が気づき、死亡が確認された。側にコップがあったことから洗面所に置かれていた当該製品を誤飲した可能性を含め、現在、原因を調査中。	愛知県	

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100481	平成23年10月3日	平成23年10月12日	平成23年10月14日	延長コード	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	愛知県	平成23年10月14日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100482	平成23年10月1日	平成23年10月12日	平成23年10月14日	折りたたみ椅子	—	—	重傷1名	施設内で小学生が、テーブルから当該製品に降りようと足をのせたところ、当該製品が折りたたまれ、手の指を挟み、負傷した。当該製品の座面後部に足をのせた可能性を含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
A201100484	平成23年10月2日	平成23年10月13日	平成23年10月18日	携帯型音楽プレーヤー	—	—	火災	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者名： 有限会社アップルジャパンホールディングス（現　Apple Japan 合同会社） （輸入事業者） 機種・型式： MA099J/A 当該事故は、製品起因か否かが特定できていないものであるが、当該製品の使用者に向けて事故の危険性を周知し、不具合品の部品交換を着実に促すため事業者名及び機種・型式を公表するもの 平成22年8月11日に不具合品の部品交換対応を一斉連絡 （平成23年11月17日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A201100485	平成23年9月3日	平成23年10月13日	平成23年10月18日	凍結防止用ヒーター	—	—	火災	当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。水道管屈曲部位への当該製品の巻き付け状況を含め、現在、原因を調査中。	広島県	平成23年9月15日に消費者安全法の重大事故等として公表済 事業者が事故を認識したのは、9月7日 報告書の提出期限を超過していることから事業者に対して厳重注意
A201100486	平成23年10月1日	平成23年10月13日	平成23年10月18日	電気冷蔵庫	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	宮崎県	
A201100487	平成23年7月30日	平成23年10月13日	平成23年10月18日	折りたたみ自転車	—	—	重傷1名	当該製品で走行中、バランスを崩し、転倒、負傷した。当該製品のサスペンションネジ接続部分が破損した状況及び使用状況も含め、現在、原因を調査中。	長野県	事業者が事故を認識したのは10月2日
A201100488	平成23年10月4日	平成23年10月13日	平成23年10月18日	ウォーターサーバー	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	岡山県	（平成23年10月20日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A201100489	平成23年10月3日	平成23年10月13日	平成23年10月18日	電気冷蔵庫	—	—	火災	当該製品を焼損する火災が発生した。小動物の咬害による出火の可能性を含め、現在、原因を調査中。	広島県	製造から10年以上経過した製品
A201100492	平成23年10月1日	平成23年10月14日	平成23年10月18日	脚立（はしご兼用）（アルミニウム合金製）	—	—	重傷1名	当該製品をはしご状態で使用中、転倒し、負傷した。当該製品の支柱が折れていた状況及び当該製品を急角度で設置した可能性も含め、現在、原因を調査中。	島根県	
A201100493	平成23年10月9日	平成23年10月14日	平成23年10月18日	脚立（三脚）（アルミニウム合金製）	—	—	重傷1名	当該製品を使用し、木の剪定作業中、転落し、負傷した。当該製品の伸縮脚と調整ピンのチェーンを引掛けるフックが曲がっていた状況を含め、現在、原因を調査中。	鹿児島県	
A201100499	平成23年9月29日	平成23年10月17日	平成23年10月21日	照明器具	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	平成23年10月20日に消費者安全法の重大事故等として公表済 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し厳重注意

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100501	平成23年10月3日	平成23年10月18日	平成23年10月21日	携帯電話機	—	—	火災	自動車の車内に置いていた当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	福島県	
A201100502	平成23年8月11日	平成23年10月18日	平成23年10月21日	折りたたみ椅子（レジャー用）	—	—	軽傷・肢体不自由の後遺症1名	当該製品を使用中、当該製品の座面生地が破れ、転倒し、当該製品のパイプ部に指を挟み、負傷した。当該製品の生地繊維が劣化していた状況を含め、現在、原因を調査中。	鹿児島県	事業者が事故を認識したのは、10月17日
A201100503	平成23年10月5日	平成23年10月18日	平成23年10月21日	液晶テレビ	—	—	火災	異音がしたため確認すると、当該製品の電源コードから出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。当該製品の電源コード部が圧迫されたことにより出火した可能性も含め、現在、原因を調査中。	熊本県	平成23年10月20日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100504	平成23年7月30日	平成23年10月18日	平成23年10月21日	サンダル	—	—	重傷1名	キャンプ場で当該製品を履いて走ったところ、転倒し、負傷した。当該製品の鼻緒が切れていた状況を含め、現在、原因を調査中。	佐賀県	事業者が事故を認識したのは、10月7日 平成23年10月14日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100505	平成23年10月5日	平成23年10月19日	平成23年10月21日	脚立(はしご兼用)(アルミニウム合金製)	—	—	重傷1名	当該製品を使用して作業中、降りる際に転落し、負傷した。当該製品の脚部が折損していた状況を含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
A201100507	平成23年10月7日	平成23年10月19日	平成23年10月21日	自転車	—	—	重傷1名	当該製品で走行中、突然、転倒し、負傷した。当該製品のフロントフォークが破損していた状況及びホイールが曲がっていた状況を含め、現在、原因を調査中。	京都府	（平成23年11月25日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A201100508	平成23年10月9日	平成23年10月20日	平成23年10月25日	延長コード	—	—	火災	当該製品のタップ側コードの根元から火花と発煙が生じ、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品のタップ側コード部が断線していた状況を含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
A201100510	平成23年7月13日	平成23年10月21日	平成23年10月25日	照明器具(センサー付き)	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。固定して使用する当該製品が、屋内用延長コードを介して、建物の外壁にぶら下げられていた状況を含め、現在、原因を調査中。	長崎県	事業者が事故を認識したのは、10月19日
A201100511	平成23年10月14日	平成23年10月21日	平成23年10月25日	電子レンジ	—	—	火災	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	長野県	
A201100514	平成22年10月12日	平成23年10月21日	平成23年10月25日	椅子(ミシン用)	—	—	重傷1名	当該製品を踏み台として使用したところ、破損し、転倒して、負傷した。使用状況を含め、現在、原因を調査中。	愛知県	製造から35年以上経過した製品 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し厳重注意
A201100517	平成23年10月16日	平成23年10月24日	平成23年10月28日	照明器具(センサー付き)	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に可燃物（布団）が接触していた状況を含め、現在、原因を調査中。	京都府	
A201100518	平成23年9月11日	平成23年10月24日	平成23年10月28日	電動ベッド	—	—	重傷1名	利用者（80歳代）が当該製品で就寝中、当該製品のサイドレール内部の隙間に肘が挟まり、負傷した。現在、原因を調査中。	神奈川県	事業者が事故を認識したのは、10月14日 平成23年10月27日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100519	平成23年10月12日	平成23年10月24日	平成23年10月28日	液晶テレビ	—	—	火災	建物が全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	熊本県	
A201100523	平成23年10月15日	平成23年10月26日	平成23年10月28日	電子レンジ	—	—	火災	当該製品で調理中、庫内から発煙・出火し、当該製品が汚損する火災が発生した。食品を過加熱したことにより、発煙・出火した可能性を含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	
A201100524	平成23年10月17日	平成23年10月27日	平成23年11月1日	デスクトップパソコン	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	静岡県	パソコン用コードに関する事故 (A201100528)と同一

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100526	平成23年8月	平成23年10月27日	平成23年11月1日	パソコン用コード	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	大阪府	事業者が事故を認識したのは、10月18日
A201100527	平成23年10月15日	平成23年10月27日	平成23年11月1日	電気ストーブ（ハロゲンヒーター）	—	—	火災	当該製品に可燃物（タオル）をかけていたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況及び当該製品底面にある安全スイッチが誤作動した可能性も含め、現在、原因を調査中。	徳島県	
A201100528	平成23年10月17日	平成23年10月27日	平成23年11月1日	パソコン用コード	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	静岡県	デスクトップパソコンに関する事故（A201100524)と同一
A201100529	平成23年9月27日	平成23年10月27日	平成23年11月1日	ユニットバス	—	—	重傷1名	使用者（80歳代）が浴室内で転倒し、当該製品の壁パネルが破損、負傷した。転倒時の状況及び壁パネルが破損した状況も含め、現在、原因を調査中。	新潟県	事業者が事故を認識したのは、10月25日
A201100532	平成23年10月12日	平成23年10月28日	平成23年11月1日	ライター（点火棒）	—	—	火災	店舗において、当該製品を使用後、棚に置いていたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
A201100533	平成23年8月20日	平成23年10月28日	平成23年11月1日	電気こんろ	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは、10月21日 平成23年10月27日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100534	平成23年10月4日	平成23年10月31日	平成23年11月4日	発電機	—	—	火災	当該製品を標識車（トラックタイプ）の荷台に置いて使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	新潟県	事業者が事故を認識したのは、10月21日
A201100535	平成23年10月17日	平成23年10月31日	平成23年11月4日	電気シェーバー	—	—	火災	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	平成23年11月4日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100536	平成23年10月29日	平成23年10月31日	平成23年11月4日	電気ストーブ（カーボンヒーター）	—	—	火災 軽傷2名	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し、2名が負傷した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	北海道	事業者名： 燦坤日本電器株式会社 （輸入事業者） 機種・型式：UHC-9T 当該事故は、製品起因か否かが特定できていないものであるが、対象製品使用者等に向けてリコール内容を周知し、製品回収を着実に促すため事業者名及び機種・型式を公表するもの 平成23年2月10日からリコールを実施 回収率　5.5% （平成23年11月10日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A201100539	平成23年10月1日	平成23年11月2日	平成23年11月8日	歩行補助車	—	—	重傷1名	使用者に渡すためにゆるやかな傾斜面で当該製品を押していた人（50歳代）が、転倒し、負傷した。当該製品のタイヤの一部が削れていた状況及び誤操作の可能性も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	事業者が事故を認識したのは、10月25日
A201100542	平成23年10月17日	平成23年11月4日	平成23年11月8日	歩行補助車	—	—	重傷1名	使用者（80歳代）が当該製品を押し、左に曲がろうとしたところ、転倒し、負傷した。使用時にバランスを崩した状況も含め、現在、原因を調査中。	京都府	

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100543	平成23年9月21日	平成23年11月4日	平成23年11月8日	洗顔ブラシ	—	—	重傷1名	当該製品を使用後、顔に発疹が生じた。当該製品との因果関係も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	事業者が事故を認識したのは、10月27日 A201100546とは被害者は別の事故
A201100544	平成23年6月19日	平成23年11月4日	平成23年11月8日	水槽用サーモスタット	—	—	火災	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品が焼損、周辺が汚損した。当該製品の設置状況及び内部部品のはんだ付け不良の可能性も含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは、10月25日 平成23年10月6日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100545	平成23年10月13日	平成23年11月4日	平成23年11月8日	延長コード	—	—	火災 重傷1名	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	平成23年11月4日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100546	平成23年9月21日	平成23年11月4日	平成23年11月8日	洗顔ブラシ	—	—	重傷1名	当該製品を使用後、顔に発疹が生じた。当該製品との因果関係も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	事業者が事故を認識したのは、10月27日 A201100543とは被害者は別の事故
A201100549	平成23年10月10日	平成23年11月4日	平成23年11月8日	木製椅子	—	—	重傷1名	当該製品に着席したところ、当該製品の背もたれと座面の接合部分が外れ、転倒、負傷した。接合部分の接着状況及び当該製品の使用状況も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	（平成23年11月10日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A201100553	平成23年10月26日	平成23年11月7日	平成23年11月11日	電気洗濯機	—	—	火災	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。事故日以前に、当該製品から異音・異臭がしていた状況を含め、現在、原因を調査中。	富山県	（平成23年11月17日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A201100554	平成23年10月26日	平成23年11月7日	平成23年11月11日	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	—	—	火災	異音がしたため確認すると、当該製品上面部から出火する火災が発生しており、当該製品が焼損し、周辺が汚損した。取扱説明書で禁止している車庫内に当該製品を設置していた状況を含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	（平成24年1月13日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A201100555	平成23年10月25日	平成23年11月7日	平成23年11月11日	介護ベッド	—	—	火災	当該製品の電源プラグを延長コードに接続していたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。電源コードが当該製品の可動部に挟まり圧迫されていた状況を含め、現在、原因を調査中。	千葉県	
A201100556	平成23年10月28日	平成23年11月7日	平成23年11月11日	電気式床暖房	—	—	火災	当該製品を使用中、火災報知機が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品の施工状況を含め、現在、原因を調査中。	新潟県	（平成23年11月25日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A201100558	平成23年10月30日	平成23年11月8日	平成23年11月11日	食器洗い乾燥機	—	—	火災	当該製品を使用中、異音とともに当該製品下部から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。当該製品の修理状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	製造から10年以上経過した製品
A201100561	平成23年9月10日	平成23年11月9日	平成23年11月11日	ボタン電池（リチウム）	—	—	火災	当該製品を樹脂容器に入れ、冷蔵庫のドアポケットに入れていたところ、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。禁止行為としている、他の電池と一緒に樹脂容器に入れていた状況を含め、現在、原因を調査中。	福岡県	事業者が事故を認識したのは、11月7日 （平成23年12月22日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A201100564	平成23年10月27日	平成23年11月10日	平成23年11月15日	CDラジカセ	—	—	火災	小学校の放送室内で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	平成23年11月10日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100571	平成23年11月2日	平成23年11月14日	平成23年11月18日	携帯型音楽プレーヤー	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	平成23年11月17日に消費者安全法の重大事故等として公表済

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100572	平成23年4月29日	平成23年11月14日	平成23年11月18日	電気温風機	—	—	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	佐賀県	事業者が事故を認識したのは、11月7日 平成23年5月19日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100580	平成23年7月30日	平成23年11月14日	平成23年11月18日	液晶テレビ	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	和歌山県	事業者が事故を認識したのは、7月30日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し厳重注意
A201100582	平成23年10月27日	平成23年11月15日	平成23年11月18日	自転車	—	—	重傷1名	当該製品で走行中、ハンドルを切った際、転倒し、負傷した。突然ハンドルがロックした可能性を含め、現在、原因を調査中。	愛知県	
A201100584	平成23年11月7日	平成23年11月15日	平成23年11月18日	電気式浴室換気乾燥暖房機	—	—	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の直近に可燃物(ダンボール)を積んでいた状況で暖房モードで使用していた可能性も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	
A201100587	平成23年9月21日	平成23年11月17日	平成23年11月22日	化粧筆	—	—	重傷1名	当該製品を使用後、顔に発疹が生じた。当該製品との因果関係を含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	事業者が事故を認識したのは、10月27日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し厳重注意 A201100588とは被害者は別の事故 (平成23年12月1日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201100588	平成23年9月21日	平成23年11月17日	平成23年11月22日	化粧筆	—	—	重傷1名	当該製品を使用後、顔に発疹が生じた。当該製品との因果関係を含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	事業者が事故を認識したのは、10月27日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し厳重注意 A201100587とは被害者は別の事故 (平成23年12月1日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201100589	平成23年4月	平成23年11月17日	平成23年11月22日	照明器具	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	秋田県	事業者が事故を認識したのは、11月7日 平成23年5月12日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100591	平成23年10月19日	平成23年11月17日	平成23年11月22日	折りたたみ自転車	—	—	重傷1名	当該製品で走行中、当該製品の折りたたみフレーム接続部が破損し、転倒、負傷した。現在、原因を調査中。	埼玉県	(平成23年12月22日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201100592	平成23年4月6日	平成23年11月17日	平成23年11月22日	介護ベッド用手すり	—	—	死亡1名	当該製品を片側のベッドサイドに2本設置して使用していたところ、使用者(60歳代)が、2本設置したすき間に首が乗った状態で発見され、死亡が確認された。当該製品との因果関係を含め、現在、原因を調査中。	愛知県	事業者が事故を認識したのは、11月7日
A201100593	平成23年4月22日	平成23年11月17日	平成23年11月22日	エアゾール缶(冷却剤)	—	—	重傷1名	当該製品を使用中、発火して1名が火傷を負った。静電気が当該製品のガスに引火した可能性を含め、現在、原因を調査中。	新潟県	事業者が事故を認識したのは、7月29日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し厳重注意
A201100594	平成23年1月21日	平成23年11月18日	平成23年11月22日	電気ストーブ	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	愛知県	事業者が事故を認識したのは、11月16日 平成23年3月10日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100598	平成23年11月8日	平成23年11月21日	平成23年11月25日	延長コード	—	—	火災	当該製品に電気ポットを接続して使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	千葉県	(平成24年3月15日に消費者安全法の重大事故等として公表)

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100599	―	平成23年11月21日	平成23年11月25日	介護ベッド用手すり	―	―	死亡1名	当該製品をベッドサイドに設置して使用していたところ、使用者が当該製品とベッドの頭側のパイプ部とのすき間に首がある状態で発見され、9日後、死亡した。現在、原因を調査中。	―	
A201100601	平成23年9月26日	平成23年11月21日	平成23年11月25日	電気衣類乾燥機	―	―	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の排気が製品背面の木材に当たっていた状況を含め、現在、原因を調査中。	栃木県	事業者が事故を認識したのは、11月10日 平成23年11月25日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100606	平成23年11月2日	平成23年11月22日	平成23年11月25日	折りたたみテーブル	―	―	重傷1名	当該製品の脚部が破損し、使用者が負傷した。当該製品の脚部が破損した状況を含め、現在、原因を調査中。	長崎県	
A201100607	平成23年4月21日	平成23年11月22日	平成23年11月25日	電気冷蔵庫	―	―	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	新潟県	事業者が事故を認識したのは、11月11日
A201100610	平成23年4月3日	平成23年11月24日	平成23年11月29日	ワイヤレスコントローラ(テレビゲーム機用)	―	―	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	福岡県	事業者が事故を認識したのは、11月18日 平成23年4月28日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100611	平成23年11月10日	平成23年11月24日	平成23年11月29日	電気こんろ	―	―	火災	当該製品の上に電気ポットを置いていたところ、周辺を焼損する火災が発生した。当該製品のスイッチが入った状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201100612	平成23年11月12日	平成23年11月24日	平成23年11月29日	エアコン(室外機)	―	―	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	千葉県	製造から10年以上経過した製品 (平成23年12月1日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201100613	平成23年10月30日	平成23年11月24日	平成23年11月29日	電気ポット(調乳用)	―	―	重傷1名	当該製品から湯がこぼれ、幼児(1歳)が火傷を負った。当該製品が置かれていた状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201100615	平成23年10月27日	平成23年11月24日	平成23年11月29日	電気こんろ	―	―	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品のスイッチが入った状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは、11月14日
A201100617	平成23年11月12日	平成23年11月24日	平成23年11月29日	テレビ(ブラウン管型)	―	―	火災	当該製品で視聴中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	北海道	製造から15年以上経過した製品
A201100618	平成23年11月14日	平成23年11月24日	平成23年11月29日	手すり(床置き式)	―	―	死亡1名	使用者(80歳代)が当該製品のパイプ間に首が挟まった状態で発見され、死亡が確認された。現在、原因を調査中。	奈良県	手すり(床置き式) 用すべり止め金具に関する事故(A201100619)と同一
A201100619	平成23年11月14日	平成23年11月24日	平成23年11月29日	手すり(床置き式)用すべり止め金具	―	―	死亡1名	使用者(80歳代)が当該製品を接続した手すり(床置き式)のパイプ間に首が挟まった状態で発見され、死亡が確認された。現在、原因を調査中。	奈良県	手すり(床置き式)に関する事故 (A201100618)と同一
A201100620	平成23年8月11日	平成23年11月24日	平成23年11月29日	電気こんろ	―	―	火災	当該製品で調理中、鍋から出火する火災が発生し、周辺が焼損した。少量の油を使用し過加熱した可能性を含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	事業者が事故を認識したのは、11月15日
A201100623	平成23年11月19日	平成23年11月24日	平成23年11月29日	電気ストーブ	―	―	火災	当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。当該製品の転倒オフスイッチの作動状況を含め、現在、原因を調査中。	愛知県	
A201100624	平成23年10月26日	平成23年11月24日	平成23年11月29日	蛍光ランプ	―	―	火災	当該製品を照明器具に接続して使用中、不点灯になったため確認すると、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	兵庫県	事業者が事故を認識したのは、11月15日 平成23年11月25日に消費者安全法の重大事故等として公表済

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100625	平成23年11月9日	平成23年11月25日	平成23年11月29日	電気冷凍庫	—	—	火災	建物が全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	愛知県	
A201100627	平成23年10月26日	平成23年11月25日	平成23年11月29日	物置	—	—	重傷1名	当該製品内から物を持ち出そうとした際、当該製品の出入口でバランスを崩し、柱部分を掴んだところ、手を負傷した。現在、原因を調査中。	和歌山県	事業者が事故を認識したのは、11月16日
A201100628	平成23年11月14日	平成23年11月25日	平成23年11月29日	コーヒーメーカー	—	—	火災	当該製品を使用後、ジャグ(コーヒーメーカー用ガラス容器)を外し、通電状態にしていたところ、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。当該製品の保温板に可燃物(パン等)が落ち、出火した可能性を含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	
A201100630	平成23年10月11日	平成23年11月28日	平成23年12月2日	エアコン(室外機)	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	愛知県	事業者が事故を認識したのは、11月18日
A201100632	平成23年11月8日	平成23年11月28日	平成23年12月2日	介護ベッド	—	—	火災 死亡2名	建物が全焼し、2名が死亡する火災が発生した。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	青森県	石油ストーブ(開放式)に関する事故(A201100634)と同一
A201100646	平成23年11月17日	平成23年11月30日	平成23年12月2日	エアコン(室外機)	—	—	火災	当該製品が焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	奈良県	
A201100648	平成23年11月20日	平成23年12月1日	平成23年12月6日	ライトバンク(ストロボ用光拡散用具)	—	—	火災	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。当該製品の警告表示に反し、上向きで使用していた状況を含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
A201100649	平成23年3月25日	平成23年12月1日	平成23年12月6日	換気扇(トイレ用)	—	—	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	岩手県	事業者が事故を認識したのは、11月22日 平成23年4月7日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100650	平成23年11月19日	平成23年12月1日	平成23年12月6日	ACアダプター(携帯電話機用)	—	—	火災	携帯電話機に当該製品を接続して充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	大阪府	携帯電話機に関する事故(A201100653)と同一
A201100651	平成23年11月20日	平成23年12月1日	平成23年12月6日	介護ベッド	—	—	死亡1名	使用者(80歳代)が、当該製品下部のモーター部と床の間に体が挟まった状態で発見され、死亡が確認された。ベッドの下に落とした物を拾おうとし、ベッドの下にもぐり込んだ際、ベッドを上下させるスイッチに誤って触れた可能性を含め、現在、原因を調査中。	東京都	(特記事項を参照)
A201100652	平成22年6月21日	平成23年12月1日	平成23年12月6日	水槽用照明器具	—	—	火災	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。海水飼育で当該製品に海水がかかった可能性を含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	事業者が事故を認識したのは、11月25日 平成22年6月30日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100653	平成23年11月19日	平成23年12月1日	平成23年12月6日	携帯電話機	—	—	火災	当該製品にACアダプター(携帯電話機用)を接続して充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	大阪府	ACアダプター(携帯電話機用)に関する事故(A201100650)と同一 平成23年12月1日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100654	平成23年11月24日	平成23年12月1日	平成23年12月6日	エアコン(室外機)	—	—	火災	異音がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	栃木県	(平成24年1月19日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201100656	平成23年11月22日	平成23年12月1日	平成23年12月6日	電気がま	—	—	火災	当該製品のタイマーをセットし使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	京都府	平成23年12月1日に消費者安全法の重大事故等として公表済

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100657	平成23年11月21日	平成23年12月1日	平成23年12月6日	電気洗濯乾燥機	—	—	火災	当該製品内部(ドラム内)の可燃物(衣類)が焼損する火災が発生した。当該製品内の可燃物に残留した油脂成分が酸化熱により自然発火した可能性を含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201100658	平成23年10月	平成23年12月2日	平成23年12月6日	携帯電話機	—	—	重傷1名	当該製品で通話中、異常音がし、左耳に障害を負った。異常音と当該製品との因果関係を含め、現在、原因を調査中。	石川県	事業者が事故を認識したのは、11月22日(平成23年12月8日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201100659	平成23年11月22日	平成23年12月2日	平成23年12月6日	脚立(伸縮式)(アルミニウム合金製)	—	—	重傷1名	当該製品を使用中、天板と脚部の接続部が外れ、落下し、1名が負傷した。取扱説明書で禁止している天板に2名乗り作業していた状況を含め、現在、原因を調査中。	奈良県	
A201100668	平成23年11月10日	平成23年12月5日	平成23年12月9日	美容器具(ローラー式)	—	—	重傷1名	当該製品を使用し、右頬を負傷した。取扱説明書で禁止している方法(異なったモードで顔に使用する等)で使用していた可能性を含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは、11月22日
A201100669	平成22年9月25日	平成23年12月6日	平成23年12月9日	瞬間接着剤	—	—	重傷1名	当該製品を開封する際、当該製品をシャープペンシルで突いたところ、内容物が飛散し、左目に付着し、負傷した。取扱説明書に記載されていない方法で開封した状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは、12月2日平成22年10月20日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100673	平成23年7月31日	平成23年12月6日	平成23年12月9日	乗り物(滑走用)	—	—	重傷1名	当該製品で芝ゲレンデを滑走中、バランスを崩し、転倒し、負傷した。現在、原因を調査中。	鹿児島県	事業者が事故を認識したのは、12月5日(平成23年12月15日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201100677	平成23年1月16日	平成23年12月8日	平成23年12月13日	湯たんぽカバー	—	—	重傷1名	当該製品に湯たんぽを入れて使用中、足に低温火傷を負った。湯たんぽを当該製品に入れ長時間皮膚に接触させて使用した可能性を含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	事業者が事故を認識したのは11月28日湯たんぽに関する事故(A201100679)と同一(平成23年12月28日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201100679	平成23年1月16日	平成23年12月8日	平成23年12月13日	湯たんぽ	—	—	重傷1名	湯たんぽカバーに当該製品を入れて使用中、足に低温火傷を負った。当該製品を湯たんぽカバーに入れ長時間皮膚に接触させて使用した可能性を含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	事業者が事故を認識したのは11月29日湯たんぽカバーに関する事故(A201100677)と同一
A201100682	平成23年10月22日	平成23年12月9日	平成23年12月13日	加湿器	—	—	火災	当該製品の電源プラグをコンセントに接続したところ、当該製品と電源コードの接続部(マグネットプラグ)から出火する火災が発生し、当該製品を焼損した。当該製品のマグネットプラグ部が腐食していた状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは11月28日報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し厳重注意
A201100683	平成23年11月21日	平成23年12月9日	平成23年12月13日	電気こたつ	—	—	火災	当該製品のスイッチを入れ、その場を離れたところ、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品のヒーターユニット部に異物が入り込み出火した可能性を含め、現在、原因を調査中。	岡山県	
A201100684	平成23年11月11日	平成23年12月9日	平成23年12月13日	空気清浄機	—	—	火災	当該製品を使用中、外出したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。事故前からランプが消える不具合が発生した状況を含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	事業者が事故を認識したのは12月5日(平成23年12月15日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201100687	平成23年11月17日	平成23年12月12日	平成23年12月16日	電動シャッター(車庫用)	—	—	重傷1名	当該製品を手動で開けようとシャッターの座板部を両手で持ち上げたところ、腕を負傷した。シャッターの座板部及びシャッターケースが改造施工されていた状況を含め、現在、原因を調査中。	京都府	事業者が事故を認識したのは12月1日
A201100690	平成23年12月5日	平成23年12月12日	平成23年12月16日	空気清浄機	—	—	火災 軽傷1名	当該製品を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	(平成23年12月22日に消費者安全法の重大事故等として公表)

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100692	平成23年11月28日	平成23年12月13日	平成23年12月16日	エアコン（室外機）	—	—	火災	当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	広島県	平成23年12月15日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100695	平成23年9月16日	平成23年12月14日	平成23年12月16日	IH調理器（ビルトイン式）	—	—	火災	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品のトッププレート部が割れた状態で使用したことにより、製品内部に液体が浸入し、トラッキング現象（絶縁破壊による短絡）が発生した可能性を含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	事業者が認識したのは12月７日 平成23年12月8日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100696	平成23年10月17日	平成23年12月15日	平成23年12月20日	液晶ディスプレイモニター用コード	—	—	火災	当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。当該製品のコード部が途中で半断線した可能性を含め、現在、原因を調査中。	静岡県	事業者が事故を認識したのは12月7日 平成23年11月1日に公表したデスクトップパソコンに関する事故（A201100524）と同一
A201100699	平成22年11月2日	平成23年12月15日	平成23年12月20日	レーザー加工機	—	—	火災	当該製品を使用中、外出して戻ったところ、当該製品から発煙し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。取扱説明書で禁止している加工中に無人であった状況を含め、現在、原因を調査中。	北海道	事業者が認識したのは12月15日
A201100700	平成23年11月30日	平成23年12月15日	平成23年12月20日	エアコン	—	—	火災 死亡1名	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、１名が死亡した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	京都府	（平成23年12月22日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A201100702	平成23年12月4日	平成23年12月15日	平成23年12月20日	充電器（携帯電話機用）	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	長崎県	平成23年12月15日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100703	平成23年10月22日	平成23年12月15日	平成23年12月20日	靴（パンプス）	—	—	重傷1名	当該製品を履いて歩行中、転倒し、負傷した。事故前から当該製品の底部が剥がれていた状況を含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	事業者が事故を認識したのは12月5日
A201100710	平成23年12月6日	平成23年12月15日	平成23年12月20日	電気ミニマット	—	—	火災 軽傷1名	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損、１名が火傷を負った。当該製品が折れ曲がり、椅子の脚に踏まれて使用していた状況を含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	事業者名： ワタナベ工業株式会社（株式会社山善ブランド）（輸入事業者） 機種・型式：YMM-605（株式会社山善ブランド） 当該事故は、製品起因か否かが特定できていないものであるが、対象製品使用者等に向けてリコール内容を周知し、製品回収を着実に促すため事業者名及び機種・型式を公表するもの 平成19年1月22日からリコールを実施（特記事項を参照） 改修率　5.3% （平成23年12月22日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A201100712	平成23年10月14日	平成23年12月16日	平成23年12月20日	圧力鍋	—	—	重傷1名	当該製品で調理中、調理物や内容物が吹出し、１名が火傷を負った。事故前から当該製品のパッキンが焼損していた状況を含め、現在、原因を調査中。	奈良県	事業者が事故を認識したのは12月9日 （平成23年12月22日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A201100713	平成23年12月3日	平成23年12月16日	平成23年12月20日	電気毛布	—	—	火災	建物が全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	静岡県	

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100722	平成23年11月8日	平成23年12月19日	平成23年12月22日	電動アシスト自転車	—	—	重傷1名	当該製品の前側幼児用座席に幼児（3歳）を乗せたまま、左脇に立ち、ハンドルを支え、停車していたところ、当該製品が傾き、幼児が負傷した。当該製品のどの箇所で負傷したかも含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは12月8日 （平成24年3月1日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A201100724	平成23年10月29日	平成23年12月19日	平成23年12月22日	容器（ペット用シャンプー）	—	—	重傷1名	当該製品のキャップ部を持ち上げたところキャップ部が外れ、落下し、負傷した。当該製品の使用状況も含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは12月13日 平成23年12月22日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100727	平成23年12月5日	平成23年12月20日	平成23年12月22日	トレイ（電子レンジ用）	—	—	火災	電子レンジに当該製品を入れ、その上に袋に入れた食品を乗せて加熱したところ、当該製品及び袋を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	電子レンジに関する事故(A201100725)と同一 平成23年12月15日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100729	平成23年12月7日	平成23年12月20日	平成23年12月22日	パーティション	—	—	重傷1名	使用者が当該製品に接触したところ、当該製品が通行人の足元に倒れ、1名が負傷した。当該製品の連結金具が誤接続されていた状況を含め、現在、原因を調査中。	静岡県	
A201100730	平成23年2月25日	平成23年12月20日	平成23年12月22日	電気こたつ	—	—	火災	当該製品を使用中、異音がし、足に異常な熱を感じたため確認すると、当該製品及び周辺が燃えており、建物が全焼した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	福島県	事業者が事故を認識したのは12月13日
A201100731	平成23年11月30日	平成23年12月20日	平成23年12月22日	自転車	—	—	重傷１名	当該製品を使用するため、当該製品のスタンドを跳ね上げたところ、そばにいた幼児（3歳）が、スタンド可動部に指を挟み、負傷した。指が挟まれた状況を含め、現在、原因を調査中。	福岡県	事業者が事故を認識したのは12月16日 （平成24年1月13日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A201100734	平成23年12月6日	平成23年12月21日	平成23年12月27日	電気シェーバー	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
A201100736	平成23年12月10日	平成23年12月21日	平成23年12月27日	ヘアドライヤー	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	岡山県	平成23年12月22日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100738	平成23年12月11日	平成23年12月21日	平成23年12月27日	温水洗浄便座	—	—	火災	当該製品が焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	福島県	平成23年12月22日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100739	平成23年12月10日	平成23年12月21日	平成23年12月27日	エアコン（室外機）	—	—	火災	エアコンを使用中、異音がした後、室内が暖まらなくなったため確認すると、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生していた。室外機とエアコン本体の接続線がつなぎ直された状況を含め、現在、原因を調査中。	徳島県	
A201100743	平成23年12月1日	平成23年12月22日	平成23年12月27日	ヘアカーラー	—	—	火災	当該製品を接続したテーブルタップの電源プラグをコンセントに接続したところ、当該製品の電源コードから出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。当該製品の電源コードが修理されていた状況を含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	製造から35年以上経過した製品 平成23年12月15日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100744	平成23年11月15日	平成23年12月22日	平成23年12月27日	ユニットバス	—	—	重傷1名	浴槽に入ろうとしたところ、当該製品の床面で足をすべらせ負傷した。現在、原因を調査中。	奈良県	事業者が事故を認識したのは、12月15日
A201100757	平成23年11月24日	平成23年12月27日	平成24年1月6日	自転車用空気入れ	—	—	重傷1名	当該製品を使用中、ポンプを引いた際、シリンダーの蓋が外れ、そのまま使用したところ、右手を負傷した。現在、原因を調査中。	愛知県	事業者が事故を認識したのは平成23年12月26日 （平成24年1月13日に消費者安全法の重大事故等として公表）

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100759	平成23年12月20日	平成23年12月28日	平成24年1月6日	食器洗い乾燥機	—	—	火災	火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	北海道	
A201100760	平成23年12月9日	平成23年12月28日	平成24年1月6日	空気圧縮機	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。取扱説明書で禁止している延長コードを介して使用していた状況及び延長コードに他社製の空気圧縮機も接続し、延長コードの定格を超えて使用していた状況も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	空気圧縮機に関する事故（A201100780）と同一
A201100761	平成23年12月11日	平成23年12月28日	平成24年1月6日	電気洗濯機	—	—	火災	当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	大阪府	事業者名： 日本サムスン株式会社（輸入事業者） 機種・型式：SW-50A1S 当該事故は、製品起因か否かが特定できていないものであるが、対象製品使用者等に向けてリコール内容を周知し、製品回収を着実に促すため事業者名及び機種・型式を公表するもの 平成19年10月15日からリコールを実施（特記事項を参照） 改修率　40.3%
A201100762	平成23年12月16日	平成23年12月28日	平成24年1月6日	電気洗濯機	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
A201100763	平成23年11月18日	平成23年12月28日	平成24年1月6日	電気冷蔵庫	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	長野県	事業者が事故を認識したのは平成23年12月21日
A201100764	平成23年12月25日	平成23年12月28日	平成24年1月6日	水槽用サーモスタット付ヒーター	—	—	火災	当該製品を焼損する火災が発生した。水槽内の水量が不足し、空焚きになった可能性を含め、現在、原因を調査中。	東京都	（平成24年2月16日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A201100765	平成23年12月15日	平成23年12月28日	平成24年1月6日	水槽用照明器具	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	平成23年12月22日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100766	平成23年12月20日	平成23年12月28日	平成24年1月6日	ウォーキングマシン	—	—	重傷1名	当該製品を梱包から取り出す際、当該製品のフレーム部で手を挟み、負傷した。当該製品を梱包から取り出し、組み立てる直前に切る結束バンドを梱包から取り出す際に切った可能性を含め、現在、原因を調査中。	長野県	
A201100768	平成23年12月16日	平成23年12月28日	平成24年1月6日	エアコン	—	—	火災 軽傷1名	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品と室外機の接続線が改造されていた状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	（平成24年1月19日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A201100769	平成23年12月9日	平成23年12月28日	平成24年1月6日	電気掃除機	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	福岡県	
A201100770	平成23年12月26日	平成23年12月28日	平成24年1月6日	エアコン（室外機）	—	—	火災	異臭と異音に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	福井県	（平成24年1月13日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A201100771	平成23年12月17日	平成23年12月28日	平成24年1月6日	電気ストーブ	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	（平成24年2月16日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A201100772	平成23年12月24日	平成23年12月28日	平成24年1月6日	蓄熱式電気暖房器	—	—	火災	火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品の温風吹出し口に接触して可燃物（衣類）が置かれていた状況を含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100773	平成23年12月16日	平成23年12月28日	平成24年1月6日	電気ストーブ	—	—	火災 重傷1名	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
A201100776	平成23年12月13日	平成23年12月28日	平成24年1月6日	電気毛布	—	—	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	山口県	
A201100777	平成23年12月25日	平成23年12月28日	平成24年1月6日	食器洗い乾燥機（ビルトイン式）	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	（平成24年1月13日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A201100778	平成23年3月25日	平成23年12月28日	平成24年1月6日	電気毛布	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の電源コード部が半断線した状態で使用していた可能性も含め、現在、原因を調査中。	岩手県	事業者が事故を認識したのは12月27日
A201100780	平成23年12月9日	平成24年1月4日	平成24年1月6日	空気圧縮機	—	—	火災	火災が発生し、現場にあった当該製品が焼損した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	愛知県	空気圧縮機に関する事故(A201100760)と同一
A201100781	平成23年12月16日	平成24年1月4日	平成24年1月6日	照明器具(天井埋込式)	—	—	火災	事務所内の当該製品の電源を入れたところ、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品を焼損した。事故前から当該製品が点灯しない不具合が発生していた状況を含め、現在、原因を調査中。	静岡県	平成24年1月6日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100782	平成23年12月14日	平成24年1月4日	平成24年1月6日	テレビゲーム機	—	—	火災	ブレーカーが作動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	愛知県	（平成24年1月13日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A201100786	平成23年12月20日	平成24年1月5日	平成24年1月11日	電子レンジ	—	—	火災	当該製品を使用中、当該製品内部から発煙、出火する火災が発生し、当該製品を焼損した。当該製品に対応した電気の周波数と異なる地域で使用した状況を含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	製造から10年以上経過した製品 （平成24年1月13日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A201100787	平成23年12月25日	平成24年1月5日	平成24年1月11日	電気毛布	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。長期間当該製品の電源を入れたままにしていた状況を含め、現在、原因を調査中。	青森県	製造から15年以上経過した製品
A201100790	平成23年6月上旬	平成24年1月6日	平成24年1月11日	靴（スニーカー）	—	—	重傷1名	トレーニング効果を目的とした当該製品を履いて信号機のある横断歩道を急いで通行中、足を負傷した。急な動作により足に負荷がかかり負傷した可能性を含め、現在、原因を調査中。	北海道	事業者が事故を認識したのは、平成23年12月20日
A201100792	平成23年12月23日	平成24年1月6日	平成24年1月11日	除雪機(歩行型)	—	—	死亡1名	当該製品をバックさせて倉庫に入れようとしたところ、倉庫と当該製品の間に挟まり、1名が死亡した。現在、原因を調査中。	北海道	製造から30年以上経過した製品
A201100793	平成23年12月28日	平成24年1月6日	平成24年1月11日	シュレッダー	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	北海道	
A201100795	平成23年12月21日	平成24年1月6日	平成24年1月11日	電気ミニマット	—	—	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。就寝時に使用しない旨表記している当該製品を就寝時に使用した可能性を含め、現在、原因を調査中。	石川県	（平成24年1月19日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A201100796	平成23年12月28日	平成24年1月6日	平成24年1月11日	エアコン（室外機）	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	製造から10年以上経過した製品 （平成24年1月13日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A201100802	平成23年12月23日	平成24年1月11日	平成24年1月13日	ノートパソコン	—	—	火災	当該製品にバッテリーパックを装着してコンセントに接続したところ、バッテリーパックを焼損する火災が発生した。取扱説明書で禁止しているバッテリーパックの分解及び指定外のバッテリーセル（バッテリーパック内の電池部分）に交換していた状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100803	平成23年12月24日	平成24年1月11日	平成24年1月13日	電気蓄熱式湯たんぽ	—	—	火災	当該製品を蓄熱中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。取扱説明書で禁止している布団上の平らでないところで蓄熱していた可能性を含め、現在、原因を調査中。	山梨県	
A201100805	平成23年12月21日	平成24年1月11日	平成24年1月13日	電気こんろ	—	—	火災	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の上に可燃物を落とした可能性を含め、現在、原因を調査中。	東京都	製造から30年以上経過した製品
A201100806	平成23年12月29日	平成24年1月11日	平成24年1月13日	エアコン（室外機）	—	—	火災	異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	京都府	（平成24年1月19日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A201100807	平成24年1月5日	平成24年1月12日	平成24年1月17日	延長コード	—	—	火災	当該製品にオイルヒーターを接続して使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	大阪府	
A201100808	平成23年12月24日	平成24年1月12日	平成24年1月17日	除湿機	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	奈良県	1月13日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100810	平成23年12月8日	平成24年1月12日	平成24年1月17日	鍋	—	—	重傷1名	当該製品で調理し、当該製品を持ってこんろから流し台に移動中、取っ手が外れて調理物がこぼれ、近くにいた家人が火傷を負った。現在、原因を調査中。	福岡県	事業者が事故を認識したのは、平成23年12月27日
A201100813	平成23年12月23日	平成24年1月12日	平成24年1月17日	バッテリーパック（ノートパソコン用）	—	—	火災	ノートパソコンに当該製品を装着してコンセントに接続したところ、当該製品を焼損する火災が発生した。取扱説明書で禁止している当該製品の分解及び指定外のバッテリーセル（当該製品内の電池部分）に交換していた状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	1月13日に公表したノートパソコンに関する事故（A201100802）と同一
A201100814	平成23年6月4日	平成24年1月12日	平成24年1月17日	電気カーペット	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは、1月4日（平成24年1月19日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A201100817	平成24年1月5日	平成24年1月13日	平成24年1月17日	電気洗濯乾燥機	—	—	火災	当該製品で乾燥後、取り出した可燃物（毛布）を焼損する火災が発生した。取扱説明書で禁止しているポリプロピレン繊維が使用されている毛布をタンブラー乾燥（ドラム式等の回転の熱、風等による乾燥方法）を行った状況を含め、現在、原因を調査中。	滋賀県	（平成24年1月19日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A201100818	平成24年1月1日	平成24年1月13日	平成24年1月17日	電気トースター	—	—	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	大阪府	（平成24年2月2日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A201100819	平成23年12月13日	平成24年1月13日	平成24年1月17日	電気ポンプ（井戸用）	—	—	火災	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	千葉県	事業者が事故を認識したのは、1月5日 1月13日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100820	平成23年12月24日	平成24年1月13日	平成24年1月17日	脚立（はしご兼用）（アルミニウム合金製）	—	—	重傷1名	当該製品をはしご状態で使用中、降りる際に転落し、負傷した。当該製品の支柱が曲がった状況も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	
A201100821	平成23年12月14日	平成24年1月13日	平成24年1月17日	扇風機（充電式）	—	—	火災	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	事業者が事故を認識したのは、1月10日
A201100822	平成24年1月	平成24年1月16日	平成24年1月20日	照明器具（センサー付き）	—	—	火災	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	福岡県	

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100826	平成23年12月31日	平成24年1月16日	平成24年1月20日	電子レンジ	—	—	火災	発煙に気付き確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	愛知県	1月13日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100830	平成23年12月24日	平成24年1月16日	平成24年1月20日	空気清浄機	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	奈良県	1月17日に公表した除湿機に関する事故(A201100808)と同一 1月13日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100831	平成24年1月3日	平成24年1月16日	平成24年1月20日	空気清浄機	—	—	火災	病院内に設置されていた当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品が改造されていた可能性を含め、現在、原因を調査中。	福岡県	(平成24年1月26日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201100833	平成24年1月5日	平成24年1月16日	平成24年1月20日	電子レンジ	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品内部に小動物が侵入していた状況を含め、現在、原因を調査中。	京都府	(平成24年1月26日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201100836	平成23年12月30日	平成24年1月16日	平成24年1月20日	電気冷蔵庫	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	千葉県	1月19日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100838	平成24年1月1日	平成24年1月17日	平成24年1月20日	電気蓄熱式湯たんぽ	—	—	火災	当該製品を蓄熱中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。取扱説明書で禁止している平らでないところで蓄熱していた可能性を含め、現在、原因を調査中。	東京都	1月19日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100839	平成24年1月3日	平成24年1月17日	平成24年1月20日	電気冷蔵庫	—	—	火災	火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	宮城県	1月19日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100841	平成23年12月25日	平成24年1月18日	平成24年1月20日	除雪機(歩行型)	—	—	火災	販売店が修理のため保管中の当該製品を焼損する火災が発生した。停止中の当該製品の燃料タンクから漏れ出た燃料に石油ストーブの火が引火した可能性を含め、現在、原因を調査中。	秋田県	
A201100848	平成23年12月16日	平成24年1月19日	平成24年1月24日	自転車	—	—	重傷1名	当該製品で走行中、前輪がロックし転倒、負傷した。現在、原因を調査中。	兵庫県	事業者が事故を認識したのは、1月12日 1月13日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100849	平成23年12月26日	平成24年1月19日	平成24年1月24日	蓄熱式電気湯たんぽ	—	—	重傷1名	当該製品を充電状態で使用中、当該製品が破れ、火傷を負った。取扱説明書等で禁止している充電状態で使用していた状況を含め、現在、原因を調査中。	千葉県	1月19日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100851	平成24年1月5日	平成24年1月19日	平成24年1月24日	ウォーターサーバー	—	—	火災	店舗で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	福岡県	
A201100852	平成24年1月9日	平成24年1月19日	平成24年1月24日	電気ストーブ(ハロゲンヒーター)	—	—	火災	外出から帰宅すると当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。使用中の当該製品に誤って布団を被せた可能性を含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
A201100854	平成23年12月31日	平成24年1月19日	平成24年1月24日	電気ストーブ	—	—	火災	当該製品を使用中、異音とともに当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	千葉県	1月19日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100855	平成24年1月5日	平成24年1月19日	平成24年1月24日	運動器具(バレーボール支柱用ネット巻器)	—	—	重傷1名	学校で、当該製品を使用して支柱(バレーボール用)にネットを張っていたところ、当該製品が突然、上方に引っ張られ、側にいた生徒が負傷した。当該製品の支柱(バレーボール用)へのボルトナットの取付け状況及びネットを強く張っていた状況を含め、現在、原因を調査中。	福岡県	

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100856	平成24年1月5日	平成24年1月20日	平成24年1月24日	電気温風機（セラミックファンヒーター）	—	—	火災 軽傷1名	当該製品を使用して就寝中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品に近接していた可燃物（布団）に引火した可能性を含め、現在、原因を調査中。	千葉県	
A201100858	平成23年12月21日	平成24年1月20日	平成24年1月24日	折りたたみ椅子	—	—	重傷1名	当該製品を使用中、座面と床の間に足を挟み負傷した。事故発生時及び椅子が破損した状況を含め、現在、原因を調査中。	千葉県	事業者が事故を認識したのは、1月10日
A201100859	平成24年1月9日	平成24年1月20日	平成24年1月24日	テレビ（ブラウン管型）	—	—	火災	発煙に気付き確認すると、火災が発生しており、建物が全焼した。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	宮崎県	
A201100863	平成24年1月6日	平成24年1月20日	平成24年1月24日	電気こんろ	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201100864	平成24年1月7日	平成24年1月20日	平成24年1月24日	電気こたつ	—	—	火災 軽傷1名	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が負傷した。当該製品のやぐら部に別メーカーの発熱体ユニットが取り付けられていた状況を含め、現在、原因を調査中。	大阪府	1月19日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100865	平成23年12月23日	平成24年1月20日	平成24年1月24日	換気扇	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	山形県	事業者が事故を認識したのは、1月11日 1月19日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100867	平成23年12月9日	平成24年1月20日	平成24年1月24日	除湿機	—	—	火災	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の電源コードが外力又は経年劣化により半断線になった可能性を含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	事業者が事故を認識したのは、1月12日 1月6日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100872	平成23年12月26日	平成24年1月23日	平成24年1月27日	湯たんぽ	—	—	重傷1名	当該製品を使用中、足に低温火傷を負った。就寝時に当該製品を長時間皮膚に接触させて使用した可能性を含め、現在、原因を調査中。	千葉県	事業者が事故を認識したのは、1月11日
A201100873	平成24年1月10日	平成24年1月23日	平成24年1月27日	電動車いす（ハンドル形）	—	—	火災	ゴミを焼却した場所から当該製品で走行して帰る途中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	岡山県	
A201100875	平成24年1月11日	平成24年1月23日	平成24年1月27日	電気洗濯乾燥機	—	—	火災	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	秋田県	
A201100878	平成24年1月11日	平成24年1月23日	平成24年1月27日	門扉（引戸）	—	—	重傷1名	学校で当該製品を操作していたところ、浮き上がっていた施錠框（錠が付いているワク）が落下し、指を負傷した。当該製品の施錠框がボルトで固定されていなかった状況を含め、現在、原因を調査中。	滋賀県	
A201100879	平成24年1月20日	平成24年1月23日	平成24年1月27日	延長コード	—	—	火災	火災報知機が鳴動したため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。小動物の咬害等により電源コードが短絡した状況を含め、現在、原因を調査中。	茨城県	
A201100880	平成23年12月25日	平成24年1月24日	平成24年1月27日	電気洗濯機	—	—	火災	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の電源コードを屈曲した状態で長期間使用していた状況を含め、現在、原因を調査中。	青森県	製造から10年以上経過した製品 事業者が事故を認識したのは、1月12日 1月13日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100881	平成24年1月4日	平成24年1月24日	平成24年1月27日	電気ストーブ	—	—	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に可燃物（布団）が接触し、引火した可能性を含め、現在、原因を調査中。	京都府	

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100890	平成24年1月7日	平成24年1月26日	平成24年1月31日	こたつヒーター	—	—	火災 軽傷1名	電気こたつ(やぐら)に当該製品を取り付けて使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が負傷した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	大阪府	1月24日に公表した電気こたつに関する事故(A201100864)と同一
A201100894	平成23年12月上旬	平成24年1月26日	平成24年1月31日	電気毛布	—	—	重傷1名	当該製品を使用中、足に低温火傷を負った。長時間皮膚に接触させて使用した可能性を含め、現在、原因を調査中。	愛知県	事業者が事故を認識したのは、1月18日
A201100896	平成24年1月1日	平成24年1月27日	平成24年1月31日	電気トースター	—	—	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
A201100897	平成24年1月16日	平成24年1月27日	平成24年1月31日	ファクシミリ	—	—	火災	当該製品(電話機能付き)の子機及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品の子機から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201100899	平成24年1月1日	平成24年1月27日	平成24年1月31日	換気扇	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。台所用の当該製品を床下換気用として使用していた状況を含め、現在、原因を調査中。	京都府	1月19日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100900	平成24年1月17日	平成24年1月27日	平成24年1月31日	食器洗い乾燥機(ビルトイン式)	—	—	火災 軽傷1名	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が負傷した。当該製品の操作部が改造されていた状況を含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	(平成24年2月16日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201100901	平成23年12月26日	平成24年1月27日	平成24年1月31日	電気ストーブ(オイルヒーター)	—	—	火災	当該製品を使用中、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の電源コードが半断線していた状況を含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	事業者が事故を認識したのは、1月18日
A201100902	平成23年12月18日	平成24年1月27日	平成24年1月31日	ウォーターサーバー	—	—	重傷1名	店舗で当該製品を使用中、幼児(2歳)が火傷を負った。当該製品のレバーコックが外れた状況を含め、現在、原因を調査中。	大阪府	事業者が事故を認識したのは、1月5日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し厳重注意
A201100903	平成24年1月12日	平成24年1月27日	平成24年1月31日	電気洗濯機	—	—	重傷1名	当該製品を使用中、洗濯槽が回転している状態で中に右手を入れたところ、洗濯物に指が絡まり負傷した。当該製品のフタのロック機構が破損していた状況及び終了ブザーが鳴る前に電源スイッチを切り、フタを開けた可能性を含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	(平成24年2月9日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201100904	平成24年1月17日	平成24年1月27日	平成24年1月31日	自転車	—	—	重傷1名	当該製品で走行中、前輪が脱落し、転倒、負傷した。クイックレリーズレバー(車輪固定装置)が緩んだまま乗車した可能性を含め、現在、原因を調査中。	不明	
A201100906	平成24年1月8日	平成24年1月30日	平成24年2月3日	除雪機(歩行型)	—	—	重傷1名	当該製品を使用中、排雪口に詰まった雪を取り除こうとしたところ、左手を負傷した。取扱説明書で禁止している、エンジンを停止せずに手を入れて雪を取り除こうとしていた状況及び非常停止スイッチが故障したまま使用していた状況を含め、現在、原因を調査中。	山形県	
A201100907	平成23年11月2日	平成24年1月30日	平成24年2月3日	電動リフト(室内用)	—	—	重傷1名	当該製品を使用後、当該製品付属のスロープに電動車椅子で乗ったところ、車椅子が前方に傾斜し、壁に頭をぶつけ負傷した。現在、原因を調査中。	兵庫県	事業者が事故を認識したのは、1月25日
A201100909	平成23年8月7日	平成24年1月30日	平成24年2月3日	電動アシスト三輪自転車	—	—	重傷1名	当該製品に乗車する際、当該製品が後退し、バランスを崩し転倒、負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	山口県	事業者が事故を認識したのは、1月18日
A201100910	平成24年1月12日	平成24年1月30日	平成24年2月3日	電気ストーブ	—	—	火災	当該製品を使用中、発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100913	平成24年1月14日	平成24年1月31日	平成24年2月3日	電気温風機（セラミックファンヒーター）	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の電源コードが断線していた状況を含め、現在、原因を調査中。	大阪府	1月26日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100914	平成24年1月6日	平成24年1月31日	平成24年2月3日	投げ込み式湯沸器	—	—	火災	工場で当該製品を使用して洗浄液を加熱していたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用を続けたことにより洗浄液の液量が不足し、空焚きになった可能性及び取扱説明書で禁止している「水」以外に使用していた状況を含め、現在、原因を調査中。	大分県	
A201100915	平成24年1月22日	平成24年1月31日	平成24年2月3日	電気冷蔵庫	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	茨城県	2月2日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100917	平成24年1月16日	平成24年1月31日	平成24年2月3日	デスクトップパソコン	—	—	火災	事業所で当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	鹿児島県	1月26日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100920	平成24年1月21日	平成24年1月31日	平成24年2月3日	電気ストーブ	—	—	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	大阪府	2月2日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100924	平成24年1月22日	平成24年2月2日	平成24年2月7日	電気カーペット	—	—	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。取扱説明書で禁止している当該製品の上に布団を載せて使用していた状況及びコントローラーに外力が加わった可能性を含め、現在、原因を調査中。	大阪府	（平成24年2月16日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A201100925	平成24年1月22日	平成24年2月2日	平成24年2月7日	電気毛布	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
A201100926	平成24年1月21日	平成24年2月2日	平成24年2月7日	電気カーペット	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。取扱説明書で禁止している当該製品の上に布団や毛布を載せていた状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201100927	平成24年1月30日	平成24年2月2日	平成24年2月7日	電気ストーブ	—	—	火災	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	石川県	（平成24年2月9日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A201100930	平成24年1月19日	平成24年2月2日	平成24年2月7日	電気洗濯乾燥機	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201100931	平成24年1月22日	平成24年2月2日	平成24年2月7日	電気毛布	—	—	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	大阪府	2月2日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100932	平成23年12月22日	平成24年2月2日	平成24年2月7日	エアコン（室外機）	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	大阪府	事業者が事故を認識したのは、1月25日
A201100938	平成24年1月22日	平成24年2月3日	平成24年2月7日	IH調理器	—	—	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。取扱説明書で禁止しているアルミ箔をグリル部の庫内に敷いて使用していた可能性及び当該製品のグリル水受け皿に水を入れずに使用していた可能性も含め、現在、原因を調査中。	新潟県	2月2日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100939	平成23年12月23日	平成24年2月3日	平成24年2月7日	ノートパソコン	—	—	重傷1名	当該製品を使用中、低温火傷を負った。当該製品に接続したACアダプターのプラグが抜けないように身体の一部を押し付けて使用していた状況を含め、現在、原因を調査中。	茨城県	事業者が事故を認識したのは、1月25日

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100943	平成24年1月23日	平成24年2月6日	平成24年2月10日	電子レンジ	—	—	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品庫内に可燃物(食品カス等)が付着していた状況を含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	製造から30年以上経過した製品 2月9日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100944	平成24年1月24日	平成24年2月6日	平成24年2月10日	蛍光ランプ	—	—	火災	電気工事業者が当該製品を含む電気設備を修理中に当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。電気工事業者による施工状況を含め、現在、原因を調査中。	三重県	2月9日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100945	平成24年1月26日	平成24年2月6日	平成24年2月10日	電子レンジ	—	—	火災 死亡1名	建物が半焼、1名が死亡する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	静岡県	
A201100948	平成24年1月26日	平成24年2月6日	平成24年2月10日	電気洗濯乾燥機	—	—	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201100951	平成24年1月27日	平成24年2月7日	平成24年2月10日	電気ポンプ(井戸用)	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故以前から当該製品が途中で停止する状態で繰り返し使用していた状況及び当該製品の周囲にわらやほこりが付着していた状況も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	
A201100952	平成23年12月24日	平成24年2月7日	平成24年2月10日	ライター(使い切り型)	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	事業者が事故を認識したのは、2月7日 2月2日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100954	平成24年1月5日	平成24年2月8日	平成24年2月10日	圧力鍋	—	—	重傷1名	当該製品で調理中、内容物(汁物)が吹出し、1名が火傷を負った。当該製品の蓋の取付け状況を含め、現在、原因を調査中。	愛知県	事業者が事故を認識したのは、2月6日
A201100955	平成24年1月15日	平成24年2月9日	平成24年2月14日	浴槽用温水循環器(24時間風呂)	—	—	火災	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	北海道	
A201100957	平成24年1月28日	平成24年2月9日	平成24年2月14日	エアコン(室外機)	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	福岡県	
A201100962	平成24年1月31日	平成24年2月9日	平成24年2月14日	電気ストーブ	—	—	火災 死亡1名	当該製品及び住宅の一部を焼損し、1名が死亡する火災が発生した。当該製品に可燃物が接触していた可能性を含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201100966	平成23年12月26日	平成24年2月10日	平成24年2月14日	折りたたみ自転車	—	—	重傷1名	当該製品で走行中、当該製品のハンドルステム(ハンドルとフロントフォークをつなぐ支柱)が折りたたまれ、転倒し、負傷した。ハンドルステムの折りたたみ部が破損した状況を含め、現在、原因を調査中。	大阪府	事業者が事故を認識したのは、1月31日

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100967	平成24年1月15日	平成24年2月10日	平成24年2月14日	充電器(電気シェーバー用)	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者名: 株式会社泉精器製作所 (輸入事業者) 機種・型式:RC01(セイコーエスヤード株式会社ブランド) 当該製品は、平成12年6月6日からリコールを実施(特記事項を参照) 当該事故は、製品起因か否かが特定できていないものであるが、対象製品使用者等に向けてリコール内容を周知し、製品回収を着実に促すため事業者名及び機種・型式を公表するもの 回収率　88.8%
A201100968	平成24年1月29日	平成24年2月10日	平成24年2月14日	電気スタンド	—	—	重傷1名	施設で入居者(70歳代)が指を負傷する事故が発生した。当該製品のアームに指を挟んだ可能性を含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
A201100969	平成24年1月31日	平成24年2月10日	平成24年2月14日	電気洗濯機	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	大分県	2月9日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100971	平成24年1月22日	平成24年2月10日	平成24年2月14日	電気こんろ	—	—	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	2月9日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100973	平成23年12月28日	平成24年2月10日	平成24年2月14日	電気あんか	—	—	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の電源コードを使用者が修理していたことが要因となった可能性を含め、現在、原因を調査中。	奈良県	事業者が事故を認識したのは、1月31日
A201100976	平成24年2月5日	平成24年2月10日	平成24年2月14日	ライター(注入式)	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	群馬県	(平成24年2月23日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201100978	平成24年2月5日	平成24年2月13日	平成24年2月17日	空気清浄機	—	—	火災	店舗で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の取付状況及び繰り返し本体に物がぶつかり衝撃が加わっていた状況も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	
A201100980	平成24年1月20日	平成24年2月13日	平成24年2月17日	電気毛布	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201100981	平成23年12月21日	平成24年2月13日	平成24年2月17日	踏み台	—	—	重傷1名	当該製品を使用中、転倒し、1名(80歳代)が負傷した。当該製品の脚が折れていたことと転倒との因果関係を含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	事業者が事故を認識したのは、2月4日
A201100982	平成24年2月4日	平成24年2月13日	平成24年2月17日	DVDレコーダー	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	岡山県	
A201100983	平成24年1月25日	平成24年2月13日	平成24年2月17日	ACアダプター(ノートパソコン用)	—	—	火災	パソコンに接続した当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	
A201100985	平成24年2月12日	平成24年2月14日	平成24年2月17日	水槽用サーモスタット付ヒーター	—	—	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。水槽内の水が減少し、空焚きになった可能性を含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201100986	平成24年1月15日	平成24年2月14日	平成24年2月17日	圧力鍋	—	—	重傷1名	当該製品で調理中、蓋が外れて調理物が飛び散り、火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは、2月13日

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100994	平成24年2月5日	平成24年2月15日	平成24年2月17日	電気ストーブ	—	—	火災	異臭に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品が倒れていた状況を含め、現在、原因を調査中。	奈良県	製造から50年以上経過した製品
A201100995	平成24年2月4日	平成24年2月15日	平成24年2月17日	椅子	—	—	重傷1名	当該製品を踏み台として使用した際、当該製品の脚部が折れ、転倒し、負傷した。現在、原因を調査中。	神奈川県	
A201100996	平成24年2月5日	平成24年2月15日	平成24年2月17日	エアコン	—	—	火災	異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品と室外機の接続線が改造されていた状況を含め、現在、原因を調査中。	富山県	2月16日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100999	平成24年2月7日	平成24年2月16日	平成24年2月21日	食器洗い乾燥機（ビルトイン式）	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。半月程前から当該製品の電源が入らなくなっていた状況を含め、現在、原因を調査中。	大阪府	2月16日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201101006	平成24年2月4日	平成24年2月17日	平成24年2月21日	電気冷蔵庫	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	三重県	
A201101007	平成24年2月6日	平成24年2月17日	平成24年2月21日	除湿機	—	—	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故前から当該製品の電源コードが損傷していた状況を含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
A201101008	平成24年2月7日	平成24年2月17日	平成24年2月21日	電気掃除機	—	—	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201101009	平成24年2月8日	平成24年2月17日	平成24年2月21日	オーブントースター	—	—	火災	当該製品を使用中、その場を離れたところ、異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。取扱説明書で禁止しているマーガリンを塗った食パンを焼いた可能性を含め、現在、原因を調査中。	千葉県	（平成24年2月23日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A201101010	平成24年1月9日	平成24年2月17日	平成24年2月21日	照明器具	—	—	重傷1名	壁面に取付けられた当該製品から電球が落下し、体に当たり負傷した。電球の取付状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは、2月10日
A201101011	平成24年1月21日	平成24年2月20日	平成24年2月24日	電気ケトル	—	—	重傷1名	当該製品を使用中、当該製品本体部を電源プレート部に戻す際、落下し、熱湯がこぼれ火傷を負った。使用状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは、2月6日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し厳重注意 2月23日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201101012	平成24年2月9日	平成24年2月20日	平成24年2月24日	電動車いす（ハンドル型）	—	—	死亡1名	使用者（60歳代）が、当該製品で走行中、踏切内で列車にはねられ死亡した。現在、原因を調査中。	香川県	
A201101013	平成24年1月24日	平成24年2月20日	平成24年2月24日	照明器具（天井埋込式）	—	—	火災	電気工事業者が、当該製品を含む電気設備を修理中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。電気工事業者による施工状況を含め、現在、原因を調査中。	三重県	2月10日に公表した蛍光ランプに関する事故(A201100944)と同一 2月9日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201101015	平成24年2月12日	平成24年2月21日	平成24年2月24日	介護ベッド	—	—	死亡1名	使用者（80歳代）が、当該製品と介護ベッド用手すりの間に首が挟まった状態で発見され、死亡が確認された。現在、原因を調査中。	和歌山県	介護ベッド用手すりに関する事故（A201101016）と同一
A201101016	平成24年2月12日	平成24年2月21日	平成24年2月24日	介護ベッド用手すり	—	—	死亡1名	使用者（80歳代）が、介護ベッドと当該製品の間に首が挟まった状態で発見され、死亡が確認された。現在、原因を調査中。	和歌山県	介護ベッドに関する事故（A201101015）と同一
A201101017	平成24年1月25日	平成24年2月21日	平成24年2月24日	電気ストーブ（オイルヒーター）	—	—	火災	当該製品を使用中、火災報知機が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	群馬県	2月2日に消費者安全法の重大事故等として公表済

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201101019	平成24年2月10日	平成24年2月21日	平成24年2月24日	ノートパソコン	—	—	火災 死亡1名	建物を全焼、1名が死亡する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	福岡県	
A201101020	平成24年2月7日	平成24年2月21日	平成24年2月24日	電気ストーブ（オイルヒーター）	—	—	火災	当該製品を使用中、火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺（バスタオル）を焼損する火災が発生していた。取扱説明書で禁止している、当該製品の上に可燃物（バスタオル）を掛けて使用していた可能性を含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201101021	平成24年2月11日	平成24年2月22日	平成24年2月24日	電気カーペット	—	—	火災 軽傷1名	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、火傷を負った。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	福岡県	2月23日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201101022	平成24年1月14日	平成24年2月22日	平成24年2月24日	照明器具(クリップライト)	—	—	火災	火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	岩手県	事業者が事故を認識したのは、2月13日 2月2日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201101023	平成24年2月5日	平成24年2月22日	平成24年2月24日	介護ベッド用手すり	—	—	重傷1名	使用者（70歳代）の足が当該製品のすき間に入り込んだ。さらに翌日、ベッドから立ち上がる際に転倒した。脚の負傷が確認されたが、当該製品のすき間に足が入り込んだこととの因果関係を含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
A201101024	平成23年11月14日	平成24年2月23日	平成24年2月28日	歩行補助車	—	—	重傷1名	当該製品に着座する際、当該製品のフレームが折れ、転倒し、負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	静岡県	事業者が事故を認識したのは、2月13日
A201101025	平成24年1月9日	平成24年2月23日	平成24年2月28日	LEDランプ（電球型）	—	—	重傷1名	壁面に取付けられた照明器具から当該製品が落下し、体に当たり負傷した。当該製品の照明器具への取付状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは、2月17日 2月21日に公表した照明器具に関する事故(A201101010)と同一
A201101026	平成23年8月19日	平成24年2月23日	平成24年2月28日	靴	—	—	重傷1名	雨天時に当該製品を履いて歩行中、建物出入口の傾斜部で滑り、足を負傷した。現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは、2月14日
A201101027	平成24年2月6日	平成24年2月23日	平成24年2月28日	電気温水ボイラ	—	—	火災	発煙及び異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品が空焚きとなった状況を含め、現在、原因を調査中。	北海道	2月16日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201101028	平成24年2月16日	平成24年2月23日	平成24年2月28日	照明器具（センサー付き）	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	群馬県	
A201101029	平成24年2月7日	平成24年2月23日	平成24年2月28日	エアコン	—	—	火災	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	（平成24年3月8日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A201101030	平成24年2月13日	平成24年2月23日	平成24年2月28日	ノートパソコン	—	—	火災	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201101032	平成24年2月15日	平成24年2月23日	平成24年2月28日	エアコン（室外機）	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	沖縄県	電気洗濯機に関する事故（A201101039）と同一
A201101033	平成24年2月3日	平成24年2月23日	平成24年2月28日	電気洗濯機	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	長野県	
A201101034	平成24年2月9日	平成24年2月23日	平成24年2月28日	電気ストーブ	—	—	火災 軽傷1名	建物を全焼する火災が発生し、1名が火傷を負った。使用中の当該製品が倒れていた状況を含め、現在、原因を調査中。	三重県	2月16日に消費者安全法の重大事故等として公表済

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201101035	平成24年2月12日	平成24年2月24日	平成24年2月28日	食器洗い乾燥機（ビルトイン式）	—	—	火災	当該製品を焼損し周辺を汚損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	茨城県	2月23日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201101036	平成24年2月9日	平成24年2月24日	平成24年2月28日	自転車	—	—	重傷1名	当該製品で走行中、前輪が外れ転倒し、負傷した。現在、原因を調査中。	東京都	
A201101037	平成24年2月11日	平成24年2月24日	平成24年2月28日	携帯電話機	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	千葉県	
A201101038	平成24年2月14日	平成24年2月24日	平成24年2月28日	介護ベッド	—	—	死亡1名	使用者（70歳代）が、当該製品と床の間に頭部を挟んだ状態で発見され、病院へ搬送された後、死亡した。使用状況を含め、現在、原因を調査中。	茨城県	（特記事項を参照）
A201101039	平成24年2月15日	平成24年2月24日	平成24年2月28日	電気洗濯機	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	沖縄県	エアコン（室外機）に関する事故（A201101032）と同一
A201101044	平成24年2月14日	平成24年2月24日	平成24年2月28日	エアコン（室外機）	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	高知県	（平成24年3月1日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A201101045	平成23年11月30日	平成24年2月27日	平成24年3月2日	電気湯沸器	—	—	火災 死亡1名	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	京都府	事業者が事故を認識したのは、2月17日 平成23年12月20日に公表したエアコンに関する事故（A201100700）と同一
A201101047	平成24年2月19日	平成24年2月27日	平成24年3月2日	脚立(はしご兼用)(アルミニウム合金製)	—	—	重傷1名 軽傷1名	当該製品を脚立状態で使用中、降りる際に転落し、負傷した。また、側にいた者も当該製品の金具先端が当たり負傷した。当該製品の設置状況及び当該製品の支柱が折れた状況も含め、現在、原因を調査中。	熊本県	
A201101048	平成24年2月16日	平成24年2月27日	平成24年3月2日	電気ストーブ(カーボンヒーター)	—	—	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	北海道	3月1日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201101049	平成23年11月2日	平成24年2月27日	平成24年3月2日	電動車いす(ジョイスティック形)	—	—	重傷1名	当該製品に乗って電動リフト（室内用）を使って移動しようとした際、転倒し、負傷した。現在、原因を調査中。	兵庫県	事業者が事故を認識したのは、2月27日 2月3日に公表した電動リフト（室内用）に関する事故（A201100907）と同一
A201101052	平成24年2月14日	平成24年2月27日	平成24年3月2日	電気カーペット	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	奈良県	3月1日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201101053	平成24年2月19日	平成24年2月28日	平成24年3月2日	自転車	—	—	重傷1名	当該製品で走行中、前輪がロックし転倒、負傷した。現在、原因を調査中。	奈良県	
A201101054	平成24年2月9日	平成24年2月28日	平成24年3月2日	電気式床暖房	—	—	火災	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品の施工状況を含め、現在、原因を調査中。	愛知県	（平成24年3月8日に消費者安全法の重大事故等として公表）
A201101056	平成23年11月3日	平成24年2月28日	平成24年3月2日	電気湯沸器	—	—	死亡1名	旅館において、乳児が、テーブルの上に置かれていた当該製品に触れたところ、当該製品が倒れ蓋が開き、熱湯がかかって火傷を負い、翌々日に死亡した。現在、原因を調査中。	－	事業者が事故を認識したのは、2月22日 3月1日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201101059	平成24年2月4日	平成24年2月28日	平成24年3月2日	電気ストーブ（カーボンヒーター）	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201101061	平成24年2月7日	平成24年2月28日	平成24年3月2日	電気洗濯乾燥機	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	3月1日に消費者安全法の重大事故等として公表済

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201101062	平成23年7月25日	平成24年2月29日	平成24年3月2日	送風機	—	—	火災	宿泊施設内で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	長崎県	事業者が事故を認識したのは、2月21日
A201101064	平成24年2月13日	平成24年3月1日	平成24年3月6日	プラズマテレビ	—	—	火災 軽傷1名	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が負傷した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201101066	平成24年2月13日	平成24年3月1日	平成24年3月6日	靴(ブーツ)	—	—	重傷1名	当該製品を履いて歩行中、階段上部から転落し、負傷した。当該製品の両足内側にあるベルト部同士が引っかかったためバランスを崩した可能性を含め、現在、原因を調査中。	北海道	
A201101067	平成24年2月21日	平成24年3月1日	平成24年3月6日	エアコン(室外機)	—	—	火災	飲食店の外に置かれていた当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
A201101068	平成24年2月17日	平成24年3月1日	平成24年3月6日	冷風機	—	—	火災	異音と異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	3月1日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201101069	平成24年2月12日	平成24年3月1日	平成24年3月6日	介護ベッド用手すり	—	—	死亡1名	病院で使用者(80歳代)が、ベッドのフットボード(足側のついて)と当該製品とのすき間に首があった状態で発見され、死亡が確認された。現在、原因を調査中。	静岡県	事業者名: パラマウントベッド株式会社 機種・型式: KA-16 (特記事項を参照) 当該事故は、製品起因か否かが特定できていないものである。 当該製品は、平成11年から平成15年までの間に、パラマウントベッド株式会社が製造したものである。 当該製品の使用者・所有者・管理者に向けて事故の危険性を周知し、当該製品とフットボードのすき間を埋める安全対策を着実に促すため事業者名及び機種・型式を公表するもの。
A201101077	平成24年2月20日	平成24年3月2日	平成24年3月6日	水槽用照明器具	—	—	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	新潟県	
A201101079	平成24年1月12日	平成24年3月2日	平成24年3月6日	高音量ベル	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	福岡県	事業者が事故を認識したのは、2月21日
A201101080	平成24年2月24日	平成24年3月2日	平成24年3月6日	エアコン	—	—	火災	異音とともに運転中ではなかった当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201101081	平成24年2月24日	平成24年3月5日	平成24年3月9日	除雪機(歩行型)	—	—	死亡1名	当該製品を使用中、当該製品の回転部に巻き込まれ、病院へ搬送後、死亡が確認された。衣服が巻き込まれた可能性を含め、現在、原因を調査中。	山形県	
A201101082	平成24年2月15日	平成24年3月5日	平成24年3月9日	電気こたつ	—	—	火災 死亡1名	建物が全焼し、1名が死亡する火災が発生した。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	京都府	
A201101083	平成24年2月21日	平成24年3月5日	平成24年3月9日	電気こたつ	—	—	火災 軽傷1名	建物が全焼し、1名が火傷を負う火災が発生した。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	愛媛県	(平成24年3月15日に消費者安全法の重大事故等として公表)

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201101085	平成23年12月11日	平成24年3月5日	平成24年3月9日	コーナータップ	—	—	火災	当該製品に電気ポットを接続して使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	事業者が事故を認識したのは、2月15日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し厳重注意
A201101087	平成24年2月26日	平成24年3月5日	平成24年3月9日	除雪機(歩行型)	—	—	死亡1名	当該製品を使用中、当該製品と雪の壁の間に挟まれ、病院へ搬送後、死亡が確認された。当該製品の操作を誤った可能性を含め、現在、原因を調査中。	北海道	
A201101088	平成24年2月11日	平成24年3月6日	平成24年3月9日	電気こんろ	—	—	火災	当該製品を使用中、当該製品の周辺を焼損する火災が発生した。当該製品を消し忘れた可能性を含め、現在、原因を調査中。	石川県	
A201101089	平成24年2月10日	平成24年3月7日	平成24年3月9日	電気カーペット	—	—	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	愛知県	事業者が事故を認識したのは、2月23日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し厳重注意 2月23日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201101090	平成23年12月6日	平成24年3月7日	平成24年3月9日	電動車いす(ジョイスティック形)	—	—	重傷1名	当該製品で走行中、違和感を感じ、停止して確認すると、左足が当該製品の外に出ており、病院で骨折していることが確認された。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	事業者が事故を認識したのは、3月6日 2月16日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201101092	平成24年2月26日	平成24年3月8日	平成24年3月13日	電気湯沸器	—	—	火災	宿泊施設で、通電中の当該製品を焼損し、周辺にあった鏡を破損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	島根県	
A201101093	平成24年2月17日	平成24年3月8日	平成24年3月13日	電気冷蔵庫	—	—	火災	当該製品の扉が開かず、無理に開けたところ、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	岡山県	
A201101096	平成24年2月29日	平成24年3月8日	平成24年3月13日	脚立(はしご兼用)(アルミニウム合金製)	—	—	重傷1名	当該製品をはしご状態で使用中、転落し、負傷した。当該製品の設置状況及び当該製品の支柱が曲がった状況も含め、現在、原因を調査中。	茨城県	
A201101099	平成24年2月12日	平成24年3月9日	平成24年3月13日	除湿機	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	事業者が事故を認識したのは、2月29日
A201101100	平成24年2月28日	平成24年3月9日	平成24年3月13日	電気こんろ	—	—	火災	当該製品で調理中、当該製品に載せていた天ぷら鍋から出火する火災が発生した。調理中にその場を離れた可能性を含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
A201101107	平成23年8月2日	平成24年3月12日	平成24年3月16日	自転車	—	—	重傷1名	当該製品で走行中、突然前輪が止まり、転倒し、負傷した。現在、原因を調査中。	大阪府	事業者が事故を認識したのは、3月2日 (平成24年3月23日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201101108	平成24年3月1日	平成24年3月13日	平成24年3月16日	ミニコンポ	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	3月8日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201101110	平成24年3月2日	平成24年3月15日	平成24年3月21日	IH調理器	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品のスイッチを切り忘れた可能性を含め、現在、原因を調査中。	京都府	3月15日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201101111	平成24年1月25日	平成24年3月15日	平成24年3月21日	延長コード	—	—	火災 軽傷1名	当該製品に電気ストーブを接続して使用中、火災報知機が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生しており、1名が負傷した。注意表示で禁止している、当該製品の定格を超える機器を接続して使用していた状況を含め、現在、原因を調査中。	群馬県	事業者が事故を認識したのは、3月5日 2月24日に公表した電気ストーブ(オイルヒーター)に関する事故(A201101017)と同一

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201101114	平成24年2月18日	平成24年3月15日	平成24年3月21日	延長コード	—	—	火災	当該製品に電気ストーブを接続して使用中、異音がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品のコードが断線していた状況を含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	事業者が事故を認識したのは、3月14日
A201101115	平成24年3月2日	平成24年3月15日	平成24年3月21日	電気ストーブ	—	—	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	
A201101119	平成24年3月10日	平成24年3月16日	平成24年3月21日	除湿剤	—	—	死亡1名	施設内で入居者の具合が悪くなったため、病院へ搬送後、死亡が確認された。内容物が空の状態の当該製品が室内で見つかった状況を含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	
A201101120	平成24年3月6日	平成24年3月16日	平成24年3月21日	電気ストーブ	—	—	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の電源コードが断線しており使用状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201101122	平成24年3月7日	平成24年3月16日	平成24年3月21日	照明器具	—	—	火災	当該製品を点灯後、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	鹿児島県	
A201101124	平成24年2月23日	平成24年3月16日	平成24年3月21日	コンセント	—	—	火災	当該製品に延長コードを接続して使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の定格を超える機器を接続して使用していた状況を含め、現在、原因を調査中。	奈良県	
A201101125	平成24年2月13日	平成24年3月16日	平成24年3月21日	電気ストーブ	—	—	火災 死亡1名	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品に可燃物が接触した可能性を含め、現在、原因を調査中。	石川県	製造から40年以上経過した製品 事業者が事故を認識したのは、3月8日
A201101126	平成24年3月2日	平成24年3月19日	平成24年3月23日	蓄熱式電気暖房器	—	—	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の温風吹出し口に可燃物(クッション)が接触し、引火した可能性を含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	
A201101127	平成24年3月1日	平成24年3月19日	平成24年3月23日	ドア	—	—	重傷1名	勝手口に設置された当該製品のレバーハンドルを引いたところ、ハンドルが抜け、転倒し、負傷した。当該製品の施工状況を含め、現在、原因を調査中。	愛媛県	
A201101128	平成24年3月8日	平成24年3月19日	平成24年3月23日	照明器具(クリップライト)	—	—	火災	当該製品を点灯中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品が布団に接触し、引火した状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201101129	平成24年3月7日	平成24年3月19日	平成24年3月23日	換気扇	—	—	火災	ブレーカーが作動したため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	北海道	3月23日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201101130	平成23年11月17日	平成24年3月19日	平成24年3月23日	折り畳みテーブル(介護用)	—	—	重傷1名	当該製品を使用中、転倒し、負傷した。当該製品の両隅に手をつきバランスを崩した状況を含め、現在、原因を調査中。	愛知県	事業者が事故を認識したのは、平成23年12月19日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し厳重注意 1月13日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201101131	平成23年2月16日	平成24年3月21日	平成24年3月23日	照明器具(投光器)	—	—	火災	畜舎で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品を暖房用として使用していたところ落下し、可燃物(わら)に接触して引火した可能性を含め、現在、原因を調査中。	北海道	事業者が事故を認識したのは、3月8日 A201101132とは別の事故
A201101132	平成23年2月23日	平成24年3月21日	平成24年3月23日	照明器具(投光器)	—	—	火災	畜舎で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品を暖房用として使用していたところ落下し、可燃物(わら)に接触して引火した可能性を含め、現在、原因を調査中。	北海道	事業者が事故を認識したのは、3月8日 A201101131とは別の事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201101133	平成23年12月3日	平成24年3月21日	平成24年3月23日	キーレス錠（ハンドル付き）	—	—	重傷1名	当該製品のレバーハンドルに手を掛けた状態で開錠操作をしていたところ、急にレバーハンドルが動き、転倒し、負傷した。当該製品の操作状況を含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	事業者が事故を認識したのは、3月9日 3月23日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201101136	平成24年3月11日	平成24年3月22日	平成24年3月27日	電気湯沸器	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201101138	平成24年2月20日	平成24年3月22日	平成24年3月27日	照明器具	—	—	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。蛍光灯用の当該製品に白熱灯を使用していた状況を含め、現在、原因を調査中。	島根県	事業者が事故を認識したのは、3月12日
A201101140	平成24年3月11日	平成24年3月22日	平成24年3月27日	収納家具（台所用）	—	—	重傷1名	当該製品の棚板に収納物を載せたところ、棚板が落下して体に当たり、乗っていた脚立から使用者が転落し、負傷した。現在、原因を調査中。	茨城県	
A201101141	平成24年2月25日	平成24年3月22日	平成24年3月27日	電気こたつ用コード	—	—	火災	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	愛知県	事業者が事故を認識したのは、3月13日 事業者名： 株式会社エスジーユー （輸入事業者） 機種・型式：NN8450 当該事故は、製品起因か否かが特定できていないものであるが、対象製品使用者等に向けてリコール内容を周知し、製品回収を着実に促すため事業者名及び機種・型式を公表するもの 平成17年4月20日からリコールを実施（特記事項を参照） 回収率　31.0%
A201101143	平成23年10月2日	平成24年3月22日	平成24年3月27日	自転車	—	—	重傷1名	当該製品で走行中、フロントフォークが破断し、転倒、負傷した。前輪に異物を巻き込んだ可能性を含め、現在、原因を調査中。	新潟県	事業者が事故を認識したのは、3月16日 2月9日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201101144	平成24年3月1日	平成24年3月23日	平成24年3月27日	電気ストーブ（ハロゲンヒーター）	—	—	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品が倒れ可燃物（布団等）に引火した状況を含め、現在、原因を調査中。	岡山県	3月15日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201101145	平成23年12月4日	平成24年3月23日	平成24年3月27日	自転車	—	—	重傷1名	当該製品で走行中、ヘッドチューブ（フロントフォークの上のフレームの一部）が折れ、転倒し、負傷した。現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは、3月15日 3月15日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201101146	平成24年2月21日	平成24年3月23日	平成24年3月27日	エアコン（室外機）	—	—	火災	当該製品を使用中、当該製品とエアコン室内機をつなぐ配管を焼損する火災が発生した。配管の施工状況を含め、現在、原因を調査中。	三重県	事業者が事故を認識したのは、3月13日
A201101148	平成24年3月13日	平成24年3月26日	平成24年3月30日	電動アシスト自転車	—	—	重傷1名	当該製品で走行中、異音とともにフレームが折れ、転倒し、負傷した。使用時の状況を含め、現在、原因を調査中。	静岡県	
A201101152	平成24年1月18日	平成24年3月26日	平成24年3月30日	充電器(モバイル機器用)	—	—	火災	当該製品から発煙し、周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは、2月3日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し厳重注意 2月16日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201101153	平成24年2月23日	平成24年3月26日	平成24年3月30日	電気冷蔵庫	—	—	火災	病院で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の電源プラグの刃が曲がった状態で使用していた状況を含め、現在、原因を調査中。	岡山県	事業者が事故を認識したのは、3月15日

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201101154	平成24年3月10日	平成24年3月26日	平成24年3月30日	こたつヒーター(掘こたつ用)	—	—	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。取扱説明書で禁止している通常のこたつ(平面床)に使用していた状況を含め、現在、原因を調査中。	奈良県	
A201101155	平成24年2月27日	平成24年3月26日	平成24年3月30日	照明器具	—	—	火災	火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	事業者が事故を認識したのは、3月16日
3月15日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201101156	平成24年3月12日	平成24年3月26日	平成24年3月30日	電子レンジ	—	—	火災	当該製品を使用中、当該製品を汚損する火災が発生した。当該製品庫内に付着し炭化した食品カスが加熱され出火した可能性を含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201101158	平成24年3月11日	平成24年3月27日	平成24年3月30日	液晶テレビ	—	—	火災	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	
A201101160	平成24年3月12日	平成24年3月27日	平成24年3月30日	携帯電話機	—	—	火災	自動車内のシガレット電源にアダプターを介して当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	愛知県	
A201101161	平成24年3月20日	平成24年3月28日	平成24年3月30日	電気掃除機	—	—	火災	火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品は使用後、電源プラグを抜いており、当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	岩手県	
A201101162	平成24年3月21日	平成24年3月28日	平成24年3月30日	除湿機	—	—	火災	室内で当該製品を使い洗濯物を乾燥中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	熊本県	3月29日に消費者安全法の重大事故等として公表済

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故公表等調査会及び第三者委員会合同会議において審議を予定している案件

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100452	平成23年9月24日	平成23年9月30日	平成23年10月4日	屋外式(RF式)ガス瞬間湯沸器(LPガス用)	—	—	火災	当該製品を汚損し、周辺を焼損する火災が発生した。ガス事業者がLPガス供給地域内で、都市ガス用に熱量変更した当該製品を設置したため燃焼不良を起こし、当該製品の排気口から高温の燃焼ガス又は炎が出て可燃物(保温材)に着火し火災に至ったものと考えられる。	群馬県	
A201100609	平成22年11月20日	平成23年11月24日	平成23年11月29日	ACアダプター(テレビゲーム機用)	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品コード部の絶縁被覆が損傷し金属接触により着火した可能性を含め、現在、原因を調査中。	石川県	事業者が事故を認識したのは、11月18日
平成23年4月28日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100725	平成23年12月5日	平成23年12月19日	平成23年12月22日	電子レンジ	—	—	火災	当該製品を使用中、当該製品庫内の可燃物(トレイ(電子レンジ用)及び食品を入れた袋)を焼損する火災が発生した。
食品の袋を閉じる金属製の止め具(針金状)をつけたまま庫内に入れ加熱したことから、止め具の先端部に電磁波が集中し、火花が発生、可燃物に引火し火災に至ったと考えられる。	兵庫県	トレイ(電子レンジ用)に関する事故(A201100727)と同一
A201100843	平成23年9月26日	平成24年1月18日	平成24年1月20日	衣類(ブラウス)	—	—	重傷1名	当該製品を着用して調理中、当該製品に引火し、火傷を負った。
こんろの上に手を伸ばした際、当該製品に引火し火傷を負ったと考えられる。	東京都	事業者が事故を認識したのは、平成23年12月19日